# 课堂讨论4材料的选择和使用

张锦程 2018012082 材84

### 1.讨论目的

- (1)熟悉选材的基本原则及一般过程;
- (2)掌握常用零件的选材步骤,做到正确和合理地选定材料,安排加工工艺路线。

### 2.讨论题

选材是一项比较复杂的技术工作。要做到合理地、正确地选材,除了应堂握必要的理论知识外,还要求具有比较丰富的工程实践经验,并且能善于全面考虑问题,会进行综合的分析和判断。因此,这次课堂讨论只能是学生对选材的一次初步练习。

#### (1) 为下列零件从括号内选择合适的制造材料,说明理由,并指出应采用的热处理方法?

#### a.汽车板簧 (45、60Si2Mn、20Cr)

60Si2Mn: 汽车的板簧是一种用于缓冲和吸振的零件,在工作过程中,会收到较大的交变压力和冲击载荷,所以对疲劳强度和屈服极限的要求较高;60Si2Mn 是一种弹簧钢,碳含量高,淬透性好,力学性能符合上述性能要求;作为热处理方法,由于是大型弹簧,故应当采用淬火 + 中温回火处理。(组织:回火T)

#### b.机床床身(Q235、T10A、HT150)

HT150 (**灰铸铁**150): 机床床身属于较大型的复杂结构铸件,要求能承受中等应力并有一定的铸造性能;HT150属于灰铸铁,它的价格便宜、生产简单、使用性能优良,而且由于石墨的存在,降低了冷却时的内应力,提高了它的铸造性能,符合要求;灰铸铁热处理可采用去应力退火处理以防止变形开裂。(组织:F+P+G片)

#### c.受冲击载荷的齿轮(40MnB、20CrMnTi、KT250-4)

**20CrMnTi**: 受冲击载荷的齿轮材料要求有高的强度、疲劳强度、耐磨性、冲击韧性和热处理工艺性能;40MnB 为合金调质钢,KT250-4 为可锻铸铁,20CrMnTi 为合金渗碳钢,相较之下,20CrMnTi 成品抗冲击和耐磨损的能力更强,故选用;热处理工艺为渗碳 + 淬火 + 低温回火。(组织:表面渗碳体 + 回火M + 少量残余A;心部T + 回火M + 少量F)

#### d.桥梁构件(Q345、40钢、30Cr13)

Q345:40 钢为优质碳素结构钢,主要用来制造各种机器零件;30Cr13 为马氏体型不锈钢,主要用来做刃具和弹簧,因为碳含量高,不耐腐蚀,所以不适合做结构用钢;Q345 为低合金高强度合金钢,高强度、高韧性、焊接性能良好、冷脆转变温度低、耐腐蚀,相比40 钢而言更加轻质、可靠耐久、节约建设用料;一般不用热处理,为了改善焊接区性能,可进行一次正火处理。(组织:铁素体+细珠光体(索氏体))

#### e.滑动轴承 (GCr15、ZSnSb11Cu6、40CrNiMo)

**ZSnSb11Cu6(锡基轴承合金锑11铜6)**:轴承的工况复杂而苛刻,要求有很高的接触疲劳强度、硬度、韧性和淬透性;GCr15(滚动轴承钢铬15)为轴承钢,高碳高铬、冶金质量高,性能符合要求,但是它硬度太高会导致轴颈磨损;ZSnSb11Cu6属于锡基轴承合金,是巴氏合金的一种,它在软基体上分布着硬颗粒相,提高了耐磨性的同时具有良好的自润滑效果,性能符合上述要求;40CrNiMo 为合金调质钢,主要用来制造轴、连杆、螺栓等;就热处理而言,ZSnSb11Cu6 不做热处理。(组织: $\alpha$  软基体 +  $\beta$  便质点 +  $Cu_6Sn_5$ )

#### f.热作模具(T10、Cr12MoV、5CrNiMo)

5CrNiMo: 热作模具工作时承受很大的冲击载荷、摩擦、不均匀热应力,所以选用的材料应当具有高的热硬性、热强性、热疲劳抗力、抗氧化性和淬透性(导热性);T10是碳素工具钢,它耐磨性好但热硬性差、淬透性低;Cr12MoV为冷作模具钢,同样排除;5CrNiMo为热作模具钢,高碳高合金元素,性能符合要求;相应热处理工艺为淬火+高温回火。(组织:回火S+回火T)

#### g.高速切削刀具(W6Mo5Cr4V、T8、P20(YT14))

W6Mo5Cr4V **钨6钼5铬4钒**2:高速切削刀具切削时受到强烈的摩擦,摩擦生热使得刃部温度很高,对材料的硬度、韧性、热硬性都提出了很高的要求;W6Mo5Cr4V 是高速钢,性能符合要求;相较之下,T8 为碳素工具钢,它耐磨性好但热硬性差、淬透性低,(P20 硬质合金也可以);对应的热处理为球化退火+淬火+三次回火。(组织:回火M+碳化物+少量残余A)

#### h.凸轮轴(9SiCr、QT800-2、40Cr)??????不确定答案,三者都有做轴的例子

QT800-2(球墨铸铁800-2):凸轮轴为轴类零件,要求有好的综合力学性能、疲劳强度、淬透性和淬硬性、切削加工性能;9SiCr 为低合金刃具钢;QT800-2 为球墨铸铁;40Cr 为合金调质钢;相比之下球墨铸铁最好,它在性能满足上述要求的情况下,铸造性能好、成本低、生产方便。(组织:P+G球(S+G球))


#### i.轻载小齿轮(20CrMnTi、玻璃纤维增强酚醛树脂复合材料、尼龙66)

玻璃纤维增强酚醛树脂复合材料:满足一定性能要求的前提下优先考虑轻量化,玻璃纤维增强酚醛树脂复合材料是复合材料,强度满足要求,同时较为轻质,加工容易;相较之下,尼龙66是聚酰胺纤维,虽然强度高且耐磨,但是弹性模量低,容易变形;压制成形,不做热处理。(组织:玻璃纤维、酚醛树脂)

#### j.发动机气门(40Cr、4Cr9Si2、Si3N4)

Si3N4: 发动机气门负责向发动机内输入空气并排出燃烧后的废气,所以对材料的耐高温性、耐腐蚀性有较高要求;40Cr为合金调质钢,先排除;4Cr9Si2为马氏体型不锈钢,较耐腐蚀,而且热强性较高;但是 Si3N4 为高温陶瓷材料貌似更好,它的断裂韧性高、耐热冲击、耐磨损,4Cr9Si2 只承受 600 ℃以下的高温。

(2)汽车半轴是传递扭矩的典型轴件,工作应力较大,且受一定的冲击截荷,其结构和主要尺寸如图2-4所示。对它的性能要求是:屈服强度  $\sigma_s>600MPa$  ,疲劳强度  $\sigma_{-1}>300MPa$  ,硬度30~35HRC,冲击吸收功 $A_k=47\sim55J$ 。试选择合适的材料和热处理工艺,并制定相应的加工工艺路线。



**要求**:半轴在工作时承受冲击、反复弯曲疲劳和扭转应力的作用,要求材料有足够的抗弯强度、韧性、疲劳强度、淬透性、耐磨性,而且从它在汽车上面的用量考虑,应当选择经济实用的钢材;

**选材**: 淬透性好要求使用合金钢,韧性和耐磨性要求碳含量不能太高也不能太低,综合性能要求高猜测应采用调质处理,锁定合金调质钢,考虑经济因素和加工性能可选用 40Cr、40CrMo、40CrMnMo钢;

同时应指出,从汽车的整体性能来看,设计半轴时所采取的安全系数是比较小的。这是考虑到汽车超载运行而发生事故时,半轴首先破坏对保护后桥内的主动齿轮不受损坏是有利的。从这一点出发,半轴应当是一个易损件,我们使用 40Cr 即可。查表检验,发现 40Cr 满足各项性能的数值要求;

工艺路线: 下料→锻造→正火→机械加工→调质→盘部钻孔→磨花键;

热处理工艺: 锻造后正火。调质处理使得半轴具有高的综合机械性能;

淬火时可选用 850℃ 的油冷淬火,回火温度可选用 520 ℃。回火后在水中冷却,以防止产生回火脆性。同时水冷有利于增加半轴表面的压应力,提高其疲劳强度。

(3)一汽车后桥被动圆柱斜齿轮,其形状及尺寸见图 2-5,要求齿轮表面耐磨,硬度为58~62 HRC,轮齿中心的硬度为35~40 HRC,变形量要求尽可能小,齿中心的冲击吸收功A不应小于 55 J,屈服强度  $\sigma_s \geq 840 MPa$ 。齿轮节圆直径为 125 mm,模数 m = 5。试选择合适的材料,制定加工工艺路线,说明每步热处理的目的、工艺规范及组织。




图 2-5

**选材:**20CrMnTi,主要是因为齿轮表面耐磨,而且对于心部韧性(冲击吸收功A)有一定的要求,所以优先考虑适合于渗碳处理的合金渗碳钢,它的各项性能符合要求,而且合金钢淬透性好,便于表面淬火处理。查表得20CrMnTi  $\sigma_s \geq 850MPa$ ,冲击吸收功 $A_k \geq 55J$ ,退火硬度接近 218 HB 符合要求。

**加工:**下料——锻造——正火 + 完全退火——粗加工——渗碳+二次淬火+低温回火——精加工 ——检验——入库

组织:齿轮表面:高碳回火马氏体+碳化物+少量残余奥氏体 其他部位:低碳回火马氏体

性能:齿轮表面硬度高耐磨,心部强度高,塑性韧性好,即:表硬心韧

(4)一厚板零件,使用 40 ${
m CrNiMo}$  钢制造。此钢的  $K_{IC}$  与  $\sigma_b$  的关系见图2-6。制造厂

无损检测能检测的裂纹长度  $\geq 4$ mm。讨论:

① 如果厚板零件的设计工作应力  $\sigma_d=\frac{1}{2}\sigma_b$ 。,当工作应力  $\sigma_d$  为750 MPa时,允许厚板零件中存在多长的裂纹?

- ② 制造厂无损检测能否预测上述厚板零件不发生脆断??
- ③ 如果把  $\sigma_b$  提高到 1900 MN/m² , 允许厚板零件中存在 4mm 长的裂纹 , 则允许工作应力是多少?

① 
$$\sigma_b = 1500MPa$$
;  $K_{IC} = 65MPa \cdot m^{1/2}$ ;


$$K_I = Y\sigma\sqrt{a}, \ Y = \sqrt{\pi}, \$$
所以 $a = 2.39mm$ 

裂纹长度为 4.78mm



③ 
$$\sigma_b = 1900 MPa; a = 2mm; K_{IC} = Y\sigma\sqrt{a}; Y = \sqrt{\pi}; K_{IC} = 49 MPa \cdot m^{1/2}$$

计算得  $\sigma = 618.2 MPa$ ; 所以  $\sigma_d = 309.1 MPa$ 



## 3.方法指导

- (1)本次讨论课可进行现场讨论。讨论前学生应认真观察 "教学园地" 展出的各类工程材料及 零件实物,以利于理论与实际相结合。
- (2)讨论题(1)、(2)、(3)由学生课前作好准备,写出发言提纲。课堂上由学生讨论,作出正确的选择和说明,最后由教师做总结。
- (3) 讨论题(4) 在课堂上在教师提示下进行讨论。
- (4) 学生将(1)、(2)、(3) 题讨论和分析的结果写成总结报告,作为作业交给教师。