10001子杨国

f1120 极图


P308/2. 正极图从试样外形(例如红面、轧向、横向)为坐林,考察试样中化一特定的晶面族 法线在该坐标中的分布,并以极射投影的方式描述上述分布。

反极图是试样的某一外形方向在晶粒的晶体学会坐标中分布的极射投影图。

(同:正极图和反放图都是放射提影图,


异: 正被图从试样外的为坐标, 反被图参照晶粒的晶体学坐标。 正被图在图上标的是晶面族的法线, 反被图标出的是外形剂。

a. Al丝的轴向反映图.



b. Zr板的:

私面表向反极图



如何反极图

