课堂讨论作业答案

课堂讨论4

(1) 为下列零件从括号内选择合适的制造材料,说明理由,并指出应采用的热处理方法:

答:汽车板簧:选择弹簧钢 60Si2Mn。热处理:淬火+中温回火。

机床床身:选择灰口铸铁 HT150,铸造性能好,减振性能好。热处理:去应力退火。

受冲击载荷的齿轮:选择合金渗碳钢 20CrMnTi,渗碳后表面硬度高,耐磨性好,而心部韧性好,抗冲击。热处理:渗碳后淬火+低温回火。

桥梁构件:选择低合金结构钢 Q345,强度高,韧性好,易于成型和焊接,耐大气腐蚀。热处理:热轧后空冷。

滑动轴承:选择 ZSnSb11Cu6,其软基体上分布硬质点,可存储润滑油,降低摩擦,承受冲击和振动。不进行热处理。

热作模具:选择 5CrNiMo,有高的热硬性、高温耐磨性、抗氧化能力、高的 热强性和足够的韧性和抗热疲劳性能。热处理:淬火+高温回火。

高速切削刀具:

选择 W6Mo5Cr4V2, 有很高的热硬性和耐磨性。热处理: 高温淬火+560℃ 三次回火。

凸轮轴:选择球墨铸铁 QT800-2 或调质钢 40Cr, 经过调质处理后具有较高的综合力学性能。热处理:调质处理+表面淬火。

轻载小齿轮:选择纤维增强酚醛树脂复合材料或者尼龙 66, 质轻、耐磨, 易成型。

发动机气门: 进气阀选择 40Cr, 热处理: 调质处理, 排气阀选 4Cr9Si2, 热强性高, 抗氧化。热处理: 淬火+高温回火(调质处理)

(2) 汽车半轴是传递扭矩的典型轴件,工作应力较大,且受一定的冲击载荷, 其结构和主要尺寸如图所示,对它的性能要求是:屈服轻度大于 600MPa,疲劳 强度大于 500MPa,硬度 30~35HRC,冲击吸收功为 47~55J。试选择合适的材料 和热处理工艺,并制定相应的加工工艺路线。

答:根据题目对性能要求可知,屈服强度要求不高,一般的调质钢可以达到。查阅国家标准 GB/T 3077-1999, 40Cr、40MnB、40MnVB 的屈服强度都大于785MPa,冲击吸收功都大于47J,满足性能要求。要求硬度为30~35HRC,可以通过热处理获得。40Cr比较常见,价格不高,因此可以选用40Cr。

加工工艺路线: 下料→锻造→正火→粗加工→调质→精加工→磨削加工 热处理工艺:

正火:850℃加热,空冷

调质: 850℃加热,油冷淬火,520℃加热回火,油或水冷。

(3) 一汽车后桥被动圆柱斜齿轮,其形状及尺寸见图,要求齿轮表面耐磨,硬度为58~62HRC,齿轮中心得硬度为35~40HRC,变形量要求尽可能小,齿轮中心的冲击吸收功不小于55J,屈服强度不小于840MPa。齿轮节圆直径为125mm,模数 m=5。试选择合适的材料,制定加工工艺,说明每步热处理目的、工艺规范及组织。

答:汽车后桥被动圆柱斜齿轮受力较大,收冲击频繁,其耐磨性、疲劳强度、心部强度以及冲击韧性等均要求比机床齿轮高。采用调质钢不能保证要求,要用合金渗碳钢。查阅国家标准 GB/T 3077-1999, 20CrMnTi 屈服强度大于 850MPa, 20MnTiB 的屈服强度大于 930MPa, 20CrMnTi 和 20MnTiB 冲击吸收功都大于55J,满足性能要求。经渗碳、淬火、回火后齿轮表面硬度可达 58~62HRC,齿轮中心的硬度可达 35~40HRC。20CrMnTi 为常用合金渗碳钢,因此选用 20CrMnTi 制造汽车后桥被动圆柱斜齿轮。

加工工艺路线:

下料→锻造→正火→切削加工→渗碳、淬火及低温回火→喷丸→磨削加工 热处理的目的、工艺规范及组织:

正火: 920℃加热, 空冷。正火后组织为 P+S。正火目的是消除锻造应力, 均匀、细化组织, 使同批坯料具有相同的硬度、改善切削性能, 便于切削加工。

渗碳: 930℃加热渗碳, 表面为高碳奥氏体及少量碳化物, 心部为低碳奥氏体, 提高表面碳质量分数, 淬火后保证表面的高硬度和高耐磨性。

淬火:渗碳后预冷到 870℃油冷淬火,表面组织为高碳 M+碳化物+残余 A,心部组织为低碳 M,或者还有少量 F和 T。渗碳后也可以采用二次淬火工艺。淬火的目的是得到表面的高硬度和高耐磨性,心部强度高,韧性好。

低温回火: 200℃低温回火。低温回火后表面组织为高碳回火 M+碳化物+残余 A, 心部组织为低碳回火 M, 或者还有少量 F+T。低温回火的目的是降低淬火应力,提高齿轮韧性。同时保证淬火后表面得到的高硬度、高耐磨性,保证心部的强度和韧性。