## 第二次作业答案

第二章 金属材料组织和性能的控制

p10: 2. 填空题:

- (11) (E) 2.11wt%.C (C) 4.3wt%.C
- (18)(<u>都属于珠光体型组织,是铁素体和渗碳体的机械混合物,渗碳体呈层片</u>状分布在铁素体基体上) (只是层片粗细不同,珠光体粗,屈氏体细)
  - (19) (<u>羽毛</u>), (<u>黑色针)</u>
  - (20)(板条状)、(针状) (板条状)
  - (23) (未溶碳化物粒子) (碳浓度分布的不均匀性)

p12: 4. 选择正确答案:

(12) a. (14) c. (16) c. (17) b.