


Z曲げ（段違い）実績記入シート

株式会社高橋鉄骨 曲げ可否判断シート用 / うすい青=いまの計算値（参考・触らない） うすい黄=実際の値を書き込む欄

金型と板厚				参 考 ―― いまの計算値			記 入 ―― 実際の値					
下型	板厚 t	片伸び	曲げ 内R	最小フランジ 外寸	段差S 最小 暫定	段差S 最小 幾何	フランジA 最小	フランジA 最大	段差S 最小	フランジB 最小	フランジB 最大	備考
V12	1.2	1.2	2	9.6	9.6	11						
	1.6	1.5	2	9.7	10.8	11.5						
	2.3	2	2	9.8	12.9	12.3			12.3			外-外12.3でギリギリ曲がった（実績）
V25	3.2	3.2	4	19.8	21.6	22.5						
	4.5	4	4	19.9	25.5	23.8						
	5	4.2	4	19.9	27	—						
	6	4.8	4	20	30	25.6			30			内Rの影響で外-外30が最小（実績）
V32	3.2	4	5	25.5	24.6	37.2						
	4.5	4.5	5	25.4	28.5	39						
	5	4.5	5	25.1	30	—						
	6	5	5	25.1	33	41						
V40	3.2	4	6.5	31.1	29.1	38.5						
	4.5	4.5	6.5	31	33	39.8						
	5	4.5	6.5	30.7	34.5	—						
	6	5	6.5	30.7	37.5	41.3						
	9	7	6.5	31.2	46.5	46						
V63	9	8	10	48.5	57	59.6						
その他（折り曲げ表に行が無い組合せ・特殊なケース） 下型と板厚も書いてください												
				—	—	—						
				—	—	—						
				—	—	—						
				—	—	—						

※ 青字2件はこれまでに聞いた実績です。違っていたら直してください。 ※ フランジの「最大」は計算値がまだ出せていません（左右の扱いに直しが残っています）。
※ 記入後、このファイルをそのまま返してください。判断シートに入れます。



- 書き方
- ① 寸法は左の絵のとおり。フランジA・Bは外寸、段差Sは外-外。
 - ② 左のうすい青「参考」を見ながら、右のうすい黄に実際の値を書く。分かるところだけでよい。
 - ③ 上限が無い（いくら長くても大丈夫）なら「なし」と書く。
 - ④ 材質は鉄。他の材質は備考へ。

- 参考の中身
- ・最小フランジ … V溝の肩に届く限界（外寸）。これより短いと溝に落ちる。
 - ・段差S 暫定 … 3×(曲げ内R+板厚)。実績2件に合わせた式。
 - ・段差S 幾何 … 当たり判定から出した値（角をピン角で見るので小さめに出る）。
実際の最小は断面の幾何の寸法に依るため、Z-2を破りかきたい。