


Z曲げ（段違い）実績記入シート ― 下型14型せんぶ

株式会社高橋鉄骨 Z曲げ可否判断シート用 / うすい青＝参考（いまの計算値・触らない） うすい黄＝実際の値を書き込む欄 ●＝断面の図面がある型

金型・材質・板厚					参 考 ―― いまの計算値			記 入 ―― 実際の値						
下型	V幅	曲げ内R	材質	板厚t	最小フランジ外寸（表）	段差S 最小 暫定	段差S 最小 幾何	フランジA 最小	フランジA 最大	段差S 最小	フランジB 最小	フランジB 最大	備考	
材質：鉄														
V8	8	1.3	鉄	1.2	6.5	7.5	―							
			鉄	1.6	7.5	8.7	―							
● V12	12	2	鉄	1.2	9	9.6	11							
			鉄	1.6	10	10.8	11.5							
V16	16	2.6	鉄	2.3	10	12.9	12.3			12.3			12.3でギリギリ（実績）	
			鉄	2.3	12	14.7	―							
V20	20	3.3	鉄	3.2	13	17.4	―							
			鉄	3.2	15	19.5	―							
● V25	25	4	鉄	4.5	17.5	23.4	―							
			鉄	3.2	18.5	21.6	22.5							
			鉄	4.5	20	25.5	23.8							
			鉄	5	20	27	―							
● V32	32	5	鉄	6	21	30	25.6			30			内Rで30が最小（実績）	
			鉄	3.2	22	24.6	37.2							
			鉄	4.5	23	28.5	39							
			鉄	5	24	30	―							
● V40	40	6.5	鉄	6	25	33	41							
			鉄	3.2	25	29.1	38.5							
			鉄	4.5	27	33	39.8							
			鉄	5	27	34.5	―							
V50	50	8	鉄	6	30	37.5	41.3							
			鉄	9	37	46.5	46							
● V63	63	10	鉄	6	35	42	―							
			鉄	8	38.5	48	―							
V80	80	13	鉄	9	45	57	59.6							
			鉄	9	55	66	―							
V100	100	16	鉄	10	55	69	―							
			鉄	12	60	75	―							
V125	125	20	鉄	12	75	84	―							
			鉄	12	90	96	―							
V160	160	26	鉄	16	95	108	―							
			鉄	16	110	126	―							
			鉄	19	115	135	―							
			鉄	22	131	144	―							
材質：縞														
● V25	25	4	縞	2.3	18.5	18.9	―							
			縞	3.2	19	21.6	―							
			縞	4.5	20	25.5	―							
● V40	40	6.5	縞	3.2	27	29.1	―							
			縞	4.5	29	33	―							
			縞	6	30	37.5	―							
V80	80	13	縞	9	56	66	―							
			縞	12	60	75	―							
その他（表に行が無い組合せ・特殊なケース） 下型・材質・板厚も書いてください														
					―	―	―							
					―	―	―							
					―	―	―							
					―	―	―							

※ ●＝断面の図面がある5型（V12・V25・V32・V40・V63）。この5型だけ「段差S 幾何」が出せます。他は図面をいただければ出します。
Z曲げ（段違い）の寸法の取り方 について。 ※ フランジの「最大」は計算値がまだ出せていません（左右の扱いに直しが残っています）。
ごさい。判断シートに書き方



- ① 寸法は左の絵のとおり。フランジA・Bは外寸、段差Sは外-外。
- ② 左のうすい青「参考」を見ながら、右のうすい黄に実際の値を書く。分かるところだけでよい。
- ③ 上限が無いなら「なし」と書く。表に無い材質・板厚は「その他」の行へ。

参考の寸身
・最小フランジ 外寸（表）… 折り曲げ表の最小外寸。これより短いとV溝に落ちる。
・段差S 暫定 … 3×(曲げ内R+板厚)。実績2件に合わせた式。全型で出せます。
・段差S 幾何 … 当たり判定から出した値。●の5型だけ。角をピン角で見るので小さめに出来ます。
実際の最小は暫定と幾何の大きいほうになるはず。そこを確かめたいです。