# AC54xx\_DualCARV\_SDK 版本说明





# 版本历史

次小h 口 261	/以 <del>个</del> 寸	かいられ
2017-04-29 JIELI	0.1Beta AC54xx_Du	Beta 版 ual CarV_SDK 版本说明      密级:3
2017-05-15	0.2	
2017-06-06	0.3Beta	Beta 版,加入 WIFI 功能,配合杰理 APP DVControl_SDK_VO.1_20170605.zip 使用
2017-06-08	0.4	0.2 版本上更新,无 WIFI svn 版本 r1077
2017-06-30	0.5	0.4 版本上更新,支持 usb 后拉,无 WI FI svn 版本 r1209
2017-07-17	0.6	在 AC54XX_SDK_VO.5Beta_USB-patch_0.5_2 版本基础上 更新 WIFI 功能;  trunk/verify/IP_CAM/JLDV_WIFI : SVN 版本号 1269
2017-09-09	WIFI_0.5_7	在 AC54XX_SDK_VO.5Beta_0.5_7 版本基础上 更新 WIFI 功能; trunk/verify/IP_CAM/JLDV_WIFI : SVN 版本号 1393, GIT 版本号: ea2d48a
2017-09-20	WIFI_0.5_8	在 AC54XX_SDK_WIFI_V0.5_7 版本基础上 更新WIFI 功能; trunk/verify/IP_CAM/JLDV_WIFI : SVN 版本号1422, GIT 版本号: dc7340c
2017-09-30	WIFI_0.5_9_1	在 AC54XX_SDK_WIFI_V0.5_8 版本基础上 更新WIFI 功能; trunk/verify/IP_CAM/JLDV_WIFI:SVN 版本号, GIT 版本号:394b028
2017-10-01	WIFI_0.5_9_2	在 AC54XX_SDK_WIFI_0.5_9_1 版本基础上 更新WIFI 功能; trunk/verify/IP_CAM/JLDV_WIFI:SVN 版本号,GIT 版本号:394b028
2017-12-08	WIFI_0.5_9_3	更新*eOdf368-(HEAD, shift/release-V0.5.10)
2018-02-02	WIFI_V0.5.10_	同步 VO. 5. 10 公版代码; 版本号: SVN 2003
	2_双录	
2018-03-19	WIFI_V0.5.10_ 5_双录	同步 JLDV2018-03-06 公版代码; 解决实时流延时 2-3 秒问题,解决实时流没有设置 isp 导致,画面暗问题; 回放文件增加 GPS 轨迹支持; 解决大量 BUG 问题;
		版本号: SVN 2052
2018-06-05	WIFI <b>_版.駅1</b> <u>所</u> 6 双录	1. 修复获取 YUV 数据导致光流计算不对问题; 有. 增加 pixel flow 光流库;

6 双录

3



		版本号: SVN 2220
		1.增加 8188E,8188F USB 驱动, 目前只能
		够使用 BG 模式, 禁止 N 模式;
		2.增加支持无 TF 卡通过手机 APP 升级,目
	AC54XX_WIFI	前只支持工厂升级,掉电会损坏;
		3.8189 WIFI 模块 AP 模式增加低功耗休眠
	_SDK_V0.5.10	和唤醒功能;
2018-07-02		4.UVC 添加 dev_ioctl 获取描述符接口;
	_8_双录	5.抓拍分辨率随实时流,关闭自动关机;
		6.8801 支持 非基础速率配置;
	_2018-07-02	7.增加檫除 flash 里面 db 表的宏;
		8.所有 WIFI 驱动增加 AP 模式下接入和断
		开事件;
		9. 解决双路手机 APP 切换有概率花屏问
		题;
		1.增加大头贴功能,默认关闭;
		2.修复特殊串口互斥 bug
	AC54XX_WIFI	
		野江 子臼 ECHO CANCELL ENADLE
		默认关闭, ECHO_CANCELL_ENABLE
	_SDK_V0.5.13	4.解决 APP GPS MOV 文件重复播放引起
2018-08-07	_SDK_V0.5.13	4.解决 APP GPS MOV 文件重复播放引起轨迹完全显示问题
2018-08-07	_SDK_V0.5.13 _2_双录	4.解决 APP GPS MOV 文件重复播放引起轨迹完全显示问题 5.修复芯片烧写 KEY 以后,读取 SD 文件系
2018-08-07	_2_双录	4.解决 APP GPS MOV 文件重复播放引起轨迹完全显示问题 5.修复芯片烧写 KEY 以后,读取 SD 文件系统资源文件不行问题
2018-08-07		4.解决 APP GPS MOV 文件重复播放引起轨迹完全显示问题 5.修复芯片烧写 KEY 以后,读取 SD 文件系统资源文件不行问题 6.增加 vm 外部获取 flash 大小
2018-08-07	_2_双录	4.解决 APP GPS MOV 文件重复播放引起轨迹完全显示问题 5.修复芯片烧写 KEY 以后,读取 SD 文件系统资源文件不行问题 6.增加 vm 外部获取 flash 大小 7.修复 USB 后拉抓拍异常
2018-08-07	_2_双录	4.解决 APP GPS MOV 文件重复播放引起轨迹完全显示问题 5.修复芯片烧写 KEY 以后,读取 SD 文件系统资源文件不行问题 6.增加 vm 外部获取 flash 大小

发布时间: 2017-04-29

版本号:AC54xx\_DualCarV\_SDK\_V0.1Beta

说明:杰理 AC54xx\_DualCarV\_SDK\_V0.1Beta,用于熟悉 JL AC5401 双录方案、熟悉软件硬件环境架构及系统。



注意: 此版本不适合具体案子开发。

发布时间: 2017-05-15

版本号:AC54xx\_DualCarV\_SDK\_V0.2

说明: 杰理 AC54xx\_DualCarV\_SDK\_V0.2,解决了循环录像 bug,插拔卡 bug,优化码流控

制,优化摄像头效果

发布时间: 2017-06-06

版本号:AC54xx\_DualCarV\_SDK\_V0.3Beta

说明: 杰理 AC54xx\_DualCarV\_SDK\_V0.3Beta, 加入 WIFI 功能,配合杰理 APP DVControl\_SDK\_V0.1\_20170605.zip使用,用于熟悉JLAC54 带WIFI方案、熟悉软件硬件环境架构及系统,熟悉设备与手机APP通信协议;(通信协议文档放在 doc文件夹的 设备端与APP 端通信文档)

注意: 此版本不适合具体案子开发,客户可以在此版本熟悉方案.



发布时间: 2017-06-08

版本号:AC54xx DualCarV SDK V0.4Beta

说明: 在之前的 0.2 版本上增加了触摸屏 UI, sd 卡升级, flash 写保护, SD 卡死掉后恢复等主 UI 工程中独立出来并可以单独升级。修改了 0.2 版本上的一些严重 bug, 系统配置信息统一管理, 简化了默认配置修改和 ui 与 app 之间配置同步操作。

注意: 请尽快将之前在 0.2 版本上开发的 ui 移植到此版本

发布时间: 2017-06-30

版本号:AC54xx DualCarV SDK V0.5Beta

说明: 在之前的 0.4 版本上增加了 USB 后拉摄像头的支持。

#### 主要修改:

- 1 触摸屏 UI 风格同时支持按键操作,添加了视频预览功能
- 2 修改了回放模式快进快退死机问题
- 3 UI工具和控件更新

注意: usb 后拉插拔检测还有 bug, vga 的比较稳定,720p 的还不稳定

发布时间: 2017-07-17

版本号:AC54XX SDK V0.6 WIFI

说明: 在 AC54XX\_SDK\_V0.5Beta\_USB-patch\_0.5\_2 版本基础上 更新 WIFI 功能

## 主要修改:

- 1 更新至 AC54XX\_SDK\_V0.5Beta\_USB-patch\_0.5\_2 版本;
- 2 修复测试出来的 BUG:
- 3 实时流增加 JPEG 支持
- 4 WIFI 模块增加支持马威尔 8801
- 5 增加支持 8189 模块 MP 测试
- 6增加 IPERF 测试例程
- 7 手机回放完善功能;

发布时间: 2017-08-21

版本号:AC54XX\_SDK\_V0.7\_WIFI

说明: 在 AC54XX\_SDK\_V0.5Beta\_USB-patch\_0.5\_7 版本基础上 更新 WIFI 功能

#### 主要修改:

- 1 合并至 AC54XX\_SDK\_V0.5Beta\_USB-patch\_0.5\_7 版本;
- 2 修复测试出来的 BUG;
- 3 增加紧急视频传输到 APP 功能;
- 4 增加对讲功能;



发布时间: 2017-09-09

版本号:AC54XX SDK WIFI V0.5 7 2017-09-09

说明: 在 AC54XX\_SDK\_V0.5Beta\_0.5\_7 版本基础上 更新 WIFI 功能;

主要修改:

- 1 合并至 AC54XX\_SDK\_V0.5Beta\_0.5\_7 版本;
- 2 修复测试出来的 BUG.增加客户提到的各种需求 API 接口;
- 3 增加实时流双路切换功能;
- 4 在双路使能的情况下暂时不支持碰紧急视频的功能,后续增加:

发布时间: 2017-09-20

版本号:AC54XX SDK WIFI V0.5 8

说明: 在 AC54XX\_SDK\_WIFI\_V0.5\_7 版本基础上 更新 WIFI 功能;

主要修改:

- 1 修复 SD 卡只能是 32k 存储单元的才能录像;
- 2 1080P 样机直播音频问题: 获取的 PCM 音频不能正常播放, 导致音频无法转码, 从而不能将音频流发送到阿里云直播服务器中,视频流 h264 是可以发送的:
  - 3 增加获取后拉摄像头状态的接口;
  - 4 修复获取视频列表信息(vf list.txt)失败;
  - 5 增加 AP 和 ST 模式切换:
  - 6 修改 ADKEY 长按时间设置;
  - 7 修复行车记录仪时间修改 UI 不改变
  - 8 修复录一两个文件, 开始不录像现象
  - 9 前后视录像视频模式切换:

## 配置一:

录像前视: 720P H.264 + 直播前视: 720P H.264 录像后视: VGA H.264 + 直播后视: VGA H.264

配置二:

录像前视: VGA H.264 + 直播前视: VGA H.264 录像后视: VGA H.264 + 直播后视: VGA H.264

发布时间: 2017-09-30

版本号:AC54XX\_SDK\_WIFI\_V0.5\_9\_1

说明: 在 AC54XX SDK WIFI V0.5 8 版本基础上 更新 WIFI 功能;

主要修改:

- 1 修复部分死机 BUG
- 2 增加保存文件不断录像功能
- 3 获取预览图增加时间包
- 4 修复截取视频时间长度不对问题

发布时间: 2017-10-01

版本号:AC54XX\_SDK\_WIFI\_V0.5\_9\_2

说明: 在 AC54XX\_SDK\_WIFI\_V0.5\_9\_1 版本基础上 更新 WIFI 功能;

主要修改:



#### 1 修改文件列表生成方式

发布时间: 2017-12-08

版本号:AC54XX SDK WIFI V0.5 9 3

说明: 在 \*e0df368-(HEAD, shift/release-V0.5.10)版本基础上 更新 WIFI 功能;

主要修改:

- 1 修复公版行车记录仪 BUG,增强系统稳定性;
- 2.video\_playback.c video\_preview.c 等源码移至 app 目录下;
- 3.配对安卓 APP 版本为 0.8.0

发布时间: 2018-02-02

版本号: AC54XX\_WIFI\_SDK\_V0.5.10\_2\_双录\_2018-02-02 说明: 在 公版 0.5.10\_双录 基础上 更新 WIFI 功能; 主要修改:

- 1 修复公版行车记录仪 BUG,增强系统稳定性;
- 2.增加 TCP 实时流;
- 3.增加二维码扫描识别;

发布时间: 2018-03-19

版本号: AC54XX WIFI SDK V0.5.10 5 双录 2018-03-19

主要修改:

同步 JLDV2018-03-06 公版代码:

解决实时流延时 2-3 秒问题 ,解决实时流没有设置 isp 导致,画面暗问题;

回放文件增加 GPS 轨迹支持;

解决大量 BUG 问题:

发布时间: 2018-06-05

版本号: AC54XX\_WIFI\_SDK\_V0.5.10\_6\_双录\_2018-06-05

主要修改:

- 1.修复获取 YUV 数据导致光流计算不对问题;
- 2.增加 pixel flow 光流库;
- 3.修复 usb 从机下载概率失败问题;
- 4.统一实时流使用;
- 5.增加 WIFI WLAN 直连模式,(存在由于信道不同导致 WIFI 性能下降);
- 6.修复客户反馈的问题和测试到的一些问题;
- 7.完善文档,增加客户常用的一些开发说明和遇到的问题处理方法;

版本号:SVN 2168



发布时间: 2018-07-02

版本号: AC54XX\_WIFI\_SDK\_V0.5.10\_8\_双录\_2018-07-02

主要修改:

10.增加 8188E,8188F USB 驱动, 目前只能够使用 BG 模式, 禁止 N 模式;

11.增加支持无 TF 卡通过手机 APP 升级,目前只支持工厂升级,掉电会损坏;

12.8189 WIFI 模块 AP 模式增加低功耗休眠和唤醒功能;

13.UVC添加 dev\_ioctl 获取描述符接口;

14.抓拍分辨率随实时流,关闭自动关机;

15.8801 支持 非基础速率配置;

16.增加檫除 flash 里面 db 表的宏;

17.所有 WIFI 驱动增加 AP 模式下接入和断开事件;

18.解决双路手机 APP 切换有概率花屏问题;

发布时间: 2018-08-07

版本号: AC54XX\_WIFI\_SDK\_V0.5.13\_2\_双录\_2018-08-07

主要修改:

1.增加大头贴功能,默认关闭;

2.修复特殊串口互斥 bug

3.增加回声消除功能,

默认关闭, ECHO CANCELL ENABLE

- 4.解决 APP GPS MOV 文件重复播放引起轨迹完全显示问题
- 5.修复芯片烧写 KEY 以后,读取 SD 文件系统资源文件不行问题
- 6.增加 vm 外部获取 flash 大小
- 7.修复 USB 后拉抓拍异常
- 8.修复 app 设置小机时间异常问题
- 9.修复 RGB 屏不能显示问题;