



6.3 (√)



- 技术要求
1. 加工结束需去除毛边、毛刺。
 2. 未注圆角 $R1$ 。
 3. 零件加工完成用煤油洗净。

宁波大学				图号	2	日期	2026. 4. 16
				批阅			成绩
姓名	梁嘉楠	专业	机械设计制造及其自动化	弹性体			
班级	221机械1班	学号	226001563				