火災•爆発特集号

トンネル火災

谷 井 篤 三*

各種のトンネルの中でも火災危険の多い自動車トンネル火災について、内外の火災事故例をふりかえり、代表的火災実験を紹介しながらトンネル防災の歴史的流れを説明している。また各種の実験あるいは理論からトンネル自動車火災の熱・煙の基礎的特性を考察し、各種自動車火災の熱出力と発煙強度を例示した。トンネル防災についてそのシステムとシステムを構成する防災設備と使用機器を解説し、今後のトンネル防災としての問題点と総合防災システムの重要性を提起している。

1. はじめに

一般にトンネルといえば、山岳鉄道トンネル、市街地の地下鉄道、道路トンネル、あるいは、ケーブル洞道、共同溝などがある。いずれも細長い閉鎖空間で、火災が発生すれば、延焼の危険は大きく、煙の充満などにより消火あるいは救急活動は困難をきはめることになる。とりわけ道路トンネルは不特定多数の人に運転される自動車が高密度で走行しており、交通事故あるいは整備不良などによる火災の発生危険は大きい。また積荷などの可燃物を制限することも現状では実施がむずかしいため火災発生時の災害の予測もつけがたい

本稿では道路トンネルの自動車火災について、主な 火災事故例をふりかえり、国内外の実験例から自動車 火災時の熱出力、煙の発生などの基礎的事項に触れ、 次にトンネル火災の防災機器、システムについて紹介 していきたいと思う。

2. 火災事故例

自動車トンネル火災の重大さを認識し、トンネル防災が独立して取り上げられるきっかけとなったのはホランド自動車トンネル火災であるり、昭和24年(1949年)米国ニューヨーク市のマンハッタンとバドソン河を隔てて対岸のジャージー市を結ぶ2783mのこのトンネルで二硫化炭素入りドラム缶80本を満載した大型トラックが入口から870m入ったところで突然二硫化炭素に引火して爆発火災となり、前後を進行中のトラック9台を全焼、トンネル内壁や内部構造物に甚大な損害を与えた。この薬品爆発火災と引き続き起こった自動車火災により、トンネル内は濃煙と高温の有毒ガスが充満し、現場の消火活動は困難を極め、消

防,警察,港湾などの職員を含む 66 名の負傷者が出た。事故発生当時は、交通量が少なく換気条件も良かったので死者は出なかった。トンネルの通行は 56 時間後に仮開通されたが、復旧に要する日時は夜間10時間交通を閉鎖として工事を行なうとしても 2 か月はかかったものとされ、火災による損害は 当時の 価格で100 万ドルに及ぶものと推定された。

ホランドトンネルは大都市間の河底トンネルで,2 本のトンネルからなる一方通行トンネルであったが, 交通量は週日で 45 000 台、週末で 60 000 台を越していた。このためトンネル内には 消火用水の ホース接 手,電話ボックス,火災報知機,消火器,交通管制照 明灯あるいは各種交通信号装置が設けられており,毎 時 40 回の換気回数の能力をもつ換気装置も設備されていた。火災事故のあと NFPA (米国防火協会)では 次のような勧告を発表している。(1)爆発物並びに規定量を越す危険物積載車両の通行禁止,(2)換気用ファンモターの水噴霧による注水冷却,(3)消火器は A火災, B火災に適するものの他 C火災に適する消火器 を配置すること,(4)自動スプリンクラー装置等を設けるこ

国内では昭和 42 年に国道 1 号線の滋賀県と三重県の県境にある延長 245 m の鈴鹿トンネルで発泡スチャール製のアイスクリーム容器 600 ケースを積んだ大型トラックが入口から 30 m 入ったところで突然エンジン部から火を噴き、停車して反対側から走行してきたタンクローリの運転手と自動車に備えつけの消火器で消火しようとしたが消火できずに火は積荷に燃え移った、火災発生個所から火災車と反対側に停滞した車両の運転手達は、引火と同時に発生した異臭と猛烈な煙に車を棄ててトンネル外に逃げ、計 13 台のトラックが全焼した、火災発生 40 分後に消防隊が到着したが煙と熱のためトンネル内に入ることができず、周辺

^{*} 能美防災工業(株)

山林への延焼防止につとめトンネル内の消火に取りかかれたのは火災発生後5時間経過してからであった. 焼けた車を引き出し仮復旧後トンネルの交通が再開されたのは46時間後であった. 死傷者がなかったのはトンネルが短かったためと考えられる. 政府はこのトンネル火災事故を重視し関係各省庁による事故対策の検討を行ない「道路トンネルにおける非常用施設の設置基準(建設省)」が定められるなどトンネル火災対策の強化が図られることになった.

昭和54年には、東名高速道路の静岡、焼津間にある日本坂トンネル下り線の出口から500m入ったところで大型トラックに、小型乗用車が追突して火災を発生し死者7名(交通事故死によるものと思われるものも含む)、焼失車両189台という大惨事に至ったことは記憶に生々しいものである。この事故は規模の大きさと共に日本の高速道路の過密度や自動車社会におけるドライバの後進性について世界の注目を集めた事故でもあった。この事故の重大さにかんがみ政府は「トンネル等における自動車の火災事故防止対策について」審議すべき交通対策本部を設け、トンネル防災設備の一層の整備充実を図ることにした。

以上の3例を見るまでもなく,1台の車の不注意,整備不良あるいは規制無視などが大惨事につながる危険をはらんでいるのが,自動車トンネルにおける火災事故である。

3. トンネルにおける自動車火災

トンネル火災のほとんどは前2章の事故例のような 大きな規模にならないで終わっている. 例えば日本道 路公団が管理するトンネルでは昭和35年から昭和55 年までの20年間に25件、首都高速道路のトンネルで は昭和 42 年から昭和 52 年の 10 年間に 11 件の火災が 発生しているが2台以上の車両がもえたのは日本坂ト ンネルの火災事故を含めて2件のみであり他は出火車 の半焼または全焼である. しかし火災は初めの出火車 から逐次延焼拡大していくものであるから自動車単体 の火災状況を把握することは重要である. 自動車は座 席,床,あるいは内装材などが乗用車で約 100~150 kg 程度あり、またガソリン、ジィーゼル油などの燃 料を車種により 50~2001 程度の大きさのタンクに入 れている。このような自動車のもつ可燃物の燃焼速度 従って熱出力は燃焼物の量及び特性に依存し個体の場 合は露出表面積,厚さ,またはこれらの中にどの位空 気が入り込めるかなどによって変化する.液体燃料が 流出した場合は、燃焼速度はほとんど、流出面積によ って決まってくる. 概略的な見方として乗用車内装火 災のように、1~2 m の高さの固体可燃物が 開放空間

で燃える時には火源の床面積 $1 \, \mathrm{m}^2$ 当たり $0.5 \sim 1 \, \mathrm{MW}$ の熱出力となり、液体燃料火災のときには流失面積 $1 \, \mathrm{m}^2$ 当たり、 $2 \, \mathrm{MW}$ になる。この熱出力の $5 \sim 10 \, \mathrm{%}$ が燃焼の継続に寄与し残りが、人を傷つけ、隣接車両に延焼しあるいはトンネル内施設を焼損させるなどの災害の原因となる。この熱出力の大半は、燃焼ガスを活発に動かすことになり、トンネル火災で問題になるのはこのエネルギーである。これらを実験の結果などから考察してみたい。

3・1 代表的な火災実験

- (1) オペネグトンネルの実験 1965 年 スイスの旧オペネグ鉄道トンネルで大規模な火災実験が行なわれた 9 . このトンネルは長さ 190 m, 高さ 6 m, 幅は最大部で 4.8 m, 天井は円形であってトンネルの一方は閉鎖され他方は開放してあった。乗用車の 2 合分の燃料タンクの量からタンクローリ車からの油の流出までを想定火災規模として, 100 1 1 500 1 1 および 1 1 00 1 の石油量をおのおの 1 6.2 m 2 2 2 2 3 4 5 2 9 5 5 6 6 7
- a. すべての実験で大量の煙が発生し、煙の先端速度は最大 11 m/s に達し、視界は発火後 10~20 秒で悪化した.
- b. 火傷を受け生命に危険を生ずる範囲は、 $100 \, l$ 火災で $10 \, \text{m}$, $500 \, l$ 火災で $30 \sim 40 \, \text{m}$, $1000 \, l$ 火災では $50 \, \text{m}$ であった。また延焼の危険範囲は、 $100 \, l$ 火災で $4.5 \, \text{m}$ 離れた乗用車はわずかに熱の影響をうけたが、 $500 \, l$ および $1000 \, l$ 火災の場合はおのおの $4 \, \text{m}$ および $11 \, \text{m}$ 地点の自動車は焼失した・
- c. $55\,\mathrm{m}$ の長さに対して $15\,\mathrm{m}^8/\mathrm{s}$ の給気をする半横流式換気装置を運転したときに燃焼速度は殆んど変わらなかった. $1.7\,\mathrm{m/s}$ の縦流換気を与えた場合は $100\,l$ の火災では燃焼速度がわずかに減少したが、 $500\,l$ 火災のときは燃焼速度は換気のない場合に比べて約 $2\,\mathrm{G}$ になり、火源から $10\,\mathrm{m}$ の場所の乗用車を完全に焼失した。
- d. 火傷を起こさない程度火源に近づいたときのCO 濃度は短時間で人が死ぬ程ではなかった。この位置で半横流換気を行なったときにCO 濃度に影響は表れなかった.縦流換気の場合は上流では、非常によい状態になるが下流での状態は悪化し、酸欠による危険についても同様のパターンであった。
- (4) 二ツ小屋トンネルの実験³ 昭和 44 年及び 45年に福島県の旧栗子国道の二ツ小屋トンネルでガソリン火皿火災と自動車火災実験が行なわれている。二 ツ小屋トンネルは長さ 384 m, アーチ中心高さ 5.1 m, 断面積 25.5 m³ である。昭和 44 年に中型乗用車1台,

6 ton トラック 1 台を昭和 45 年には 2, 4,6 m² 火皿 におのおの 50,100,150 l のガソリンを入れた場合およびライトバン 3 台,大型トラック 3 台を燃して,トンネル内の温度分布とその時間変動,CO および NO2の発生量と濃度の時間変動,発生熱量,煙の濃度,風速の影響,を調査し、昭和 45 年には水噴霧の自動車火災とその環境に与える影響を調べることもさらに追加した実験を行なった。これらの実験の結果から次のようなことが得られている。

- a. 高温にさらされる範囲はごくかぎられている.
- b. ふく射熱は相当に大きく、覆エコンクリートの 剝離などの現象が発生する可能性があり、熱伝導率の 低い内装材などについては注意する必要がある.
 - c. CO 濃度は最高 330 ppm であった.
 - d. NO。は検出できなかった、
- e. 燃焼物の種類を問わず発生する煙の量は非常に多かった. 風下からの消火活動は困離である. しかし風上には煙はまわらず消火活動は容易である. 風下への避難はさけねばならない.
- f. 水噴霧設備はトンネル内の温度を下げるのに極めて有効である。

3・2 トンネル自動車火災の考察

前項の代表的実験のほか関係方面では各種の実験や 調査研究が行なわれている。これらの結果からトンネ ル自動車火災の基本的な特性である,熱出力,煙の発 生などを考察してみる。

(1) 熱出力 自動車火災の規模は熱出力によって表すことができる. 熱出力は熱源の燃焼速度 kcal/sec あるいは MW(1 MW=240 kcal/s)である. トンネル内自動車火災実験による熱気流温度の上昇値, その測定点と火源との距離から上昇気流となった対流熱量を知ることができる. 熱源の熱量は対流熱量のほか,




図 1 自動車火災熱出力の等価ガソリン火皿面積

燃焼継続のための熱量あるいはふく射熱などがあり, これらの熱源の発熱量に対する比率(約60%)から熱 源の熱出力は推定できる。またノルマルヘキサンある いはガソリンなどを火皿で燃焼させた場合は、比較的 定常な燃え方をし再現性もあるので実験によく使われ るが、自動重火災の勢出力をガソリン火皿火災の火皿 面積におきかえて表現することもある. 過去の各種の 実験の代表的数値から 4 m² 火皿火災、乗用車および 大型バス火災などの熱出力を火皿面積におきかえてみ ると図1のように乗用車クラスで約 2~4 MW (ガソ リン火皿火災で約 1~2 m²)、大型バスクラスで約 10 MW (ガソリン火皿火災で約 5 m²) になる. また熱気 流によって他の車へ延焼する危険度はオヘネグの実験 の結果をまとめてみると図2に示すようになる。 Ofenegg の実験では、熱気流をあびた自動車は温度がお よそ 400°Cに達したとき発火しはじめている。

(3) 煙の発生 自動車火災は、多量の煙を発生





図 2 Ofenegg トンネル (スイス) 火災実験による 車両延焼温度



発煙特性は,発煙強度すなわち火災により発生した 熱気流体積速度 (m^3/s) に,その熱気流の煙濃度 $C_s(1/m)$ の種で表す


図 3 ガソリン火皿火災および自動車火災による発煙特性

表 1 避難限界見透し距離と C。值

	避難限界の見透し 距離〔m〕	減光係数 C。
不特定者	15~20	約 0.1 (1/m)
建物内熟知者	3~5	0.4~0.7(1/m)

する。この煙はトルネル内が無風のときは熱気流と一諸に上昇し天井下に層を成して流れていく。この煙層の流れの速さ、断面積あるいは煙濃度を測定することによってその火災の発煙量を測定することができる。発煙量は発煙強度とも言われ一般に火源から発生する熱気流量 $\mathbf{m}^{8}/\mathbf{s}$ とその煙濃度 $C_{s}1/\mathbf{m}$ の積で表されている。実験の結果からガソリン火皿火災と自動車火災の発煙強度を比較してみたのが $\mathbf{3}$ で、この図の大型バス内装火災のときには煙の濃度 $C_{s}2.5$ の熱気流

いる. 型バス内装火災のときには煙の濃度 C。2.5 の熱気流 鶕 間 [sec] 谏 度 V [m/s] 離 X [m] 距 煙の厚さ H [m] E 2.0 \56 1.8 160 1.5 274 112 202 238 2.5 άħ 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 40 60 距離:X[m] (a) 実測による煙の流動分布



 $V_0 = 2 \text{ m/s}$ $V = 30 \text{ m}^8/\text{s}$ $H = 0.02 \text{ kW/m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}$

図 4 4m² ガソリン火皿火災 (無風時) の実測とシミュレーション による煙の流動分布




図 5 シミュレーションによる煙濃度の分布状況

60m³/s が平均的に発生していることを示している。 この値はおよそ 4 m² ガソリン火皿火災の発煙量に近 いことがわかる。

煙濃度 C_s は並行光ビームが煙層を通過する場合、煙層への入射光量を I_0 煙層を通過する光量を I および煙層の厚さを I としたとき Lambert-Beer の法則による式

$$I=I_0 \exp(-\alpha cl)$$

のa·Cを

$$C_s = \alpha \cdot c = \frac{1}{l} \ln \left(I_0 / I \right)$$

として, 粒子濃度による減光の度合で煙層の濃度を表す工学的濃度表示を, 火災の煙を扱う場合に使われている.

煙の中を避難する場合,人によって個人差あるいは 周囲の状況により相当差があるが,参考 にこの C_s 値と避難限界距離関係を $\mathbf{表}$ $\mathbf{1}$ に紹介しておく

(4) トンネル内の煙の流動分布

トンネル内火災から発生した煙が、トン ネル縦断 方向に 流動し 拡散される 状態 を 4 m² ガソリン火皿火災の煙に ついで みると図4および図5のようになる。図 4は無風時における発煙開始後の時間経 渦と煙の流動速度 [m/s]、煙の火点から の移動距離[m]およびそのときの煙層の 厚み「m」を実測例とセンクレイ(英国) の理論やによるシミュレーションの値の 両方で示したものである。この両者は比 較的近似しており、煙流動のシミュレー ションは 有効で ある ことを 示唆してい る、図5はシミュレーションによる煙の 流動分布図に煙濃度を C。値で入れたも のである。無風時に 4 m²/ガソリン火皿 火災程度の発煙があれば、3分後には約 270 m の距離まで流れ、煙の厚さはトン ネル高さの約半分の 3.5 m となり、そ の時の煙の濃度は C. 0.55 となることが わかる

4. トンネル防災の歴史

我国において自動車トンネルに防災設備が設置されたのは、昭和 33 年に開通した関門トンネルが最初である。関門トンネルは本州と九州を結ぶ重要な産業道路の性格をもつため各種危険物の輸送も相当量に達するものと見込まれていた。

このため関門トンネルの計画にあたっては、米国ホラ ンドトンネルの火災を参考にし、火災事故に対して充 分の措置を講じておくことが考えられ火災検知器. 手 動通報機、消火栓のほか、排気用換気ファンのある竪 抗には水噴霧による自動冷却装置がつけられた。また 昭和 38 年開通した名神高速道路では天王山などのト ンネルの建設が予定されていたため、昭和 35 年には 名神高速道路トンネル防災設備委員会が設けられ、消 防研究所に 1/5 スケールの模型トンネルを造って防災 対策の検討が行なわれ、トンネル内水噴霧の研究がこ の時からはじめられた. 水噴霧の放水は火災地点に一 致させある一定範囲内に限定して放水しなければなら ない、このため自動車のピストンアクションにより生 ずる交通風あるいは換気機の運転による換気風に影響 されることなく火点を検出する炎のふく射をキャッチ するふく射式火災検知器が開発された。昭和 42 年に は前述の二ツ小屋トンネル実験ではじめて実車による 火災試験が行なわれ、昭和 44 年開通した東名高速道 日本坂トンネルでは、手動通報機、非常電話、消火 器、消火栓、ふく射感知器、ファン冷却、トンネル内 水噴霧の各設備が取付けられた。昭和 48 年には高速 道路調査会トンネル防災研究班50により、1/3スケー ル、150 m の長さの模型トンネルでの火災実験が行な われ、半構流換気方式における大型排煙口の効果が確 認され、昭和 50 年開通した中央道網掛トンネルには 大排煙口による排煙方式が採用された.


5. トンネル防災システムと防災設備の現状

このような歴史の流れとともに研究開発されて発達してきたトンネル防災システムは、火災をはじめとするトンネル内の異常状態を検出しこれを受信装置に送信し、異常の種類、状態と発生地点を判別し、消防、警察等の関係各所への連絡を行ない、トンネル内水噴霧の放水、坑口警報盤、道路情報盤、非常放送あるいは換気機の火災時運転への切換など異常に対処する諸施設を制御する機能を持つようになってきている。このシステムを構成する防災設備については、建設省あるいは日本道路公団などでその設置要領を決めている。

建設省の道路トンネル技術基準(昭和49年)では非常用施設の種類として,通報装置,非常通報装置,消火設備およびその他の設備(排煙設備,避難設備,誘導設備,非常電話設備等)をあげている。

日本道路公団の防災設備設計要領(昭和 54 年)では、防災設備の種類として、道路技術基準と同様に通報設備、非常警報設備、消火設備、その他の設備(排煙設備、避難設備、非常駐車帯、誘導設備、非常電源設備、給水栓設備、水噴霧設備、ファン冷却設備、ITV 設備等)をあげている。

これらの諸設備はトンネル延長が長くまた交通量が 多い程火災発生率は増加し、避難も困難になることを 考慮して、トンネル延長と交通量に対応してその設備






図7 トンネル等級区分

表 2 日本道路公団設計要領による防災設備の設置基準

トンネル等級 設備の種類		Α	В	С	D
通報設備	手 動	. 0	0	0,	<i>.</i>
	自 動	0		·	
	非常電話	0	0	, 0	0
非常警報設備		0	0	0	0
消火設備	消火器	0	0	0,	
	消火栓	0			
その他の設備		給水栓設備,水噴霧設備, 排煙設備,避難設備, 非常駐車带,誘導設備, ITV設備,非常用電源設備, 非常用照明設備			

これ等防災設備について役割と設備を構成する重要な要素となる主なる機器について次に解説する.

5・1 通 報 設 備

通報設備はトンネル内で発生した火災などの事故をトンネルの管理所等へいち早く通報するためのもので事故の当事者または発見者が押ボタン等を押して電気信号を発信して通報する手動通報機あるいは、通話によって知らせる非常電話と、自動的に火災を検知して火災発生と発生地点を知らせる火災検知器による自動通報とがある。いずれにしても、この通報はトンネル防災システムを機能させる起点となる重要な設備であ

る.

(1) 手動通報機 手動通報機は、非常の場合車 道面から人が操作するものであるのでトンネル側壁 0.8m~1.5mの高さに取付けられトンネル防災用機器 の中では簡単なものであるので約50m間隔と比較的 密度高く設置されている。赤色の標識灯と「火災報知器」の文字板で存在を明示してあり、消火器あるいは 消火栓などの箱と一体に設置されているのが普通であ る.構造は自治省令で定める「火災報知設備に係る技術 上の規格」によるP型1級発信機屋外型に準じている。

(2) 自動涌報機 自動通報機は自動的に火災を 検出する火災報知器である. 火災検知器は一般に知ら れるように、火災の熱を検出するもの、煙を検出する ものあるいは炎から放射されるふく射をとらえるもの など多数の種類のものが存在し実用されている. トン ネルに始めて火災検知器を設置した関門トンネルでは 熱式の差動分布型(空気管式)が採用された。関門ト ンネルは換気が横流式であり、しかも対面交通で速度 制限が 35 km/h であったため車道内気流速度は低く、 その当時はまだトンネル内の水噴霧設備が設けられて いなかったため火点の正確な位置判別は要求されなか った。しかし名神高速道路からスタートが切られた高 速道路時代を迎えトンネル内水噴霧設備が検討され、 火災の検出区画に合致させて水噴霧の放水が可能な火 災検知器が要求されてきた。また換気の能力も大きな ものが必要とされこれによる車道内風も毎秒8m程 度に達することになり、気流の移動によって影響をう けやすい熱式, 煙式以外のトンネル用検知器として炎 の放射を検出する赤外線火災検知器が開発された.

この検知器は炎のスペクトルのうち、近赤外か赤外線を利用するものが実用化され、一定のふく射量に達すると動作するもの、あるいは炎のちらつきを検出するもの、この両方を併用したものなどがある。いずれの方式でもトンネル内の照明光、自動車のヘッドライトなどの灯具の光あるいはパトカーや工事標識の回転灯などで誤動作しないように工夫されている。また小型車の座席や内装材が燃える自動車火災としては火災の進展が遅く規模の小さいものでも検出できる感度をもっている。検知器のこのような性能は、フィールドテストと実車火災実験を繰り返えし行なって確認されている。

検知器の設置は 感度条件を 満足すれば 特に 限定することは ないが、 普通トンネルの 側壁に 車路面から 1.2 m~2 m 位の位置に 火災検出区画当たり数か所取付けられている。 火災検出区画は、水噴霧設備のある場合は放水区画にあわせて 25 m から 50 m 位になっている。

5.2 非常電話

非常電話は手動通報機と同様,火災その他の事故発生時に人によって使われるため,存在場所を螢光灯などによる内照式の見やすい標示によって明示してある。設置間隔はトンネル内では,使用しようとする人の歩行距離を考慮して 200 m 間隔に設置されている。最近は騒音を遮断し確実な通話ができるよう,トンネル側壁に切り込み部を設けその中に電話ボックスを設けるものもある。

5・3 非常警報設備

トンネル内で火災や交通事故が発生したとき、トンネルを走行している車あるいは進入しようとしている車を事故現場になるべく近づけないようにして交通混乱による災害の拡大を防止させねばならない。このため前項の通報設備により火災などの事故が通報されたならば、ただちにこれらの走行中の車両に対して、トンネル内の異常を速やかに知らせ進入を停止させるための設備で、トンネル内の異常情報を電光式、字幕式などで表示し、進入坑口付近あるいはトンネル内に設置する警報標示板、この近くで赤色灯などの点灯または点滅を行い運転者に警告する点滅灯、警告灯、あるいはサインン、ベルなどの音を発して注意をうながす音信号発生装置などがある。

5・4 消 火 設 備

トンネル内の自動車火災を消火あるいは制圧するために、消火器、消火栓、給水栓、水噴霧設備がある、大量の液体燃料や危険物火災でない限り、自動車の火災の初期の段階では消火器や消火栓が充分効力を発揮する。

- (1) 消火器 消火器は手動通報機と同様Cクラスのトンネルにも設置されている。自動車火災の特性からABCいずれの火災に対しても効果があること及び一般者の取扱いを考慮して 6kg の粉末(リン酸アンモニウム)が一般に使われている。設置間隔は 50 mで消火栓が設けられているときは同じ場所に併設され1ヵ所に2本おいてある。
- (2) 消火程 消火程は通常の火災に対する主体的な消火設備で、消火活動の機動性を考慮して消火程 弁のレバーの操作に連動して消火ポンプが起動し、ノ ズルを引き出せばそのまま放水ができる、 $3 \, \mathrm{kg/m^2}$, $130 \, \mathrm{l/min}$ のホールリール式消火程、あるいは消火栓箱に消火薬剤を保有し、 $3 \, \mathrm{kg/m^2}$, $200 \, \mathrm{l/min}$ の泡を放出できる消火栓などがある

設置はトンネル側壁に 50m 間隔に取付けられ、赤色の標識灯で位置を明示すると同時に、ナトリウム灯のもとでも赤色にみえるよう、「消火栓」の文字あるいは箱の塗料に螢光塗料を使うなどの工夫がされてい

る.

- (3) 給水栓 トンネル管理者や消防関係者用としてトンネルの坑口付近,非常駐車帯に設けられるが、最近ではトンネル内消火栓箱内に設置する場合もある.水量は消火栓よりも大きく、消防車への給水栓として口径 65 mm で 3 kg/m² で 400 l/min のものが使用されている.
- (4) トンネル内水噴霧設備 水噴霧の放水は, 火点から一定範囲内に放水して,火勢を制圧し,熱気流,車体,積荷を冷却して延焼を防止し火災の拡大を防ぐと同時に消火活動を容易するものである。この放水範囲の長さは,名神高速道路天王山トンネル内火災実験⁶⁾(昭和38年,日本科学防火協会)で火災時の影響の範囲として報告されている 20~30 m の長さよりも予裕のある 36 m から 50 m が用いられている.

区画の境界で火災が発生することも考慮して、2区画同時に放水できる能力を水源や加圧給水装置あるいは配管にもたせている。最近は同時に3区画放水可能な設備とすることも提案され実施されているトンネルもある。水を放出するヘッドは、ヘッド内部のスパイラルあるいはデフレクタを工夫してトンネル内防護空間内に有効に散水するよう作られており、トンネル側壁の上部に $4\sim5$ m 間隔に取付けて車路面1 m² 当たり6 l/min の割合で計算された水量を放水する。1 区画でとくに放水を利用する自動弁が設けられ、火災検出器の検出した火災区画に対応して、電磁式パイロット弁を作動させて自動弁の開閉を行なうが、一度電圧の供給をうけて自動弁の開閉を行なうが、一度電圧の供給をうけて自動弁が開放すれば、火災の進行等により、電源が断たれても圧力水の供給が続く限り、自動弁は開いて放水を継続するようになっている。

トンネル内では火災になってもなお車両は移動することがある。火災の検出は火災検出器の動作と同時に火災発生を受け付けるが、放水区画に対応する火災区画の決定には数秒の時間おくれを取り再度検出器が火災を検出した区画を放水区画とするようになっている。この放水区画の決定までは防災盤等で自動的に行なわれるが、放水するかしないかはトンネル内の状況を確認した上で人の判断によって行なうようになっている。しかし、火災は初期対処が重要であるため、これ等の作業が短時間で行なえるよう、トンネル内のITVカメラの固定を火災検出区画に連動させたり、あるいは水噴霧放水指令回路のロックを釦操作一つでできるなどのシステムが組まれている。

6. まとめ

トンネル火災に対しては幾多の実験が過去に行なわれ各種の防災設備が開発されてきてはいるが、今日ト

ンネル防災の抱えている問題はトンネル内車両火災が一般建築物火災と異なり可燃物の種類,性状,量などが不確定で火災の想定がむずかしいことである.次にトンネル内では火災の初期対応者,すなわち火災を発見して通報しあるいは消火作業をしてもらいたい人が不特定多数の運転者または同乗者であること,第三にはトンネルの構造の特殊性であるところの細長い閉鎖空間であることである.トンネルの開口部は坑口のみであり,空間に対して開口面積が少なければ熱がこもりやすくなり,煙は逃げにくくなる./消防法では消防活動上,必要な開口部を床面積の1/30以上設けるよう定めてあり,この値が確保できないときは必要な設備を設け対策を講ずることを要求している.この考え方を適用すると通常の天井高さのトンネルでは全長250mが限度になる.

こういう特殊性をもったトンネル防災はなお多くの課題を残している。特に長大トンネルの場合,火災の拡大防止と避難誘導のための設備のあり方が大きな課題となる。根本的には火災時の温度上昇を抑えることで温度上昇をある限度内に抑え得れば、避難のみならず消火活動,救急活動など各種の問題に対処しやすくなる。

そのためには、関係者の迅速適確な状況判断が重要 であり、その判断情報は火災の状況とともに火点付近 での気流の状態を知ることが必要になってくる。従っ て換気装置も適切に操作されることが必要で換気装置 の設計には、平常時の換気だけでなく、異常時の対応 まで考えられたものであることが望ましい.

防災という問題は防災専用の設備だけで対処すべき ことではなく、換気設備をはじめその他の関連諸設備 の有機的な協力体制が、異常時に対していかにうまく 機能するかが重要である。このことはトンネルに限ら ずその他の施設についてもいえることで、総合防災シ ステムの今後の大きな課題であり、適切な判断のもと に防災設備が充分活用されることを祈念するものであ る。

参考文献

- ニューヨークホランドトンネルに於ける薬品火災(抄記)日本道路公団(昭34)
- 2) Ofenegg トンネル火災実験報告書, 道路トンネル安 全対策委員会(スイス)(1964)
- 3) トンネル内自動車火災実験報告書(I),(II), 建設省 上木研究所(昭44,45)
- 4) "The Flow of Hot Gases along an Enclosed Shoppin Mall, Atentative Theory", P.L. Hinkley, March 1970, Fire Research Note 809
- 5) 網掛トンネル火災時の排煙効果に関する調査研究報告 書,高速道路調査会(昭50)
- 6) 名神高速道路トンネル内防災設備に関する報告書 第 1,2報,日本科学防火協会(昭35,36)
- 7) 比留間豊著: 道路トンネル付帯設備, 理工図書(昭41)