UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS LABORATÓRIO DE FÍSICA 1

INSTRUMENTOS, MEDIDAS E INCERTEZAS

JOÃO VICTOR ALCANTARA PIMENTA

xxxxxxxx

SÃO CARLOS 2020

1) RESUMO

Tirar medidas faz parte de qualquer contexto da física, que trabalha com inúmeras grandezas. Incertezas são, contudo, inerentes ao processo de medição e só se pode saber com certa precisão as grandezas, principalmente materiais. Nesta prática calculou-se o volume de um cilindro furado de material desconhecido a partir de medidas tomadas com um paquímetro e pôde-se, com esse volume, de $(8,6\pm0,1)$ cm^3 e com a massa $(22,49g\pm0,01)$, tomada por uma balança, calcular sua densidade $(2,62\pm0,03\,\frac{g}{cm^3})$ e obter um indício do material que poderia o compor (alumínio). Em outro momento calculou-se a área da bancada do laboratório de física 1 por dois instrumentos, um barbante de 80cm, que deu uma área de $A_{barbante} = (2 \pm 3) \, m^2$, e com a trena que deu $A_{trena} = (0, 3 \pm 0,0010) \, m^2$, ambas equivalentes porém de precisões muito distintas. Os resultados ressaltaram a importância de uma escala correspondente ao objeto medido e de uma quantidade razoável de medições.

2) INTRODUÇÃO

Com qualquer medida, seja ela feita das dimensões espaciais, temporal ou de massa, tem-se incertezas que são inerentes ao processo de medir. Seja por vias diretas de desvios no instrumento, imprecisões do medidor ou eventual interferência de um agente externo, ou indiretas, inferências a partir de medidas que já acarretam erros, faz-se necessário levar em conta o possível desvio da medida real que se tenta atingir. Rotineiramente, para aumentar a precisão e entender melhor o erro, toma-se uma série de medidas do corpo que se deseja e com esses dados calcula-se desvios aos quais se denomina desvio médio (2) e desvio padrão (1). Estes, são calculados da seguinte forma:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i}^{N} (x_i - \overline{x})^2}{N - 1}}$$

$$\Delta = \frac{\sum_{i}^{N} (x_i - \overline{x})}{N}$$
(1)

$$\Delta = \frac{\sum\limits_{i}^{N} (x_i - \overline{x})}{N} \tag{2}$$

σ é o símbolo para desvio padrão

Δ è o símbolo para desvio médio

A variável N, explícita nas fórmulas, demonstra a quantidade de medidas tomadas. É importante notar então que para um N muito grande, a tendência é que a dispersão se torna cada vez menor e a medida mais precisa. Existem casos onde a imprecisão dada pelos desvios (1) e (2) é menor que a imprecisão do instrumento (D) e, neste caso, é necessário que o desvio seja dado pela maior imprecisão que influencia na medida. Assim, alguns casos possíveis de medidas seriam:

$$\bar{x} \pm D$$
, se $D > \sigma$ (3)

$$\bar{x} \pm \sigma$$
, se $\sigma > D$ (4)

Ainda nas medidas diretas, é de relevância apontar que se o intervalo considerado for de $\bar{x} \pm 3\sigma$, a probabilidade de um elemento do conjunto de dados estar nesse intervalo é de 99,7%. Sendo assim, é lícito que se exclua qualquer elemento fora desse intervalo já que muito provavelmente foi fruto de um erro grosseiro ou sistemático.


Para grandezas z, determinadas como função de outras grandezas medidas e suas respectivas medidas, é necessário calcular sua incerteza também a partir das incertezas das grandezas usadas na inferência. Supondo z = f(x,y,...), a incerteza Δz pode ser calculada utilizando o cálculo diferencial e é dada por:

$$\Delta z = \left| \frac{f}{x} \right| \Delta x + \left| \frac{f}{y} \right| \Delta y + \dots$$
 (5)

3) OBJETIVOS

Serão determinados nesse relatório duas medidas indiretas. Na primeira, determinar-se-á o volume da figura (um cilindro furado) a partir de suas dimensões e, medindo sua massa, poder-se-á concluir sua densidade e supor sua constituição, por esta característica do metal. Na segunda parte, procura-se determinar a área da bancada do laboratório de física *I* por dois

equipamentos de medida e comparar os resultados para melhor compreensão do efeito do equipamento na determinação de uma medida e sua incerteza.



Fonte: Elaborado pelo Compilador Figura 1 - Modelo da figura cilíndrica medida

4) MATERIAIS E MÉTODO

4.1) MATERIAIS

Dentre os equipamentos do laboratório, os materiais utilizados para as práticas descritas no relatório foram a balança analítica, o paquímetro, uma trena e um barbante de *80cm*.

4.1.1) BALANÇA

A balança utilizada para determinação da massa do cilindro foi uma balança analítica digital de precisão 0.01g para medidas de até 500g e de 0.1g para medidas entre 500g e 5000g.



Fonte: Imagem retirada do vídeo disponibilizado no Moodle USP Figura 2 - Balança utilizada na medição

4.1.2) PAQUÍMETRO, TRENA E BARBANTE

O Paquímetro utilizado é de precisão 0.05mm.



Fonte: Imagem retirada do material disponibilizado no Moodle USP Figura 3 - Paquímetro utilizado na medição do cilindro

Já a trena é milimetrada e portanto tem precisão de *1mm*




Fonte: Imagem retirada do material disponibilizado no Moodle USP Figura 4 - Fita utilizada na medição da mesa

O barbante por sua vez não tem divisões menores que seu tamanho, 80cm.

4.2) MÉTODOS

É importante ressaltar que todas os objetivos finais deste relatório partem de determinações de grandezas por meios indiretos. Logo, durante a inferências destas grandezas, de volume, densidade e área, é de extrema relevância o tratamento apropriado à propagação dos erros das medidas diretas de acordo com a fórmula (5). Outro ressalte é que, uma vez que as medidas foram tiradas uma única vez, o erro que deverá se propagar será o do equipamento, já que é o maior que é possível determinar nestas condições.

4.2.1) VOLUME CILINDRO FURADO



Fonte: Elaborado pelo Compilador

Figura 5 - Modelo do cilindro medido com dimensões

Definida na figura acima as grandezas físicas: D, H, d e h, sendo elas, respectivamente, o Diâmetro do cilindro maior, a altura do maior cilindro, o diâmetro do menor cilindro e a altura do menor cilindro, sendo $R = \frac{D}{2}$ e $r = \frac{d}{2}$, formula-se a equação que as relaciona para poder obter o volume do cilindro em questão:

$$V = \pi (R^2 H - r^2 h) \tag{6}$$

Resta somente, para definição do volume, fazer a medição destes parâmetros utilizando do paquímetro. Para H e D, utiliza-se a face para medições externas, já no d utiliza-se as orelhas de medições internas. Ainda, para h, a haste de profundidade foi a opção que permitiu a medição da grandeza. Mediu-se uma vez cada uma das grandezas. O erro da medição do diâmetro se mantém no raio.

4.2.2) DENSIDADE DO MATERIAL DO CILINDRO

Em posse do volume, para se calcular a densidade, basta a apuração da massa do material em questão. Para isso então utilizou-se a balança citada e adquiriu-se a massa M para o cilindro. A fórmula que relaciona as grandezas utilizadas nesse passo é:

$$\rho = \frac{M}{V} \tag{7}$$

4.2.3) ÁREA DA BANCADA DO LABORATÓRIO

Para a área da bancada serão utilizados dois instrumentos, um barbante e uma trena. Para ambos tirar-se-á as duas dimensões da mesa, largura (L) e comprimento (C) e, a partir destas grandezas, obter-se-á a área com a devida propagação dos erros. A fórmula utilizada é dada por:

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 5.1) VOLUME DO CILINDRO FURADO

As medidas feitas com o auxílio do paquímetro são como descritas a seguir:

GRANDEZA	MEDIDA (mm)	DESVIO MEDIDA (mm)
D	23,40	±0,05
Н	27,35	±0,05
d	15,55	±0,05
h	16,85	±0,05
R	11,70	±0,05
r	7,775	±0,05

Fonte: Elaborada pelo compilador

Tabela 1 - Medidas obtidas do cilindro

Com o auxílio da equação (6) , o uso das medidas obtidas e as fórmulas para propagação do erro, calculou-se o seguinte volume:

$$V = (8600 \pm 100) \, mm^3 = (8.6 \pm 0.1) \, cm^3$$
 (I)

5.2) DENSIDADE DO MATERIAL DO CILINDRO

Com a balança, definiu-se o peso por ser $(22, 49 \pm 0, 01) g$. Para a densidade, basta utilizar o volume já determinado e utilizar a fórmula (7). Assim, sua densidade será:

$$\rho = (2,62 \pm 0,03) \frac{g}{cm^3}$$
 (II)

Com a densidade bem determinada, consultou-se um catálogo de densidades disponível no *Handbook of Chemistry and Physics*¹. Compara-se agora a densidade do alumínio com a do objeto medido, se a equação se provar verdade, os resultados podem ser equivalentes:

$$|2,62-2,67| < 3(0,03)$$
 (III)

O que se mostra verdade.

Contudo, constatou-se que outro elemento com densidade compatível é o Estrôncio (Sr), de densidade $2,64 \frac{g}{cm^3}$ à 25°C, que tem, porém, abundância muito mais limitada. As medições terem sido feitas uma só vez pode ser a causa da dupla identificação do material, pela precisão atingida.

5.3) ÁREA DA BANCADA

Para a bancada, foram tomadas as seguintes medidas:

¹ ¹HODGMAN, Charles D. **Handbook of Chemistry and Physics. A ready-reference book of chemical and physical data.** 43. ed. Estados Unidos da América: The Chemical Rubber Publishing Co., p. 2143/

EQUIPAMENTOS	COMPRIMENTO (cm)	LARGURA (cm)	DESVIO MEDIDA (cm)
Trena	92,9	31,0	± 0,1
Barbante	240	80	±80

Fonte: Elaborada pelo compilador

Tabela 2 - Medidas obtidas da bancada

Com base nas grandezas medidas pode-se estipular, com o devido erro, a área da mesa. Pelo barbante:

$$A_{barbante} = (2 \pm 3) m^2 \tag{IV}$$

pela trena:

$$A_{trena} = (0, 3 \pm 0, 001) m^2$$
 (V)

Pode comparar a equivalência das medidas com a verificação da equação:

$$|2 - 0.3| < 3(3 + 0.001)$$
 (VI)

que se verifica verdade.

6) CONCLUSÃO

Definindo o volume do cilindro de forma direta pôde-se perceber a importância da aplicação da propagação dos erros das medidas. Apesar do resultado ter sido efetivo, no sentido de que a densidade encontrada é equivalente, estatisticamente, à densidade do alumínio, possível material de confecção do cilindro, para uma maior precisão da medida, o interessante seria fazer diversas medições e se obter a média e respectivo desvio, uma vez que a densidade do estrôncio também se encontra na zona de equivalência da medida. Outro ponto importante foi o método usado, de inferência direta, com uso do paquímetro, de menor precisão. Outra opção seria o método de arquimedes, indireto e de maior precisão. Já na determinação da área

da bancada, os dois equipamentos apontaram medidas compatíveis estatisticamente sobre a área da mesa. É importante notar, contudo, que a medida tirada pelo barbante é de precisão muito baixa e de pouca utilidade, é interessante que existam divisões menores no instrumento para uma medida desta escala.

REFERÊNCIAS

1. RUMBLE, J. Handbook of Chemistry and Physics. Edição 98. Estados Unidos: CRC Press, 13 de junho de 2017.