

TAMPA DOS RESERVATÓRIOS
ESCALA 1:75




DETALHE CORTE DE BARRAS
SEM ESCALA



- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.

	ACO	POS	QUANT	BIT (mm)	COMPRIMENTO UNIT (cm)	TOTAL (cm)
	50A	1	34	8	862	29308
	50A	2	44	8	415	18260
	60B	3	43	5	639	27477
	50A	4	36	10	669	24084
	50A	5	8	10	304	2432
	50A	6	8	10	185	1480
	50A	7	34	8	321	10914
	60B	8	43	5	584	25112
	50A	9	36	10	614	22104
	50A	10	29	8	493	14355
	50A	11	34	8	1170	39780
	50A	12	58	8	475	27550
	50A	13	10	6.3	170	1700
	60B	14	13	5	300	3900
	50A	15	911	8	1200	1093200
	50A	16	12	6.3	210	2520
	50A	17	19	6.3	445	8455
	50A	18	62	10	120	7440
	50A	19	36	10	230	8280
	50A	20	15	8	480	7200
	60B	21	13	5	335	4355
	50A	22	34	8	255	8670
	60B	23	25	5	305	7625
	50A	24	2	16	739	1478
	50A	25	8	16	447	3576
	60B	26	5	8	110	550
	50A	27	261	8	205	53505
	60B	28	15	5	450	6750
	60B	29	19	5	295	5605
	60B	30	8	5	95	760
	60B	31	22	5	245	5390
	60B	32	29	5	215	6235
	50A	33	29	6.3	310	8990
	50A	34	8	8	--VAR--	7945
	60B	35	10	5	265	2650
	50A	36	6	8	--VAR--	5598
	50A	37	10	8	1064	10640
	50A	38	20	8	905	18100
	50A	39	10	8	795	7900
	50A	40	35	6.3	320	11200
	50A	41	20	6.3	340	9180
	50A	42	76	8	316	24016
	50A	43	14	6.3	315	4410
	50A	44	32	8	315	10080
	50A	45	10	8	313	3130
	60B	46	18	5	315	5670
	50A	47	41	8	400	16400
	50A	48	10	8	160	1600
	50A	49	3	8	210	630
	50A	50	5	8	225	1125
	50A	51	41	8	772	31652
	50A	52	15	6.3	325	4875
	50A	53	6	6.3	235	2350
	50A	54	7	6.3	140	980
	60B	55	10	5	270	2700
	50A	56	8	8	285	2280
	50A	57	31	8	1074	33294
	50A	58	2	16	685	1370
	50A	59	30	10	445	13350
	50A	60	14	6.3	300	4200
	50A	61	10	8	170	1700
	50A	62	15	6.3	440	6600
	50A	63	8	8	570	14250
	50A	64	7	8	--VAR--	4186
	50A	65	35	6.3	475	16625
	50A	66	9	8	762	6858
	50A	67	22	6.3	280	6160
	50A	68	81	8	86	6966
	50A	69	14	6.3	275	3850
	50A	70	43	8	119	5117
	50A	71	4	16	370	1480
	50A	72	8	16	143	1144
	50A	73	4	16	360	1440
	50A	74	5	16	801	4005
	50A	75	2	16	426	852
	50A	76	8	16	120	960
	50A	77	54	12.5	804	67536
	50A	78	2	16	97	194
	50A	79	4	16	210	840
	50A	80	78	8	824	64272
	50A	81	4	10	197	788
	50A	82	56	8	444	24864
	50A	83	10	10	210	840
	50A	84	15	8	455	6825
	50A	85	10	8	221	2210
	60B	86	4	5	230	920
	50A	87	38	8	340	12920
	50A	88	4	10	146	584
	50A	89	27	10	585	15795
	50A	90	4	10	270	1080
	50A	91	7	8	--VAR--	6209
	50A	92	23	10	565	12995
	50A	93	56	8	466	26096
	50A	94	15	6.3	225	3375
	50A	95	6	12.5	171	1026
	50A	96	2	10	200	400
	50A	97	4	10	110	440

RESUMO TOTAL ACO CA 50-60			
ACO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	1057	163
50A	6.3	1041	255
50A	8	16399	6478
50A	10	1282	791
50A	12.5	686	660
50A	16	173	274
Peso Total		60B =	163 kg
Peso Total		50A =	8458 kg


P701
P702
P703
P704
P705
P706
P707
P708
P709
P710
P711
P712
P713
P714
P715
P716
P717
P718
P719
P720
P721
P722
P723
P724
P725
P726
P727
P728
P729
P730
P731
P732
P733
P734
P735
P736
P737
P738
P739
P740
P741
P742
P743
P744
P745
P746
P747
P748
P749
P750
P751
P752
P753
P754
P755
P756
P757
P758
P759
P760
P761
P762
P763
P764
P765
P766
P767
P768
P769
P770
PC1C
PC2C
PC3C
PC4C
PC5C
PC6C
PC7C
PC8C
PC9C
PC10C
PC11C
PC12C
PC13C
PC14C
PC15C
PC16C
PC17C
PC18C
PC19C
PC20C
PC21C
PC22C
PC23C
PC24C
PC25C
PC26C
PC27C
PC28C
PC29C
PC30C
PC31C
PC32C
PC33C
PC34C
PC35C
PC36C
PC37C
PC38C
LF702
LF703
LF704
L1
34 N1 ø 8 C/14 C=862
18 N4 ø 10 C/12 C=660
3 N95 ø 12 C/0 C=171
L1701 h=30
29 N2 ø 8 C/16 C=475
18 N9 ø 10 C/12 C=614
584
34 N11 ø 8 C/14 C=1170
29 N10 ø 8 C/16 C=495
29 N12 ø 8 C/16 C=475
159 N15 ø 8 C/14 C=1200
15 N20 ø 8 C/16 C=480
193 N27 ø 8 C/14 C=205
193 N15 ø 8 C/14 C=1200
2 N25 ø 16 C=447
2x2 N18 ø 10 C=120
2 N19 ø 10 C=230
2x2 N18 ø 10 C=120
2 N19 ø 10 C=230
L1703 h=30
L1704 h=30
10 N13 ø 6.3 C/20 C=210
10 N14 ø 6.3 C/20 C=210
15 N28 ø 5 C/16 C=450
22 N31 ø 8 C/14 C=260
15 N26 ø 5 C/16 C=95
MK = 2.53
68 N27 ø 8 C/14 C=205
8 N30 ø 15 C/20 C=95
35 N65 ø 6.3 C/11 C=475
7 N65 ø 8 C/14 C=VAR
25 N63 ø 8 C/14 C=570
7 N91 ø 8 C=VAR
20 N90 ø 8 C/14 C=119
23 N92 ø 10 C/15 C=565
15 N84 ø 8 C/15 C=455
4 N86 ø 8 C/15 C=225
2 N80 ø 10 C=210
2x2 N88 ø 10 C=146
15 N94 ø 6.3 C/15 C=225
2 N73 ø 16 C=260
2 N79 ø 16 C=210
2x2 N76 ø 16 C=120
78 N80 ø 8 C/14 C=824
56 N82 ø 8 C/14 C=444
2 N85 ø 10 C=210
2x2 N18 ø 10 C=120
2 N81 ø 10 C=197
27 N89 ø 10 C/20 C=585
56 N93 ø 8 C/14 C=466
81 N68 ø 8 C/14 C=86
81 N15 ø 8 C/14 C=1200
10 N47 ø 8 C/14 C=400
2 N19 ø 10 C=230
2x2 N18 ø 10 C=120
2 N19 ø 10 C=230
10 N55 ø 6.3
10 N48 ø 8 C/15 C=170
35 N40 ø 6.3 C/11 C=320
35 N33 ø 6.7 C/13 C=310
10 N37 ø 8 C/14 C=106
6 N36 ø 8 C/14 C=VAR
2 N19 ø 10 C=230
2x2 N18 ø 10 C=120
2 N19 ø 10 C=230
41 N51 ø 8 C/14 C=772
42 N42 ø 8 C/14 C=316
45 ø 10 C/17 C=315
10 N58 ø 8 C/15 C=221
7 N34 ø 8 C/14 C=VAR
20 N39 ø 8 C/12 C=395
30 N59 ø 10 C/15 C=445
23 N70 ø 8 C/14 C=119
31 N15 ø 8 C/14 C=1200
21 N15 ø 8 C/14 C=1200
15 N79 ø 8 C/15 C=415
2 N73 ø 16 C=260
2 N79 ø 16 C=210
2x2 N76 ø 16 C=120
14 N43 ø 6.3 C/17 C=215
15 N52 ø 6.3 C/16 C=230
14 N60 ø 6.3 C/17 C=305
30 N36 ø 6.3 C/20 C=440
14 N69 ø 6.3 C/17 C=215
27 N51 ø 6.3 C/19 C=340
35 N32 ø 6.3 C/17 C=310
2 N74 ø 16 C=801
2 N78 ø 16 C=210
2 N19 ø 10 C=230
2x2 N18 ø 10 C=120
2 N19 ø 10 C=230
84 N19 ø 6.3 C/14 C=804
2 N25 ø 16 C=447
2x2 N18 ø 10 C=120
2 N25 ø 16 C=447
2 N25 ø 16 C=447
2x2 N18 ø 10 C=120
2 N19 ø 10 C=230
2x2 N18 ø 10 C=120
2 N19 ø 10 C=230
L1
h=20
L1704 h=30
L1705 h=30
L1706 h=30
L1707 h=30
L1708 h=30
L1709 h=30
L1710 h=30
L1711 h=30
L1712 h=30
L1713 h=30
L1714 h=30
L1715 h=30
L1716 h=30
L1717 h=30
L1718 h=30
L1719 h=30
L1720 h=30
L1721 h=30
L1722 h=30
L1723 h=30