Conductores para Soldar - ExtraFlexibles		
		(x
13210	1 x 16 ExtraFlexible Soldadura	100)
		(X
13211	1 x 25 ExtraFlexible Soldadura	100)
		(X
13212	1 x 35 ExtraFlexible Soldadura	100)
10010	4 50 5 4 51 11 0 11 1	(X
13213	1 x 50 ExtraFlexible Soldadura	100)
		(X
13214	1 x 70 ExtraFlexible Soldadura	100)