태극기 모델링 프로젝트

19.06.01

조덕수


Contents

모델링 공부

- ❖ 태극기 모델링 프로젝트 복습-태극기 치수정의
- ❖ 태극기 모델링하기
- ❖ 태극기 STL 만들기
- ❖ Solidwork xDesign 준비하기: 가입하기
- ❖ 조구성 하기
- ❖ 프로젝트 기획하기


https://github.com/Jodeoksu/jangan_edu

태극기 치수정의(모델 사이즈 결정짓기)




DSLAB

태극기 치수정의(모델 사이즈 결정짓기)




태극기 치수정의(모델 사이즈 결정짓기)



태극기 모델링하기


❖ 태극기

▶ 작업평면에 상자 배치 바탕(흰색) 만들기 : 가로 26.1mm, 세로 26.1mm, 높이 2mm




❖ 태극기

▶ 작업평면에 블록1(검정) 만들기 : 가로 2.6mm, 세로 7.15mm, 높이 1mm




❖ 태극기


▶ 작업평면에 블록2(검정) 만들기 : 가로 2.6mm, 세로 15.3mm, 높이 1mm




- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 원통1 : 가로 13.5mm, 세로 13.5mm, 높이 1mm




- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 원통2 2개 만들기 : 가로 6.92mm, 세로 6.92mm, 높이 1mm




- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 원형지붕 : 가로 11.52mm, 세로 11.52mm, 높이 1mm




- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 상자 : 가로 5.66mm, 세로 3.66mm, 높이 1mm




- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 눈금자를 만들기 > 끝점설정 > 4사분면 설정
- ▶ 상자를 모서리의 왼쪽 아래 모서리에 위치, 원통2를 상자 모서리에 위치하기







- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 그리드스탭 "끄기"
- ▶ 눈금자를 새로 설정 > 상자 모서리 반대편 끝점 > 사분면 조절
- ▶ 상자를 모서리의 오른쪽 아래 모서리에 위치, 다른 원통2를 상자 모서리에 위치하기




- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 원통1을 투명화 시킴




- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 원통1과 상자 사이 중앙 정렬





- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 원통1과 원형지붕을 오른쪽 위로 정렬






- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색) 만들기;
- ▶ 아래쪽 원통2와 원형지붕 구멍 설정 > 원통1, 아래쪽 원통2(구멍), 원형지붕(구멍) 그룹 설정 > 원통2, 남은 원통1을 그룹 설정 > 투명 취소 > 반전 좌우 > 시계방향으로 67.5도 회전







- ➤ 작업평면에 태극무늬B(청색)로 태극무늬R(적색) 만들기;
- ▶ 태극무늬B(청색) 복사 → 좌우 반전 → 상하 반전 → 색상 붉은색 설정 → 태극무늬B(청색) 높이 1.5로 변경 → 태극무늬R(적색) 상단에 작업평면(Shift) 누른 채 설정 → 태극무늬B(청색) 선택 후 기능키로 D로 바닥 맞추기



- ❖ 태극기
 - ▶ 태극기 조립하기
 - ▶ 작업 평면 바탕 모형 위에 설정 >




- ▶ 태극기 조립하기
- ▶ 작업 평면 바탕 모형 위에 설정 > 블록1, 블록2, 태극무늬(조립) 선택 > 기능키 D




- ▶ 태극기 조립하기
- ▶ 태극기의 "건" 조립하기 > 그리드 스냅 끄기 > 바탕 선택 > 눈금자 > 바탕 개체 오른쪽 위로 눈금자 설정 > 눈금자 4사분면 > 블록2 복사 > "건"에 맞게 회전 > 눈금자 초록자 수치 "0"으로 설정 >




- ▶ 태극기 조립하기
- ▶ 그리드 스탭 켜기 0.1mm > 바탕 위에 자리 잡은 블록2 선택 > Ct기 + D 기능키 입력 > 선택 된 블록2 이동을 통해 처음 블록2와 1mm 떨어진 곳에 위치 > 반복하여 "건" 완성




- ▶ 태극기 조립하기
- ▶ "감" 조립하기 > 그리드스탭 끄지 > 바탕 선택 > 눈금자 오른쪽 상단 모서리로 설정 > 눈금자 끝점 설정 > 눈금자 3사분면 설정 > 블록1 선택 > 눈금자 녹색 수치 0으로 설정




- ▶ 태극기 조립하기
- ▶ 그리드스탭 0.1mm로 변경 > "감" 의 블록1 선택 > Ctrl + D 기능키 > 복사된 블록1 을 아래로 이동하여 최초 블록1보다 1mm 아래에 위치 > 블록2 복사 후 및 반복을 통해 "감"을 완성 시킴







- ▶ 태극기 조립하기
- ▶ "감" 조립하기 > "리" 조립하기





- ▶ 태극기 조립하기
- ▶ "건곤감리" 중앙 비우기 > 원통 만들기: 가로 11.52mm, 세로 11.52mm, 높이 1mm > 원통 구멍설정 > 원통을 바탕의 중앙에 정렬 > "건곤감리"와 원통(구멍) 그룹 설정







- ▶ 태극기 조립하기
- ▶ 태극무늬(조립) 그룹 > 태극무늬(그룹)을 바탕의 중앙에 정렬 > 바탕의 아래면으로 작업평면 설정 > 태극무늬(그룹) 구멍 설정> 태극무늬(그룹) 구멍 선택 + D 기능키로 바닥으로 내림






- ❖ 태극기
 - ▶ 태극기 조립하기
 - ▶ 태극무늬(그룹) 구멍과 바탕 그룹





- ❖ 태극기 STL 만들기
- ❖ 모델링 한 모형을 선택한 상태에서 "내보내기" 로 STL 만들기



Export for 3D Printing

❖파일 명 변경


▶ 다운로드 폴더 내의 STL파일의 이름 변경 후 저장

- ▶숙제
- ▶ 각자의 태극기 만들어보기
- ▶2019대한민국 청소년 박람회에 사용
- ▶출력 dslab.tv@gmail.com


Solidwork xDesign 준비하기: 가입하기




https://my.solidworks.com/




















3S SOLID WORKS			
Cı	reate a SolidWorks Online Account		
Е	mail and Account Type > Company > Profile > Done	*Required	
	★ Company or Institution		
	DSLAB		
	★Address1		
	NATURAL SCIENCES CAMPUS: (16419) 85207, 2066, SEOBU-RO, JANGAN-GU		
	Address2		
	★ City		
	SUWON		
	*Country		
	South Korea		
	State Postal Code		
	Gyeonggi Y 16419		
	< Back Next > Cancel		
	Note: Use the navigation buttons on these pages. Do not use your standard	rd browser navigation buttons.	
2019 Dassault Systèmes S Ferms of Use Privacy Polic			











3s solid works	
One Account All SOLIDWORKS	
A SOLIDWORKS ID gives you access to a wide range of resources and content.	
Email: [jodeoksu@gmail.com	Ŷ
Password:	3D j ⁱ
Remember Me	V ₊ R
Log in Cancel	3DEXPERIENCE
Forgot your password? Create a SOLIDWORKS ID	
Learn about the benefits of joining	
92019 Dassault Systèmes SolidWorks Corp.	






SOLIDWORKS xDesign - Design Freedom

SOLIDWORKS xDesign allows users to create 3D mechanical designs without the restriction of needing a CAD workstation. Built-in collaboration capabilities allow multiple stakeholders to be actively engaged in the product design and development process.


Feedb

px.ads.linkedin.com의 응답을 기다리는 중...











Mass Dassins to Lass should have

https://www.solidworks.com/xdesign


DSLAB




















조구성 하기

조 편성 하기



DSLAB

프로젝트 기획하기



DSLAB

