LAVANOR WM-700 - Lavatrice a carica frontale 7 kg

Manuale d'uso e ricerca guasti

Modello WM-700 · Codice prodotto LN-WM700 · Edizione 2 - settembre 2023

---

1. Dati tecnici

Voce	Valore
Capacità di carico	7 kg
Velocità massima di centrifuga	1200 giri/min
Pressione acqua in ingresso	0,5 - 8 bar
Alimentazione	230 V - 50 Hz - 2100 W
Dimensioni (L x P x A)	60 x 55 x 85 cm
Peso	66 kg

La targhetta è sul bordo interno dell'oblò, visibile ad oblò aperto.

2. Codici di errore

Codice	Significato	Causa più frequente	Rimedio
F02	Carico acqua assente	Rubinetto chiuso, filtro tubo otturato	Aprire il rubinetto, pulire il filtrino
F03	Scarico non riuscito	Filtro pompa ostruito	Pulire il filtro in basso a destra
F05	Pressostato	Livello acqua non letto	Controllare il tubetto del pressostato
F07	Motore	Spazzole consumate, cinghia rotta	Vedere paragrafo 4
F13	Porta non chiusa	Blocco oblò guasto	Sostituire il blocco, codice LN-BO21
F18	Squilibrio carico	Bucato ammassato da un lato	Ridistribuire il carico

2.1 Errore F03 in dettaglio

1. Staccare la spina.
2. Aprire lo sportellino in basso a destra.
3. Mettere una bacinella: escono circa 2 litri d'acqua.
4. Svitare il tappo del filtro in senso antiorario.
5. Togliere quello che c'è dentro (monete, bottoni, capelli).
6. Controllare che la girante della pompa giri a mano.
7. Riavvitare il tappo fino a battuta, riattaccare la spina.

Se dopo la pulizia l'errore resta, il guasto è nella pompa di scarico (codice LN-PS12) oppure nel tubo di scarico schiacciato dietro la macchina.

3. Manutenzione ordinaria

Pulizia del filtro pompa: ogni 2 mesi.
Lavaggio a vuoto a 90 °C con acido citrico: ogni 3 mesi.
Pulizia della guarnizione dell'oblò: ogni mese, con un panno asciutto.

Cassetto detersivo: sotto acqua corrente, una volta al mese.

4. Cinghia e motore

La cinghia è una 1201 J5, poli-V a 5 gole. Si riconosce che è andata quando il cestello gira a mano liberamente ma non centrifuga, e il motore si sente girare a vuoto. Sostituzione: pannello posteriore, 6 viti Torx T20, cinghia prima sulla puleggia piccola, poi girando il cestello a mano.

5. Ricambi

Pezzo	Codice
Cinghia poli-V	1201J5
Pompa di scarico	LN-PS12
Blocco oblò	LN-BO21
Guarnizione oblò	LN-GO70
Filtro pompa completo	LN-FP07