::: CRM-PRO - Modificar registro :::

Fecha: 03-07-2016 Hora: 02:01 pm

Carlos Sosa [Desconectarse] Home Servicios Presupuestos Mantenimiento Gestión de Proyectos → WAL MART - ABONADO WALMART CH+ 30 JUNIN - Ruta 7 Km. 260.9 (y Sargento cabral) (CP 6000), - Código de servicio: 2016070302 El día jueves 30 de junio, Daniel de mantenimiento, presenta que el sistema MTB4 cámara de rosticería, tiene la válvula electrónica Emerson que deja pasaje. Descripción del problema Contacto: Pablo Rosello Teléfono: 0111536807822 email: Pablo.Rosello@walmart. LOPEZ DARIO RICARDO Responsable: Prioridad: Alta Estado: Pendiente Modificar Tareas Fecha Hora Usuario Descripción Eliminar

→ Registar nueva tarea

2016-07-03 14:01:18 Carlos Sosa

Se debe cambiar VEE Emerson EX2 orficio nº 3. mano de obra.

Epta Argentina S.A. | Mail de Soporte helpdeskHDA@eptarefrigeration.com

Eliminar

1 de 1 03/07/2016 02:01 p.m.