

PRESUPUESTO

301216/00

30 de diciembre de 2016

Sres.	
	EPTA ARG SA
	EPIA AKG SA

DESCRIPCION OBRA / SERVICIO

CLIENTE	SAIEP	DATOS	
LOCALIDAD	PICO TRUNCADO	FRIO ALIMENTARIO	
DIRECCION	SUCURSAL 186	FRIO ALIMENTARIO	

DESCRIPCION	Unid.	Cant.	Preci unit.	Total
MANO DE OBRA POR INTERVENCIÓN EN CENTRAL BT INCLUYE: Colocacion de compresor Dorin Ajuste de set de trabajo, Ajuste de sobrecalentamiento de muebles, Apertura en tiempos de controladores, Ajustes de tiempos de reacción de compresores, Cambio de aceite y filtros en CFA BT. Incluye materiales.	Un	1	\$29,601.50	\$ 29,601.50
VIÁTICOS Y MOVILIDAD	Un	1	\$12,840.00	\$ 12,840.00
REPARACIÓN COMPRESOR DORIN H750	Un	1	\$26,460.00	\$ 26,460.00
	Un	0	\$0.00	\$ 0.00
	Un	0	\$0.00	\$ 0.00

VALIDEZ: 15 días FECHA DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO: A convenir-Los precios no incluyen IVA

Total: \$ **68,901.50**

p/CIRCULO FRÍO

SUCCI HERNAN RAUL