Mecanica de materiales 1° Parcial

Condiciones de equilibrio

Cuando un elemento esta en equilibrio, debe de cumplir con estas condiciones.

$$+ \circlearrowleft \sum F_x = 0 \tag{1a}$$

$$+\uparrow \sum F_y = 0 \tag{1b}$$

$$+\uparrow \sum F_y = 0$$
 (1b)

$$+ \to \sum M_o = 0$$
 (1c)

Analisis de esfuerzos

Esfuerzo promedio normal:

$$\sigma = \frac{P}{A} \tag{2}$$

Donde: \bullet P: Carga aplicada

• A: Área de la sección transversal

Esfuerzo cortante simple:

$$\tau = \frac{P}{A} \tag{3}$$

Donde: P: Carga aplicada

• A: Área de la sección de corte

Esfuerzo máximo:

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A} \tag{4}$$

Donde:

• P: Carga aplicada

• A: Mínima area de la sección transversal