

MAX 26.31.0 RS V11 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.31.0 RS **Версия мода:** V11 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-09-20 **Совместимость:** ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **V11:** хотфикс поверх V10 (v26.31.0.10). Устранён краш при входе в меню разработчика (2631-A11, эскалация через `wlc.smali` при type-mismatch чтения PMS-свойства `user-debug-report`) и убран третий, независимый от RuStore/HMS self-update путь через `ForceUpdateScreen` (2631-F23), пушившийся напрямую из `root-controller` навигации независимо от уже пофикшенных в V7/V10 SDK-колбэков. Перед публикацией впервые за несколько версий прогнан полный fan-out-аудит BCEX `apply_v_*.py` (272 файла, 12 параллельных groups) — найдено и исправлено 2 реальных R8-drift silent-no-op бага в E2E-пайплайне вложений (2631-B4, 2631-B5); ещё 2 предполагаемых бага по итогам аудита признаны штатным/безопасным поведением после точечной проверки (см. «Fan-out аудит» ниже). Предыдущий публичный релиз — 26.31.0 RS V10 (2026-09-20).

❑ Исправления V11

❑ Краш при входе в меню разработчика (2631-A11) — FIXED

Проблема (репорт пользователя): приложение крашилось при нажатии на вход в меню разработчика.

Причина: генерик-геттер PMS-свойств `Lzsg;->a(...)` (`c1/zsg.smali:105`) при несовпадении типа (ключ `user-debug-report`, у части пользователей сохранён `Boolean` вместо ожидаемого стоком `Long`) бросает `ClassCastException`. Обёртка `Lzsg;->c(...)` ловит исключение, но логирующий путь `Loy8;->k0->Lwlc;->f/e/c` под `debug/QA`-флагом `Lcw;->f` синхронно перебрасывает его как `FatalException` на UI-потоке — единственный найденный вызывающий путь чтения ключа `user-debug-report` — `DevMenuFeatureTogglesPageScreen`.

Фикс V1 (регрессия, поймана до релиза): `apply_v_fix_pms_type_mismatch.py` V1 подменял бросок исключения на `return-object p2` (3-й параметр метода, «дефолт»). `Device-smoke` поймал 100%-репродуцируемый краш `main`-аккаунта на СОВЕРШЕННО ДРУГОМ экране (`ChatsTabWidget.onViewCreated`, `ClassCastException: Boolean cannot be cast to hp0`) — причина: `p2` в этом методе переиспользуется как `scratch`-регистр в ветках `Float/Double/Number`-конвертации, V1 мог вернуть мусор от чужого предыдущего вызова метода.

Фикс V2 (текущий): оригинальный `p2` сохраняется в свободный регистр `v5` первой инструкцией метода, до любых веток, которые могли бы его затереть; `return-object v5` вместо `return-object p2`. `v5` проверен построчным чтением всего тела метода — не используется ни на одном пути между сохранением и возвратом.

Sentinel: 2631-A11-fix-pms-type-mismatch-v2.

Верификация: 4 последовательных холодных старта `main+clone` на Redmi после V2 — без крашей (V1 крашил детерминированно на 1/1). Независимый агент адверсариально проследил все пути через метод, подтвердил безопасность `v5` (CONFIRMED). Повторно подтверждено дважды в ходе fan-out аудита перед этим релизом.

❑ Self-update через ForceUpdateScreen (2631-F23) — FIXED

Проблема (репорт пользователя): у части пользователей на версии V10 всё ещё появлялось всплывающее окно «Обновить приложение?» при каждом запуске — несмотря на то, что оба известных self-update пути (RuStore F20 в V7, HMS UpdateSDK F21 в V10) уже нейтрализованы.

Причина: обнаружен третий, структурно не связанный с `Lhw`;-абстракцией self-update механизм — `c3/one/me/appupdate/forceupdate/ForceUpdateScreen.smali`, пушится безусловно навигационным диспетчером `c1/zv6.smali` (ветка `0xb`), гейтится отдельным классом `c1/dfc.smali:a()Z` (проверяет PMS-флаг `Lhod;->w:Leod` И сравнивает серверную `target`-версию со строковым литералом "26.31.0"). Этот путь не проходит ни через `vt2.smali` (F20), ни через `kw.smali` (F21) — самостоятельный UI-экран, пушится при каждом запуске независимо от SDK-колбэков.

Фикс: `apply_v_kill_force_update_screen.py` — `dfc.a()Z` принудительно возвращает `false` первой инструкцией, до обращения к полям. Экран `ForceUpdateScreen` становится недостижимым `dead-code`.

Sentinel: 2631-F23-kill-force-update-v1.

Верификация: не воспроизводится на тестовых устройствах напрямую (диалог не триггерился локально) — уверенность в фиксе основана на статической трассировке полной цепочки `zv6->dfc.a()->ForceUpdateScreen`, независимо дважды подтверждена fan-out-аудитом (см. ниже).

❑ Fan-out аудит всех `apply_v_*.py` (впервые за несколько версий)

Перед публикацией V11 прогнан полный аудит 272 патч-скриптов (12 параллельных групп по фиче) — HARD-RULE проекта, ранее пропускавшийся в V10/V9 для точечных хотфиксов. Найдено:

❑ 2631-B4 — E2E-шифрование вложений при загрузке не применялось (воронка A) — FIXED

Причина: `apply_v_e2e_attach_upload_a.py` таргетил `c2/iii.smali` — класс отсутствует в 26.31.0 целиком (короткое имя `iii` в `c3` R8 переиспользовал под несвязанную `TextEditStoryWidget`-лямбду). Скрипт корректно и безопасно детектил MISS и печатал INFO (не крашил сборку), но реальное шифрование вложений при отправке (голосовые/видео-кружки, изображения) в этом состоянии не применялось.

Фикс: ресон-агент трассировкой байткода (через уже рабочий соседний патч `apply_v_e2e_attach_upload_b.py`, задокументировавший цепочку переименований) нашёл преемника: `c3/nwi.smali`, метод `invoke()`, ветка `:pswitch_217` (был `Liil`; `->invoke()`). Новая точка инъекции — `:cond_268` (был `:cond_314`), классы `Lhm6`→`Lpu6`, `Laqi`→`Lggj`. Используются свободные регистры `v11/v12:v13` (подтверждено построчным чтением всего тела ветки, 615–823, что они не читаются нигде между точкой инъекции и концом ветки).

Sentinel: # `:e2e_attach_upload_a_v2` (в `c3/nwi.smali`).

❑ 2631-B5 — E2E-расшифровка вложений при воспроизведении не применялась — FIXED

Причина: `apply_v_e2e_attach_playback.py` таргетил `c3/m80.smali` — файл существует, но R8 переиспользовал имя под тривиальный несвязанный `data`-класс (поля `a:Lc9`; `b:J`). Оба хука (кэш-путь и `suspend-fallback`) тихо не применялись (INFO, не FATAL) — голосовые/видео вложения могли воспроизводиться без расшифровки `.mxme`-контейнера.

Фикс: ресон-агент нашёл преемника `c3/na0.smali` — структура методов `a()/b()` byte-identical, переименованы только классы-зависимости: `va0`→`uc0`, `xa0`→`wc0`, `wa0`→`vc0`. Хук B дополнительно уточнён якорем с предшествующим `check-cast v0, Lwc0`; — в файле есть ещё 2 похожих call-site того же метода с другими регистрами, без уточнения якоря был бы неуникален.

Sentinels: # `:e2e_attach_playback_a_v2`, # `:e2e_attach_playback_b_v2` (в `c3/na0.smali`).

❑❑ Разобрано и НЕ потребовало фикса

- `apply_v_antidel_trash_prefix_ws.py` (изначально заподозрен аудитом как «неверный путь `c3/iul.smali` вместо `c2/iul.smali`») — точечная проверка показала, что `c2/iul.smali` это ДРУГОЙ, несвязанный `Parcelable`-хелпер-класс (случайное R8-совпадение короткого имени), а не тот же WS-mapper со смещённым сегментом. Реальный WS-mapper (класс с полем `Lria`; `->g`, `enum Lwma`; `->c`) в 26.31.0 отсутствует как отдельный класс вовсе — скрипт уже сам корректно детектит это и безопасно по-ор'ится с явным логом. Live-WS trash-prefix путь либо смёрджен в Room-mapper (патчится отдельным `apply_v_antidel_trash_prefix.py`), либо реализован иначе — восстановление live-WS-варианта требует полноценного `/r8-rebump` по field-copy fingerprint, не патч-правки одной строки. Не блокирует релиз (V3-уровень фичи остаётся рабочим через Room-mapper).
- `apply_v_antidel_push_gate.py` / `apply_v_antiread_renotif.py` (FCM-половина) — ресон подтвердил: в 26.31.0 Firebase Cloud Messaging отсутствует в стоке ВООБЩЕ (только Huawei HMS push + RuStore push, `grep FirebaseMessagingService` — 0 совпадений во всём дереве). Оба скрипта уже сами корректно и явно детектят отсутствие `FcmMessagingService.smali` и печатают INFO-SKIP (не тихий сбой). WS-путь `apply_v_antiread_renotif.py` (основной канал уведомлений для tamtam-чатов) применяется и работает штатно. Порт anti-delete/anti-read-notification под Huawei HMS/RuStore push — самостоятельная фича для будущей версии, не однострочный фикс пути; принято как известное ограничение, не блокирует релиз.
- Прочие находки аудита (мёртвая функция в `apply_v_appflags_cache.py`, отсутствие проверки FAIL-статуса в `apply_v_updater_fallback.py`, устаревший докстринг в `apply_v_ws_fallback_workmgr.py`, скрипт `apply_v_ringback_v25_oneplus.py` без логики патча) — не активны в текущем пайплайне или не создают риска регрессии; отложены на будущую версию.

□ Верификация

- **Сборка:** `make_v1.py --strict --e2e` — все 4 APK пересобраны, 0 CRITICAL по статическим гейтам (`reg_collision_gate`, `type_ref_gate`, `undefined_method_gate` — 0, `table_registration_gate` — 0 findings).
- **r8_drift_gate** (`feature_loss_scripts`): после фиксов `apply_v_e2e_attach_upload_a.py` и `apply_v_e2e_attach_playback.py` — вышли из списка потерянных фич. Список сузился до `apply_v_antidel_push_gate.py` (FCM отсутствует в стоке, см. выше — известное ограничение) + несвязанных с этим релизом записей (`apply_v_call_e2e_w22_indicator.py`, `apply_v_clone_deviceid*.py`, `apply_v_devmenu_version.py` — все задокументированы в предыдущих версиях как штатные по-оп).
- **Device-verify Redmi (WGJBBEY9SSMN8TIB):** `main+clone` установлены поверх V10 (`adb install -r`), запущены дважды подряд (`monkey -c android.intent.category.LAUNCHER`) — без FATAL EXCEPTION/AndroidRuntime-краша/VerifyError/ANR в logcat, оба процесса (`ru.oneme.app`, `ru.oneme.ap2`) живы после запуска, фокус экрана штатный (не диалог ошибки).
- **Device-verify A11/A12 (перенесено из предрелизной отладки):** 4 отдельных холодных старта `main`-аккаунта после V2-фикса `zsg.smali` — без крашей; независимый агент адверсариально проверил регистровую безопасность `v5` во всех путях метода.
- **Не покрыто device-тестом:** непосредственное открытие `ForceUpdateScreen` (F23) — диалог не воспроизводится локально, фикс подтверждён статической трассировкой; фактическое шифрование/расшифровка вложений B4/B5 — исправлены на уровне точки инъекции и подтверждены применением сентинела в `work/baksmali` (`r8_drift_gate` больше не числит их потерянными), но end-to-end визуальная проверка «зашифрованный voice-кружок доходит и расшифровывается на другом устройстве» в рамках этого релиза не проводилась (нет доступа к S25 в момент сборки — только Redmi).

□ Наследие V10/V9 (без изменений)

Все фиксы V10 (2631-F21 HMS self-update, 2631-F22 скрытие «Поделиться логами»), V9 (2631-E7, 2631-U8), V7 (2631-F20 RuStore self-update) и более ранние остаются в силе без изменений.

Известные ограничения

- **E2E-шифрование аудио звонков** — по-прежнему на 26.32.0.
- **Chat-PIN long-press** — по-прежнему на 26.32.0.
- **2631-U10** (красный бейдж □ на «О приложении» через ~5 мин) — остаётся в статусе DEFER, требует live-диагностики от затронутого пользователя.
- **2631-F22** (кнопка «Поделиться логами») — временно скрыта, не удалена.
- **anti-delete/anti-read через Huawei HMS/RuStore push** — не реализовано (Firebase отсутствует в стоке 26.31.0); WS-путь `anti-read` работает штатно.

Аудит подготовлен по результатам device-smoke на Redmi + полного fan-out-аудита 272 патч-скриптов, сессия 2026-09-20. V11 = V10 + фикс краша меню разработчика (2631-A11/A12) + фикс ForceUpdateScreen self-update (2631-F23) + 2 фикса E2E-attach пайплайна, найденных fan-out аудитом (2631-B4/B5).