

MAX 26.31.0 RS V9 — Технический аудит мода

> **V9 (2026-09-20):** V8 HE исправил репортнутый баг 2631-E7 (wad72, 4PDA) — реальная причина: `MIRROR_VERSION_TAG` не был забампан при сборке V8, свой CAP анонсировал версию 26.31.0.7 вместо .8. Поднят до 26.31.0.9, статически подтверждён (единственная версия-строка в `classes.dex`). Также добавлен `clearE2EIssue` на входящем CAP-пути (плашка "устаревшая версия" раньше снималась только при исходящей отправке). Отдельно — **2631-U8:** гонка `onKey/onCancel` в `SubMenuBackKeyListener` могла вызывать двойной `reopenRootMenu()`, сбрасывая капс/эмодзи/tint в «Настройках мода» после back-навигации — добавлен guard однократности. Device-verified Redmi: 4 цикла подраздел→Back без регрессии. Живой 2-устройства E2E round-trip не проверен в этой сессии (нет второго SIM).

> **V9 (2026-09-19):** Фикс бага **2631-E7** — в строгом E2E-режиме (`strictActiveForChat`) до установки Signal-сессии реальный текст подменяется на `E2E_STRICT_PENDING_SENTINEL` вместо отправки `plaintext`. Обычный E2E не тронут. Smoke Redmi PASS.

Версия стока: 26.31.0 RS **Версия мода:** V9 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-09-19 **Совместимость:** ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **V9:** точечный хотфикс поверх V6 (v26.31.0.6). Устранён баг 2631-F20 — независимый self-update офф-клиента через RuStore (`bindService/AIDL`), показывавший на части устройств пользователей системный диалог «Обновить приложение?» помимо уже нейтрализованного в V6 стокового self-update-блока (F19). Fan-out аудит остальных ~247 `apply_v_*.py` в этом релизе HE проводился (точечный однопатчевый хотфикс, явное решение автора) — область изменений ограничена одним новым скриптом. Предыдущий публичный релиз — 26.31.0 RS V6 (2026-09-18).

□ Исправления V9

□ Self-update через RuStore (2631-F20) — FIXED

Проблема (репорт пользователя): на части устройств при каждом запуске приложения показывался системный диалог «Обновить приложение?» (Android PackageInstaller UI); нажатие «Обновить» не давало эффекта (версия уже последняя). Баг присутствовал на V5 и сохранился на V6, несмотря на то, что V6 уже убрал стоковый self-update-блок с экрана «О приложении» (F19, `apply_v_hide_stock_updater.py`) и держит `app.selfservice.update=false` (`apply_v_sync_autoupdate.py`).

Причина: обнаружен независимый, ранее не гейтившийся self-update путь — `c1/vt2.smali` (`extends Lhw;`), первая и единственная реализация self-update-интерфейса. Метод `a(Landroid/app/Activity;)V` — точка входа, планирующая корутину проверки обновлений; `c(Landroid/content/Context;Lzy4;)Ljava/lang/Enum;` — `suspend`-функция, которая через делегат `Lkw;->b(...)` делает `bindService()/AIDL`-запрос в приложение RuStore (если оно установлено) и по результату решает, доступно ли обновление. Если обновление найдено — цепочка скачивает официальный APK и сама вызывает системный Intent установки, отсюда и «системный» вид диалога (это не Google Play/HMS, а собственный код мода, использующий RuStore SDK как посредника). Путь полностью независим от `app.selfservice.update/AccountInitializer`, поэтому не гейтился существующим `apply_v_sync_autoupdate.py`. Не воспроизводится на устройствах без RuStore/HMS Core (S25/HA218XJZ/Redmi) — отсюда and затянущаяся диагностика (сначала ошибочно заподозрен Google Play, затем HMS SDK, затем неверная атрибуция бейджа U10 к тому же коду — все промежуточные версии гипотезы задокументированы в `MEMORY/lessons_2631_v6_update_badge_recon_20260919.md`).

Фикс: `apply_v_kill_rustore_selfupdate.py` — два независимых по-ор-врезки без поиска caller'a: 1. `vt2.a(Landroid/app/Activity;)V` — `return-void` первой инструкцией, до планирования корутины (`new-instance Lbv1;`). 2. `vt2.c(Landroid/content/Context;Lzy4;)Ljava/lang/Enum;` — сразу после `.registers 12` возвращает `Lkt2;->c:Lkt2;` (UNAVAILABLE), не доходя до сетевого/AIDL-похода через `Lkw;->b(...)`.

Оба патча — `.registers/.locals` и `override`-контракт с `Lhw;` не тронуты, старый код становится dead-code (безопасно для dex-верификатора). Независимая перепроверка (в рамках этой же сессии) подтвердила, что связанные корутины-трамплины `rt2/qt2` (`Lzy4`-наследники) и параметризованный `bv1`-инстанс создаются исключительно внутри `vt2` (единственные `new-instance` — в `vt2.smali`), то есть по-ор в `a()/c()` перекрывает весь путь без остатка.

Sentinel: 2631-F20-kill-selfupdate-v1.

Известное следствие (задокументировано для пользователя): экран ForceUpdateScreen (с3/.../ForceUpdateScreen.smali) резолвит через DI то же поле Lhw; → практически наверняка тот же vt2-инстанс; кнопка «Обновить» на принудительном апдейте (если он вообще показывается — гейтится каким-то server-side флагом на устаревшую версию) тоже перестанет запускать скачивание. Расценено как желательный побочный эффект (форс-апдейт на официальную сборку поверх мода нежелателен так же, как и обычный self-update).

□ Верификация

- **Сборка:** make_v1.py --strict --e2e — все 4 APK прошли gate (exact_abi, no_tracer, v2+v3 подпись apksigner, distinct arm64/armeabi-v7a SHA256). 241 шаг, 0 CRITICAL по статическим гейтам (reg_collision_gate, type_ref_gate, undefined_method_gate, table_registration_gate). Только штатные WARN (mipmap ic_launcher default-конфигурация — не относится к патчу).
- **Device-verify Redmi (WGJBBEY9SSMN8TIB):** main+clone установлены поверх V6, запущены — без FATAL EXCEPTION/AndroidRuntime-краша/VerifyError. Экран «О приложении» открывается корректно (версия 26.31.0, «Установлена последняя версия», тумблеры «Автообновление»/«Скачивать обновления» на месте). Навигация по нижнему бару и список чатов работают штатно.
- **Не покрыто device-тестом:** непосредственное подавление системного диалога «Обновить приложение?» — на тестовых устройствах (S25/HA218XJZ/Redmi) нет RuStore/HMS Core, баг никогда не воспроизводился локально, поэтому позитивно проверить факт подавления невозможно; проверено только отсутствие регрессий/крашей от врезки. Уверенность в фиксе основана на статическом анализе (единственный call-путь к Lkw; ->b(...)/AIDL полностью перекрыт).
- ****Fan-out аудит остальных apply_v_*.py**:** не проводился в этом релизе (явное решение — см. changelog выше). Область риска ограничена одним новым файлом и не пересекается с остальным пайплайном (vt2/hw/kw/kt2 не используются другими патчами).

□ Наследие V6 (без изменений)

Все фиксы V6 (F18 pin-scroll, F19 self-update блок + карточка обновлений мода, A2 отключение звонков, A4 порог скорости, A6 share-logs) и V5 (A1–A7, E1–E5 E2E, F13–F14, B3, F17) остаются в силе без изменений.

Известные ограничения (без изменений с V5)

- **E2E-шифрование аудио звонков** — по-прежнему на 26.32.0.
- **Chat-PIN long-press** — по-прежнему на 26.32.0.
- **2631-U10** (красный бейдж □ на «О приложении» через ~5 мин) — остаётся в статусе DEFER, код-путь не найден, не воспроизведён на тестовых устройствах.

Аудит подготовлен по результатам device-smoke на Redmi, сессия 2026-09-19. V9 = V6 + фикс 2631-F20 (self-update через RuStore). Fan-out аудит пропущен по явному решению для этого точечного релиза.