

N° Caso: PL60002		Fecha: 22/01/26	
Cliente			
Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI		RUC: 20169004359	
Correo:			
Atención en Sitio			
Nombres: <i>ton Sanchez Dias</i>		DNI: <i>75452218</i>	teléfono: <i>953272133</i>
Equipo			
☐ Computadora de Escritorio		☒ Estación de Trabajo	
N.º Serie: <i>P7CK5DPWNMPDN322D16</i>		Modelo: <i>proWORK W70</i>	
Reporte Cliente			
☐ No Enciende	☒ Se Reinicia	☐ Lento / Congelamientos	☐ Problemas de red / Internet
☐ Pantalla Azul	☐ Problemas de Imagen	☐ Sonidos	☐ Sobre calentamiento
Otros: <i>Problemas de reinicio por programa</i>			
Revisión	Componentes	Diagnostico	Conclusión
Energía	Fuente de Poder	Operativo Si ☐ No ☒	<i>Control fuente</i>
Núcleos del Sistema	MB/CPU/Enfriamiento	Operativo(s) Si ☒ No ☐	
Arranque Lógico	RAM/SSD y/o HDD	Operativo(s) Si ☒ No ☐	
Salida Y Comunicación	VIDEO/LAN/WLAN	Operativo(s) Si ☒ No ☐	
Periféricos	Puertos/Interfaz/DVD	Operativo(s) Si ☒ No ☐	
Software	Sist. Operativo/Drivers	Operativo(s) Si ☒ No ☐	
Estado del Equipo	Observaciones	Solución Aplicada	
☒ Operativo	<i>pendiente revisión de inicio de programas</i>	<i>Se cambió la fuente de poder, ya reinicia</i>	
☐ Pendiente por Repuesto			
☐ Enviado a Soporte Especializado			
Observaciones y/o Recomendaciones:			
<i>- Se evalúa la reinstalación del Programa</i> <i>- Verificación de archivos descargados</i>			

técnico

73113372

Yonier Musacho

Cliente

75452218

ton Sanchez Dias