

ACTA DE SOPORTE TÉCNICO ON-SITE

DATOS DEL SOLICITANTE

Razón social(Entidad Usuaria):

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RUC:

20527141762

Razón social(Distribuidor):

THE KING COMPUTER EIRL

RUC:

20605722840

ATENCIÓN EN SITIO

Nombres y Apellidos:

DNI:

Teléfono:

Correo:

Departamento y/o Área:

EQUIPO REPORTADO

☐ Estación de Trabajo

☒ Computadora de Escritorio

☐ Otros

Modelo:

GENWORK DT90

N° de Parte:

GC721WDU0B430S

N° de Serie:

GLA00074701020

PROBLEMA REPORTADO (USUARIO)

☒ No Enciende

☐ Se Reinicia

☐ Lento/Bloqueo del sistema

☐ Problemas Red/Internet

☐ Pantalla Azul

☐ Sonidos

☐ Sobre calentamiento

☐ Problemas de Imagen

Otros:

REVISIÓN	COMPONENTES	DIAGNÓSTICO	CONCLUSIÓN
Energía	Fuente de Poder	Operativo ☐ SI ☒ NO	REQ. REEMPLAZO
Sistema central	MB/CPU/Enfriamiento	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Arranque Lógico	RAM/SSD o HDD	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Salida y Comunicación	VIDEO/LAN/WLAN	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Periféricos	Puertos/Interfaces/DVD	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Software	Sist. Operativo/Drivers	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	

ESTADO DEL EQUIPO

☒ Operativo

☐ Pendiente por Repuesto

☐ Enviado a Soporte Especializado.

SOLUCIÓN APLICADA Y/O COMENTARIOS

Se cambio Fuente de Poder, equipo OPERATIVO

VºBº Técnico

YOSMAR MASACHE IL.

DNI: 73113322

Conformidad Cliente