



SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Fecha:

26/03/26

N° de Caso:

626001

Visita N°:

02

ACTA DE SOPORTE TÉCNICO ON-SITE

DATOS DEL SOLICITANTE

Razón social(Entidad Usaria):

ACERDUD Victor L. Pardo H. FERRERIN

RUC:

20159855938

Razón social(Distribuidor):

Distribuidora Plaza Centro

RUC:

20602416007

ATENCIÓN EN SITIO

Nombres y Apellidos:

Luis Riquelme

DNI:

70284560

Teléfono:

92134173

Correo:

Departamento y/o Área:

Consultorio 8

EQUIPO REPORTADO

☐ Estación de Trabajo☒ Computadora de Escritorio☐ Otros

Modelo:

E2ent V1-MT

N° de Parte:

E75521W81+

N° de Serie:

E4B0014801258

PROBLEMA REPORTADO (USUARIO)

☐ No Enciende☐ Se Reinicia☐ Lento/Bloqueo del sistema☐ Problemas Red/Internet☐ Pantalla Azul☐ Sonidos☐ Sobre calentamiento☐ Problemas de Imagen

Otros:

problemas con el dissipador mal colocado

REVISIÓN	COMPONENTES	DIAGNÓSTICO	CONCLUSIÓN
Energía	Fuente de Poder	Operativo ☒ SI ☐ NO	Ligero del dissipador
Sistema central	MB/CPU/Enfriamiento	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Arranque Lógico	RAM/SSD o HDD	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Salida y Comunicación	VIDEO/LAN/WLAN	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Periféricos	Puertos/Interfaces/DVD	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Software	Sist. Operativo/Drivers	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	

ESTADO DEL EQUIPO

☒ Operativo☐ Pendiente por Repuesto☐ Enviado a Soporte Especializado.

SOLUCIÓN APLICADA Y/O COMENTARIOS

Verificación de estabilizadores, y ver el tema de puertos de red

73113372
VºBº Técnico
Jorge Muroche



Conformidad Cliente