

ĆWICZENIE

8

# WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY NA PODSTAWIE PRAWA STOKESA

## Instrukcja wykonawcza

## 1. Wykaz przyrządów


- Naczynie cylindryczne z badaną cieczą
- Areometr
- Zestaw kulek
- Waga
- Śruba mikrometryczna
- Linijka z podziałką milimetrową
- Stoper
- Wiskozymetr Höpplera

#### 2. Cel ćwiczenia

- Obserwacja ruchu ciał spadających w ośrodku ciągłym.
- Wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy.

#### 3. Przebieg pomiarów


3.1. Pomiar lepkości cieczy metodą Stokesa za pomocą szerokiego cylindrycznego naczynia szklanego



**Rys.1.** Urządzenie do pomiaru współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa:

- 1 ciecz
- 2 cylinder szklany
- 3 pierścienie
- h odległość między pierścieniami
- a) pomiary wykonać dla kilku kulek wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia;
- b) kulki dokładnie oczyścić, wysuszyć i każdą z nich zważyć na wadze;
- c) zmierzyć śrubą mikrometryczną średnicę kulek; pomiaru średnicy *d* każdej kulki dokonać co najmniej 10 razy w różnych kierunkach;
- d) za pomocą linijki z podziałką milimetrową zmierzyć odległość h między pierścieniami nałożonymi na naczynie; górny pierścień powinien znajdować się w odległości nie mniej niż 6 cm od powierzchni cieczy; odległość między pierścieniami jest równa drodze h przebytej przez kulkę ruchem jednostajnym;

- e) zmierzyć wielokrotnie (nie mniej niż 10 razy) czas spadania *t* każdej kulki na drodze *h*; kulkę puszczać swobodnie tuż nad powierzchnią cieczy tak, aby jej tor w przybliżeniu pokrywał się z osią naczynia;
- f) wyznaczyć areometrem gęstość  $\rho_c$  badanej cieczy.
- 3.2. Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa za pomocą wiskozymetru Höpplera



#### Rys.2. Wiskozymetr Höpplera:

- 1 rurka
- 2 kulka
- 3 kreski, między którymi mierzy się czas spadania kulki
- 4 osłona termostatyczna
- 5 urządzenie aretujące

# Nie rozkręcać wiskozymetru !!! Do wiskozymetru nie wrzucać żadnych kulek !!!

- a) wypoziomować wiskozymetr;
- przyjąć temperaturę badanej cieczy jako temperaturę otoczenia; dla danej kulki zamkniętej w rurce z badaną cieczą kilkakrotnie zmierzyć stoperem czas t spadania kulki na drodze między skrajnymi kreskami znaczącymi;
- c) kulkę wprawić w ruch przez odaretowanie rurki wraz z osłoną termostatyczną i jej obrót wokół osi o 180°.

#### 5. Opracowanie wyników

### a) dla szerokiego naczynia cylindrycznego

- 1. Obliczyć wartości średnie średnicy kulek  $\bar{d}$  oraz ich niepewności pomiarowe u(d).
- 2. Obliczyć wartości średnie czasów opadania kulek  $\bar{t}$  między pierścieniami oraz ich niepewności pomiarowe u(t).
- 3. Obliczyć gęstość kulki  $\rho_k$  korzystając ze wzoru (1) oraz jej niepewność  $u_c(\rho_k)$ .

$$\rho_k = \frac{6m}{\pi \cdot d^3} \tag{1}$$

4. Obliczyć współczynnik lepkości cieczy  $\eta$  korzystając z poniższego wzoru i jego niepewność pomiarową  $u_c(\eta)$ .

$$\eta = \frac{d^2 \cdot g \cdot t \cdot (\rho_k - \rho_c)}{18h} \tag{2}$$

- 5. Wyznaczyć wartość średnią  $\stackrel{-}{\eta}$  ze wszystkich pomiarów.
- 6. Oszacować niepewność pomiaru współczynnika lepkości  $u(\bar{\eta})$  (stosując odchylenie standardowe).

# b) dla wiskozymetru Höpplera

- 1. Obliczyć średni czas opadania kulki  $\bar{t}$  i jego niepewność u(t).
- 2. Obliczyć współczynnik lepkości badanej cieczy, dla danej temperatury pomiaru, korzystając
- z poniższego wzoru oraz jego niepewność.

$$\eta = k \cdot (\rho_k - \rho_c) \cdot t \tag{3}$$

# Dane potrzebne do obliczeń:

Wiskozymetr 8/1	Wiskozymetr 8/3	Wiskozymetr 8/5		
$k = 0.1228 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}^2$	$k = 1,193225 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}^2$	$k = 10,06 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}^2$		
$\rho_k = (8,14 \pm 0,01) \text{ g/cm}^3$	$\rho_k = (8,14 \pm 0,01) \text{ g/cm}^3$	$\rho_k = (7,74 \pm 0,01) \text{ g/cm}^3$		
$\rho_c = (1,261 \pm 0,005) \text{ g/cm}^3$	$\rho_c = (1,261 \pm 0,005) \text{ g/cm}^3$	$\rho_c = (1,261 \pm 0,005) \text{ g/cm}^3$		
Wiskozymetr 8/2	Wiskozymetr 8/4	Wiskozymetr 8/6		
$k = 0.7941 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}^2$	$k = 0.7805 \cdot 10^{-6} \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$	$k = 5,431 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}^2$		
$\rho_k = (2.41 \pm 0.01) \text{ g/cm}^3$	$\rho_k = (2,41 \pm 0,01) \text{ g/cm}^3$	$\rho_k = (2,413 \pm 0,001) \text{ g/cm}^3$		
$\rho_c = (1,261 \pm 0,005) \text{ g/cm}^3$	$\rho_c = (1,261 \pm 0,005) \text{ g/cm}^3$	$\rho_c = (1,261 \pm 0,005) \text{ g/cm}^3$		

## 6. Informacje dodatkowe

Należy ocenić czas reakcji studenta przy włączaniu i wyłączaniu stopera i uwzględnić go w obliczeniach niepewności czasu u(t).

## 7. Proponowane tabele (do zatwierdzenia u prowadzącego)

Tabela 1. Pomiary parametrów oraz czasów opadania dla kulki 1 wraz z obliczonym

współczynnikiem lepkości cieczy

lp.	<b>m</b> 10 <sup>-3</sup> [kg]	<b>d</b> 10⁻³[m]	<b>h</b> [m]	<b>t</b> [s]	$\rho_k$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$\rho_c$ [kg/m <sup>3</sup> ]	<b>n</b> [Ns/m²]
1							
2							
3							
:							
n							
$\bar{X}$							
$\Delta X$							
u(X)							
$u_c(X)$							

$$\bar{\eta} = u(\bar{\eta}) =$$

Tabela 2. Pomiary parametrów i czasów opadania dla kulki w wiskozymetrze Höpplera wraz z obliczonym współczynnikiem lepkości cieczy

lp.	<b>t</b> [s]	<b>k</b> [m²/s²]	$\rho_k$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$\rho_c$ [kg/m <sup>3</sup> ]	<b>η</b> [Ns/m²]
1					
2					
3					
n					
$\bar{X}$					
$\Delta X$					
u(X)					
$u_c(X)$					