
Sprawozdanie Ćw1 Sterowniki i regulatory


1. Cel ćwiczenia

Celem zadania było stworzenie nowego programu w Proficy Mashine Edition, ustawienie go do pracy z regulatorem, napisanie kodu i odczytanie z wykresów Ti i Td.


2. Wykonanie


Po utworzeniu nowego projektu należało ustawić w Main Rack PWR i Slot 0 na IC200PWR002/012 oraz IC200CPUE05.






Następnie dla Slot 0 należało zmienić passwords na disabled oraz w zakładce Ethernet ustawić IP, mask, Gateway i status address.






W oknie Navigator w Target 1 w properties należało ustawić Physical Port na Ethernet oraz wpisać IP.




3. Wykresy

Po połączeniu się z regulatorem, trzeba było wykonać program dla regulatora PI i PD.


Dla regulatora PI




Dla regulatora PD




W tuningu po wyzerowaniu wartości i puszczeniu wykresu, zostały ustawione następujące parametry.



I został otrzymany poniższy wykres dla regulatora PI




Analogicznie postąpiono dla regulatora PD






Między niebieskimi liniami pomocniczymi znajduję się czas zdwojenia Ti.



Dla parametrów 1% oraz 0.1 rep/s wynosi on 10s, co odpowiada w przybliżeniu temu co widać na wykresie.

Między niebieskimi liniami pomocniczymi jest czas różniczkowania Td.



Dla parametrów 1% oraz 5s czas wynosi 5s i tyle mniej więcej można odczytać z wykresu.

4. Wnioski

Można zauważyć, że wartości wyliczone praktycznie pokrywają się z wartościami odczytanymi z wykresu. Lekkie odchyły od dokładnej wartości powoduje przybliżone odczytanie wartości z wykresów oraz możliwa niedokładność sprzętu.