
0
−2
−4
−6
−8
−10
SWIC scanner signal (V)
10
20
30
40
50
60
70
80
Integration time (us)
10 uA
20 uA
50 uA
100 uA