

REVISIÓN TÉCNICA #595

FECHA: 25 de agosto de 2026
INGRESO: REQ00006
CLIENTE: EXPALSA CAMATAURA
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO
EQUIPO: CARACOL PLANO 8"
MARCA: IOSA
N° SERIE: 020821-407CF

HALLAZGOS

1. Se verifican los cuerpos internos del motor hidráulico, donde se evidencia que estos se encuentran en buenas condiciones. Se recomienda mantenimiento preventivo.




2. El impulsor presenta una cavidad con contaminación en el aluminio, esta no se podría reparar con soldadura. Se recomienda cambio de impulsor.



3. El acople brida en la succión del caracol se encuentra roto, se recomienda cambio del acople mediante corte y soldadura.




4. Se propone la soldadura de la barra en la parte superior del chasis.



5. Se encuentran picaduras y discontinuidades en la protección de la manguera interna, se recomienda el cambio.



6. Las mangueras largas presentan picaduras y los acoples rápidos presentan desgaste y oxido, se recomienda el cambio para evitar fugas.



7. Uno de los soportes del serpentín se encuentra ausente, se propone el montaje.



8. Los acoples del serpentín a las mangueras se encuentran en malas condiciones, se recomienda el cambio.



ACTIVIDADES A REALIZAR

- 1 MANTENIMIENTO DE MOTOR HIDRÁULICO CHAR-LYNN**
Incluye: 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA MOTOR CHAR-LYNN SERIE 2000, 1 TUERCA CASTILLA NEGRA 1" - 20 HILOS, 1 ANILLO PLANO INOX. 1", 2 ADAPTADORES 8FPX - 10MB (1/2FPX - 5/8MB), 1 PLACA SEPARADORA DE MOTOR HIDRÁULICO DE ALUMINIO 3 MM.
- 2 CAMBIO DE IMPULSOR**
Incluye: 1 IMPULSOR AQ, 1 TAPÓN DE ALUMINIO PARA CARACOL, 1 GUÍA DE DESGASTE
- 3 CAMBIO DE ACOUPLE BRIDA**
Incluye: 1 ACOUPLE BRIDA MODELO I, APORTE DE ALUMINIO 4043 RÁPIDOS 1/2" PUNTA
- 4 SOLDADURA EN CHASIS**
Incluye: APORTE DE ALUMINIO 4043
- 5 MONTAJE DE MANGUERA HIDRÁULICA INTERNA (MOTOR-SERPENTÍN)**
Incluye: 1 MANGUERA R2 1/2" X 0.90 M CON RECUBRIMIENTO CONECTORES INOX (8MP - 8MP)
- 6 MONTAJE DE MANGUERA HIDRÁULICA BOMBA - MOTOR**
Incluye: 2 MANGUERA R2 1/2" X 15M CON RECUBRIMIENTO CONECTORES INOX (8MP - 8MP), 2 ACOPLER RÁPIDOS 1/2" PUNTA
- 7 MONTAJE DE SOPORTE DE SERPENTÍN**
Incluye: 20CM DE PLATINA DE ALUMINIO 3"X1/4"
- 8 CAMBIO DE ACOPLER DE SERPENTÍN**
Incluye: 2 JUEGOS DE ADAPTADORES DESDE 12FP A 8FPX

Cordialmente,

Ing. Tyrone Villavicencio

AQUASPOT