




控制冒险

- 控制冒险 (control hazards)
 - ■由转移指令引起
 - 无条件转移(j, jal, jr): 跳转到指定位置
 - 条件转移 (beq, bne)
 - 转移成功:将PC值改变为转移目标地址

当转移指令的结果还未确定定时,无法决定下一步执行哪条指令。


无条件转移引发控制冒险

- □ Jump 指令
 - □ 在 ID 段译码,此时IF段已经取了它后面的指令
 - □ 需要将IF/ID 段中的指令清零 (flush)




■ Jump 指令的 CPI=2

条件转移指令(分支指令)引发控制冒险



■新 PC 的值要在MEM 段才写入, 引发了控制冒险

解决控制冒险最简单的方法:清空



指令执行顺序



控制冒险对CPI的影响



- 指令流水线:理想CPI=1
- 若条件转移指令(分支指令)的频率为30%,
- 条件转移语句: 如果转移会导致浪费3个时钟周期

则:实际CPI (cycle per instr.) = $1 + 30\% \times 3 \approx 2$

- 控制冒险会严重影响CPI
 - 流水段越长, 影响越大
 - Pentium 3: 转移开销 10周期
 - Pentium 4: 转移开销 20周期



控制冒险的解决方案



- 减少开销的解决方案:
 - 尽量早开始转移决策
 - 转移延迟槽(需要编译器支持)



分支提前决策




- 在流水线中尽早判断转移条件是否满足
- 并尽早计算出转移目标地址


- 对五阶段指令流水线作以下改进:
 - (1) 把"=0?"测试移至ID段;
 - (2) 在ID段增设一个加法器, 计算出转移目标地址



分支提前决策



分支提前决策



仍然需要停顿一周期:清空一条指令

转移延迟槽 (Branch Slot)

- ■基本思想:
 - 将一条(或几条)肯定会执行的指令移到 branch指令后面,隐藏转移指令的延迟;
 - ■需要编译器支持



转移延迟槽大小=n



分支指令 i

分支延迟指令 i+1

分支延迟指令 i+2

.

分支延迟指令 i+n

指令 i + n + 1

指令 i+n+2

:

分支目标指令j

分支目标指令 j+1

分支目标指令j+2

分支失败时 的执行顺序

分支指令 i

分支延迟指令 i+1

分支延迟指令 i+2

.

分支延迟指令 i+n

指令 i+n+1

指令 i+n+2

÷

分支成功时 的执行顺序

分支指令 i

分支延迟指令 i+1

分支延迟指令 i+2

.

分支延迟指令 i+n

分支目标指令j

分支目标指令j+1

分支目标指令 j+2



转移延迟槽



- ■转移延迟槽的大小n
 - 体系结构与编译器之间的约定
 - 一般为分支指令的转移延迟
 - 五段流水无提前决策: n=3
 - 五段流水无提前决策: n=1
 - 流水段级数多的情况下,转移延迟槽远远超过1,这对编译器要求高。



小结



- 控制冒险
- 控制冒险的解决方案
 - ▶ 清空 (对性能影响大)
 - 提前转移决策
 - 转移延迟槽