1、薄板吹气加工测试(对比3.0振动抑制算法)+ 爬坡性 能

抖动评价标准

1.直观观察;

2.分析编码器数据;

3.分析电容数据,随动高度的变化会对切割效果产生影响;

测试方案

振动抑制实验方案。

3.0测试(固定)条件

加工高度: 1 mm | 加工速度: 10m/min | 随动增益: 2 | 到位允差: 0.1 | 前馈系数: 30 |

Z轴加速度:1g | Z轴最大速度:15m/min

测试过程中修改振动抑制系数,对不同振动抑制系数条件下的数据进行分析;


ADRC测试(固定)条件


加工高度: $1 \text{ mm} \mid \text{加工速度}: 10 \text{m}/\text{min} \mid$ 随动增益: $2 \mid \text{到位允差}: 0.1 \mid$ 前馈系数: $30 \mid$

Z轴加速度: $1g \mid Z$ 轴最大速度: $15m/min \mid ESO$ -BandWidth: $90 \text{ rad/s} \mid KP = 100 \mid$ 碰板延时:100

ms

测试结果(编码器)





3.0振动抑制测试-Encoder(P)

- 1、同一加工图形(吹气不开光加工),3.0不同的振动抑制系数实际测试表现结果不一致,振动系数设置为1-2出现抖动现象(直观可见),振动系数3-5抖动不明显;
- 2 、 ADRC 通 过 调 整 等 效 增 益 (振 动 抑 制 系 数) b_0 (则试自己有调试数据 $b_0:100$,ESO-Bandwidth:90rad/s,kp:100), $b_0:200$ 对比抑振系数1 ,编码器抖动幅值更大(2mm/1mm),频率更高, b_0 设置为1000-2000,编码器曲线整体光滑,出现局部抖振(幅值 0.5mm), b_0 设置为3000 编码器曲线光滑。
- 3、同等测试条件下,振动抑制效果保持基本一致条件下,adrc和3.0开启抑振爬坡能力基本一致;
- 4、kp:100 ESO 带宽:90 b0:200 最大爬坡速度:35m/min
- 3.0抑振关闭,前馈系数:100,最大爬坡速度 60m/min (机床在特定图形下能到达最大速度)
- 5、测试过程中,使用的是随动到位之后进行控制方式从FollowPID到ADRC的切换,暂未考虑切换条件是否对ADRC振动抑制效果产生影响;

2 边缘实测

测试方案

薄板边缘开随动

adrc采用随动到位之后切换,3.0从插补切进PID之后200ms开启前馈;

3.0: 随动高度: 1 mm 随动增益: 2 | 到位允差: 0.1 | 前馈系数: 50 |

Z轴加速度: $1g \mid Z$ 轴最大速度: $15m/min \mid$ 碰板延时:100ms

ADRC: 随动高度: 1 mm | kp:100| eso带宽: 90rad/s

Z轴加速度:1g | Z轴最大速度:15m/min

测试结果

1、3.0(出光口一半在外)出边出现抖动,同等条件下,使用随动到位之后切换ADRC,出光口再往外步进2mm 出现抖动,b0:200条件下,抖动情况同3.0一致,出现持续抖动;

2、调整等效增益b0为2000测试,adrc出现几次低频抖动之后碰板上抬;