

LAPORAN REPAIR KOMATSU INDONESIA

Tanggal Repair	21-Dec-23
Jam Berangkat	-
Jam Repair	10.45 s/d 14.15 WIB
Jam Kembali	17.45 WIB
Qty Unit Repair	3 pcs
Assy No	14X0625321
Type Unit	D 65 E
Jumlah Man Power	2 Orang
Driver	-
Methode Repair	Penambahan circuit

Maker of Harness ☐ BEI ☒ NON BEI

Couse of Defect ☐ BEI ☒ NON BEI



MATERIAL UNTUK REPAIR :

PART NAME	PART NO	QTY
Wire	AVS 0.85 B	1.14 Meter
Wire	AVS 0.85 B-W	0.75 Meter
Wire	AVS 0.85 R-W	0.75 Meter
Wire	AVS 0.85 Y-B	2.49 Meter
Wire	AVS 0.86 Y	0.39 Meter
Terminal	1060-16-0122	6 PCS
Terminal	7116-2873	6 PCS
Terminal	B-2	9 PCS
Terminal	300502-0	6 PCS
Terminal	300501-0	3 PCS
Terminal	110500-2	9 PCS
Terminal	7114-1471	3 PCS
Rubber seal	7157-3570	6 PCS
Rubber seal	7157-7811-80	3 PCS
Sleeve	7120-8012	3 PCS
Sleeve	7120-1010	6 PCS
Retainer	W2P	3 PCS
Retainer	7157-7820 6720	3 PCS
Connector	DT04-2P-CE03	3 PCS
Connector	7123-6423-30	3 PCS
Sumitube	SA3-1	0.45 Meter
Sh tube	SH TUBE D 5	0.18 Meter
COT	COT D5	4.20 Meter
VO	VO-B 5*6	0.33 Meter
Tape	WHVTA 19*20 B	40.00 Meter

1. Modif harness GAUGE dari assy 14X0625321 ke assy 14X-06-J4510

Before :

After :



CONFIRM "OK"

Ditsetujui	Diperiksa	Dibuat
Asst Manager	Leader	Repairman

LAPORAN REPAIR KOMATSU INDONESIA

Tanggal Repair	21-Dec-23
Jam Berangkat	07.45 WIB
Jam Repair	09.15 S/D 10.40 WIB
Jam Kembali	WIB
Qty Unit Repair	3 pcs
Assy No	GAUGE HARNESS
Type Unit	D 65 E
Jumlah Man Power	2 Orang
Driver	-
Methode Repair	Ganti lampu Bulb ke lampu LED

Maker of Harness ☐ BEI ☒ NON BEI



Cause of Defect ☐ BEI ☒ NON BEI

MATERIAL UNTUK REPAIR :

PART NAME	PART NO	QTY
Lampu	Bulb 6Volt	10 Pcs
Lampu	Lampu LED putih	3 pcs
PCB	PCB lubang kecil	1 pcs
Resistor	R 220 ohm 0.5W	3 pcs
Tube	SH Tube D3	0.04 mtr
Timah	Timah Solder	1 mtr
Solder	Alat Solder	1 pcs



1. Analisa Lampu mati pada 3 instrument Dashboard (Fuel , Oil Temp , & Water temp Gauge).

- a. Fuel Gauge menggunakan bulb 24Volt, untuk input dari system 5 volt.
- b. Membeli Lampu Bulb ukuran 6.3 Volt .
- c. Memasang lampu 6,3 Volt ke Unit dan tetap semua lampu mati .
- d. Mengukur legangan input kurang dari 1 Volt.
- e. Membeli Lampu alternatif LED .
- f. Trial secara fungsi menggunakan LED ke Unit dan semua lampu menyala.



2. Melakukan Repair Lampu Bulb diganti ke LED dan langsung dipasang di Unit. dan Unit dinyatakan OK .

CONFIRM "OK"

Disetujui	Diperiksa	Dibuat
		
Asst Manager	Leader	Repairman