

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805 Email: dfproyectos1@gmail.com

N

0826

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

SERIE 19DS000C

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

OPS01

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fech	a:02	2/09/2021		1
			stro No.:		}	
Dirección:	Entre calle nva #1 v calle nva #2. Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalo.	_				
			: 06			
Departament	O: SAN SALVADOR		liciones de			
	Nota de Remisión:		a a cuenta			
Cond y 140.	Total de Ixemision.	Vente	a a cuenta			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Servicio de ingeniería por cambio de resorte en cortina #1, en parte exter	iorde	125.0000			\$ 125.00
	cafeteria					
	ID 1400200059					
	WALMART BOULEVARD					
	Company of the compan					
		.				
4 H						
Son:	TO CALL OF LITTLE WAS A 1 ATT OF THE TOTAL O		Sumas			125.00
CIEN	TO CUARENTA Y 00 / 100 DOLARES		IVA			15.25
			Sub-Total			141.25
		(-) IVA Re	tenido		1.25	
Recibido por			Ventas No			5 0.00
Nombre:	Nombre:		Ventas Ex			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:		Venta Tota			\$ 140.00
Firma:	Firma: de de		VOIRA TOR	41		P 140.00

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.

ORDEN DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Nº 2670

				1 •	
P.D.V.	wm Boulebard	N.F1	N.F2	No. O.T.	
	FECHA Q /07/21	FECHA	FECHA		

			UTIU									
					DATOS G	ENERA	LES					
TRABAJ	O REALIZA	ADO EN	TIPO DE MANTENIM	IENTO			DA [*]	OS DEL	EQUIPO			
EQUIPO	0		PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN							
MOBIL	IARIO		CORRECTIVO		UBICACIÓN							
EDIFICI	0		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS	S		CORRECTIVO PROGRAMADO									
					ÁREA T	ÉCNIC A	\					
	1				74(46/4)	2011107						
			DECCOID.	JÁN DI	EL DROBLEMA (2 4 4 b ITE	. III AIRNITO					
	200			JON DI			NTENIMIENTO CORRECTIVO)					
	PROE	SLEMA I	REPORTADO	7	CAUSA DEL PI	PROBLEMA CONSECUENCIAS DI				IAS DEL P	ROBLEMA	
										=		
						-		-				
					77.17.10						-	
			TAREAC O BUTHLAG		TRABAJO	A REALI	ZAR					
ITEM			TAREAS O RUTINAS			ITELIC		FOCDIDG	MATERIALES			
	- 120	0000	DESCRIPCIÓN		41	ITEMS	L	ESCRIPCI	ON	CANT.	COSTO	
1 2	14	PULL	icion de		(tiny	1 2					\$125	
3	Te	CACC	porte ext	rior	01	3						
4	- Instalación de Resorte 50/				esocto 50/14							
5		1010	torcto.		130111 20/19	5						
6						6						
7						7						
8	Emerson parada				8							
9			Mary Mary	V Cros	S-2012-913120	9						
10						10						
11 12	-					11						
13				(-)	и	12		I SHEET	art >	1		
14			Mik	540	7	14	Aborras Direct West Sector.					
15						15	Boule	vard	del Eleini	K 1.		
16					/	16						
	RECIBE			/								
	NOMBRE					CARGO						
	APELLIDO)					FIRMA					
17	SELLO											
					DATOS DEL	PROVE	EDOR					
NO	MBRE .						EMAIL:		dfortin@d	fprovecto	os.com	
	DIRECCI	ÓN DE I	LA COMPAÑÍA			Calle	Concención t	Jo 695	San Salvador, S			
		11				Canc	concepcion	10. 025,	Sali Salvadol, S	divacoi		
NOMBE	RE DEL CON	NTACTO	DENN	IIS FORTI	N	CEL.:	7792-48	805	PBX:	99	40-1600	
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABAJA				HORA INI			HORA FIN					
			(112 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21			(55.6)	1101011111	Ciric		HOIVATII	VAL	
уо				real	ice un trabajo		ENTREGAL	OO POR ((PROVEEDOR)		FIRMA	
para	a esta coi	mpañía	donde me compromet	to a guar	dar los valores	N	OMBRE	Con	rlos C	111190	LAGO	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.						AURILION	,					

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

Cliente

OPERADORA DEL SUR S.A DE C.V.

Dirección

WALMART BOULEVARD

NCR

PBX:

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

09-07-21

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 1 dia

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	CORTINA #1 PARTE EXTERIOR DE CAFETERÍA			
1	Servicio de ingeniería por cambio de resorte en cortina #1, Incluye instalación de resorte 50/14x4.50 metros de largo y engrase de resorte.	1	U	\$125.00
			-	
		SUB TOTAL		\$125.0

TOTAL PRESUPUESTO

\$141.25

\$16.25

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortin

GARANTIA

I.V.A. %

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.