

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

REUBICACIÓN DE VENTANA CORREDIZACORREDIZA Y REPARACIÓN DE 2 REJILLAS BALCÓN DE VENTANILLAS DE MUELLE DE TRANSPORTISTAS.

CD APOPA

15/07/2021

REUBICACIÓN DE VENTANA CORREDIZA

ANTES







REUBICACIÓN DE VENTANA CORREDIZA








REPARACIÓN DE REJILLAS Y APLICACIÓN DE PINTURA

ANTES







REPARACIÓN DE REJILLAS Y APLICACIÓN DE PINTURA

ANTES

