

## SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

No

0898

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

OPS01

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha	n:	1/10/2021			
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Regis	tro No.:_	102651	-8		
Dirección:	Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalo	Giro:		SUPERMERC	ADO		
10 000		N.I.T.:		814-310797	7-109-0	and the same of	
Departament					CREDITO		
			a cuenta		AND THE PARTY OF T		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VE	ENTAS ECTAS
1.00	Servido de ingenieria por reparación de puerta de emergencia		214.1900			5	214.19
1.00	Servicio de ingenieria por reparación de barrepolvo en puerta de emerge ID 1400216507 DF PARQUE SAN MARTIN	ncia	117.5800			\$	117.58
le .		100					
-							
					(4)		
Son:		-	Sumas			5	331.77
TRESCIENTOS SETENTA Y UN Y 58 / 100 DOLARES		-	IVA			*	43,13
			Sub-Total				374.90
	Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Re	tenido		5	3.32
Recibido por:		-	Ventas No Sujetas			5	0.00
Nombre:	Nombre:		Ventas Ex		5	0.00	
D.U.I.: Firma:	D.U.I.: Firma:	53	Venta Tota			- 0	371.58

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



RD.V. DF Santa teda Porque san Martin				N.F1		N.F2		No. O.T.			
	FECHA					FECHA		FECHA		7	
					DATOS G	ENERAL	ES				
TRABA	JO REALIZ	ADO EN	TIPO DE MANTENIM	MENTO		100		DATOS DEL E	QUIPO		
EQUIP	0		PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN	5.					
MOBI	LIARIO		CORRECTIVO		UBICACIÓN	Poer	to o	de en	nevgenci	C	272.03
EDIFIC	:10		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO	100	SERIE	34 (1)	MARCA	ОЙА	MODELO
OTRO	S		CORRECTIVO PROGRAMADO				0-				
					ÁREA T	ÉCNICA				-	
			DESCRIP	CIÓN DE	I DDODLEMA	MANITE	. III AIFE IT	0 (0000	TIVO		
	PROF	RI FMA R	REPORTADO	CION DE	CAUSA DEL PI			O CORREC	VICTORIO DE COMPONIO	CIAC DEL BI	ODIEMA
	T KO	JELI TO CIT	LI OKI OC		CAUSA DEL FI	EL PROBLEMA CONSECUENC				CIAS DEL PI	KOBLEMA
		= 1.000									
				-				-			
-					TRABAIO	A DEALL	740				
			TAREAS O RUTINAS		TRABAJO	A REALI	ZAK		MATERIALES		
ITEM	1	DESCRIPCIÓN			8	ITEMS		DESCRIPCIÓN			COSTO
1 **	Repo	Mac	ion de ou	evta	de	1			-1.70	CANT.	
2	emerc	enci	a			2					\$ 219.19
3	26	Cam	bigron 20	netas Nicoci	on de	3	VI.				
5	DINTU	va +	ipo p A ab	MCO-CL	on w	5	_			-	
6	T			0-1-88		6		ecoellory an			\$117.59
7						7					
8	Instal	arin	n de bant	enaly	200	8					
10	Diex-to	ucicy	l emergencia	epolu	o en	10	X-4-1112-2-				
11	paciso		· chegerea		eservic suite	11					
12						12				l sonessi	
13						13					
14			- $0$		RA DEL SUR, S.A					1	
16			11/		ENSA FAM			,			
- 15	RECIBE		1 110	SANTA TE	CLA PARQUE SAN	MANIN				- 1-14-21-14	
	NOMBRE		of the	72	4163		CARGO				
	APELLIDO	)			1		FIRMA				
17	SELLO		Koallee	y de	lope3						
-			V		DATOS DEL	DDOVE	DOD	Posterior			
			102		DATOS DEL	PROYEC	DUK				

NOMBRE DEL CONTACTO DENNIS FORTIN CEL.: 7792-4805 PBX: 2240-1600 CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS) HORA INICIAL HORA FINAL yo realice un trabajo ENTREGADO POR (PROVEEDOR) FIRMA para esta compañía donde me comprometo à guardar los valores NOMBRE haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.

## **PRESUPUESTO**



Dirección: Calle Concepción # 625 San Salvador 2240-1600 http://dfproyectos.com Cliente Dirección OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. DE SANTA TECLA PARQUE SAN MARTÍN

NCR

PBX:

Nº Cotización

**FECHA PRESUPUESTO:** 

08-09-21

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 2 dias

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	PUERTA DE EMERGENCIA		W	
18	Servicio de ingeniería por reparación de puerta de emergencia, Incluye desmontaje de barrepolvo, cambio de 2 piezas de támina 1/16" de 60x60, cambio de tubos de marco de 1 1/2" y 1/2" chapa 16, soldadura, aplicación de pintura esmalte industrial rojo seguridad, montaje de barrepolvo.	1	u	\$214.19
2	Servicio de ingeniería por reparación de barrepolvo en puerta de emergencia, Incluye cambio de 1.30 metros lineales dehule negro liso espesor 3mm atomillado en platina.	1.3	METROS LINEALES	\$117.58
		SUB TOTAL		\$331.7
	(F	I.V.A. %		\$43.13

TOTAL PRESUPUESTO

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortin

GARANTIA

\$374.90

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales, incluyo mario do Obra, hemamientas y todo fo necesario para su currecta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.