

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

No

0897

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

OPSOI

Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.			Fecha: 11/10/2021				
		Regis	stro No.:_	102651-	8		
Dirección:	Entre calle nva #1 v calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escal	Giro:	s	UPERMERC	ADO OOA		
		N.I.T.	:0	614-310797	-109-0		
Departament	o; SAN SALVADOR	Cond	liciones de	Pago:	CREDITO		
Fecha y No.	Nota de Remisión:	Venta	a a cuenta	de:		violet Side	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VTA. NO	VENTAS	VENTAS	
CANTIDAD			UNITARIO	SUJETAS	EXENTAS	AFECTAS	
1.00	Servido de ingeneria por reparación de esquina de columna de tablaroco de cortina de cafeteria dañada por golpes de cadena de mecanismo ID 1400187615 DDJ ANTIGUO CUSCATLAN	en are	417,0000			\$ 417.00	
06.							
	## PER						
Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 04 / 100 DOLARES			Sumas			\$ 417.00	
			IVA			5 54.21	
			Sub-Total 5		5 471.21		
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58			(-) IVA Retenido			4.17	
Recibido por		Ventas No Sujetas				\$ 0.00	
Nombre:	Nombre:		Ventas Exentas Venta Total			5 0.00	
D.U.I.:	D.U.I.: Firma:					5 467.04	
Firma:	Cancelado: de de		500 March 40 350 M	1000	94-	y 407.04	

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



ADDEN DE TDADA 14

M	n	
IN	¥	

PD.V. FECHA	DDJ	Autoguo	C 1	110						
- International		05/10/21	Cuscal	Han	N.F1 FECHA		N.F2 FECHA	11-11-132	No. O.T.	
TRARA IO REALIZ		00/ 10/21		DATOS G	NA PROPERTY.	EC	15553			
	ADO EN	TIPO DE MANTENIM	MENTO	DAIO3 G	ENERA	11000	TOS DEL E	OLIBO		
EQUIPO		PREVENTIVO	10	DESCRIPCIÓN	T.			e hánti	- 9w	ν.
MOBILIARIO		Design of the Section (1)				3,	6000	c hann	OC 710	
Chestal Interpol		CORRECTIVO	+==+	JBICACIÓN				O'S MINERAL CO.	I T	100 to 200 to 20
EDIFICIO		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTROS		CORRECTIVO PROGRAMADO								
		1017.5.2		ÁREA T	ÉCNICA	X				
		DESCRIPO	CIÓN DEL	PROBLEMA (MANTE	NIMIENTO	CORREC	TIVO)		
PROBLEMA REPORTADO		CAUSA DEL P				CONSECUENC	IAS DEL PR	OBLEMA		
			-				-			
			-			-2.5	-			
							-			
	-			TRABAJO	A DEALL	740				
		TAREAS O RUTINAS	Jean to a	IKABAJU	A KEALI	ZAR		MATERIALES		
ITEM DESCRIPCIÓN		***********	ITEMS		DESCRIPCIÓ		CANT.	COSTO		
1 4 1	instal	ación de (autra	inox.	1					
2	Submerrials	1	nnes control	1.1	2					
3 er	2591	inco de col	lunna	del	3					# 117
5 Circ		L cacater	Ka Do	174	5					# 414
6		2	1	,	6					
	eut c	dave der	caleno	. de	7			/		152 -
8 1			8	OPEDADO	DA DEL A	III A				
9 corbina netatica.				9	DOLANT	TOUGHT	UR, S.A. DE	C.V.		
11 Turluxe recove y p. w/c			tura	10	NIT No	OCA A CO	SCATLÁN 5	74		
12			, 5,04	12	INIT INO.	0614-3	0797-109	-0	-	
	DUTCE	d. Aplicac	القد لحو	sticon.	13	LN	RC: 102	651-8		
14					14					
15					15					
16				1	16					
RECIBE NOMBR	. 6	Siwia 1	Cours			CARCO		200	10	
-	APELLIDO FIRMA				queri	1				
17 SELLO						THUTY		-		
17				DATOS DEL	PROVE	FDOR		9		
NOMBRE						EMAIL:	1	dfortin@d	forovectos	com ·
20113020000	ÓN DE L	A COMPAÑÍA				STATE STATE OF THE	No. 625. S	an Salvador, S	3 12 m. Sec. 100-100.	
NOMBRE DEL CONTACTO DENNIS FORTIN		DENI	NIS FORTIN		CEL.:	7792-48	792-4805 PBX: 224		224	0-1600
NOMBKE DEL CO	DSONAS	(TRABAJADORES)	DURACIÓN	N DEL TRABAJO	(DÍAS)	HORA IN	ICIAL		HORA FIN	AL.

ENTREGADO POR (PROVEEDOR) realice un trabajo yo para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores NOMBRE

haciendo este trabajo con calidad y garantia por la cual respondemos.

Heury Mendeza Tećnico



PRESUPUESTO



PBX: 2240-1600

http://dfproyectos.com

Cliente Dirección OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. **DDJ ANTIGUO CUSCATLAN**

NCR

Nº Colización

FECHA PRESUPUESTO:

02-06-21

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 3 dias

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	COLUMNA AREA DE CORTINA DE CAFETERIA			
	Servicio de ingenieria por reparacion de esquina de columna de tablaroca en area de cortina de cafeteria dañada por golpes de cadena de mecanismo, incluye:			
ť	Resanado de borde con pasta para tablaroca, lijado de area 2,20m alto x 40cm ancho. Aplicación de retoque de píntura color según muestra en area resanada de 2,20m alto x 40cm ancho.	1	U	\$417.00
	Instalacion de esquinero de lamina lagrimada de aluminio de 1/8plg, pieza de 2.20m alto x 40cm ancho, incluye anclas para tablaroca y tornillos. Aplicación de sikaflex en borde de lamina.			
NOTA:	Se ha considerado instalar lamina lagrimada ya que el area se volveria a dañar si solo se resana y se pinta.			
		SUB		\$417.0

I.V.A. %	\$54.21

TOTAL PRESUPUESTO

\$471.21

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

GARANTIA

Ing. Dennis Fortin

Un año siempre y cuando no haya side afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Induye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.