

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

REPARACION DE DOS CORTINAS EN ÁREA DE CAFETERÍA DE CLIENTES, ENCARRILAMIENTO, INSTALACIÓN DE TOPES.

WALMART BOULEVARD 18/06/2021

ENCARRILAMIENTO DE CORTINA

DESPUES

ANTES








CORTINAS CIERRAN CON NORMALIDAD

ANTES









INSTALACIÓN DE TOPES EN CORTINAS

DESPUES





