

El Salvador

Departamento de Mantenimiento


RESOLDAMIENTO DE POSTE CON REFUERZO DE PINES EN ÁREA DE CAMAS Y RESOLDAMIENTO DE ESLABÓN DE CADENA A CORTINA DE MAYA EN SALIDA DE SÓTANO.


WM BOULEVARD 06/06/2021

RESOLDAMIENTO DE ESLABÓN DE CADENA

DESPUES

ANTES





RESOLDAMIENTO DE POSTE Y PINEADO EN ÁREA DE CAMAS

ANTES

DESPUES

