
$C_i = 0.28$ aF
$C_i = 0.07$ aF
C_f
L
6
5
4
3
2
3
5
7
9
11
13
15