Informe de Laboratorio: Integración red virtual y física más despliegue de calidad de servicio.


Requerimientos:

- Software GNS3
- Proxmox con instalación de un contenedor, un firewall y una máquina virtual
- · Red del laboratorio
- Un Switch


Integrantes: Johnatan Arias, Steven Montealegre.


Procedimiento:

Instalación GNS: Primeramente, intentamos instalarlo en un computador con Windows, debido a simplicidad en el momento de poder trabajar desde casa, y aunque no tuvimos inconvenientes con la instalación. Después al correr las imágenes del Router y los Switch de nivel 3 con todas las configuraciones pertinentes, el computador se puso demasiado lento por lo que decidimos trabajar en los computadores de la sala.



26 de marzo del 2019







 Instalación GNS en Linux: Realizamos la instalación del GNS3 para el sistema operativo Linux, es recomendable realizar la instalación directamente desde la página oficial: https://www.gns3.com/software/download dado que desde la terminal a pesar de ejecutar los comandos update, y upgrade no se obtiene la versión más reciente.


Una vez instalado el software procedemos a cargar la imagen del router con el cual estaremos trabajando a lo largo de esta práctica.


Ejecutamos GNS3




 Agregamos la imagen del Router y agregamos los respectivos Switchs y la configuración de ellos









• Despliegue de la topología: Para ello realizamos el montaje de ésta en GNS3:




 Seguido configuramos un servicio web, un contenedor y un firewall en Proxmox. Los servicios se montaron sobre máquinas Ubuntu 18.04 LTS y el firewall que se utilizó para esta práctica fue Smoothfall. En el contenedor desplegamos un servidor de voz IP (Asterisk) y trabajamos con el servicio de gestión de recepción de llamadas.



- Dada la topología presentada en la guía asociada a unas direcciones de red pertenecientes a Importer S.A; procedemos a realizar el subnetting para la configuración de los equipos de red.
- Con las direcciones de red respectivas. Procedemos a realizar el esquema físico. La siguiente imagen representa de manera general la conexión físico virtual:



Ahora debemos realizar la configuración de los diferentes equipos de red en GNS3.
 Para ello creamos las VLAN's respectivas, 120 para servicios y 102 para usuarios.
 Seguido determinamos las rutas estáticas teniendo en cuenta los enlaces trunk y de nivel tres de nuestra topología.



Una vez realizado el ip route en los equipos, probamos el direccionamiento ingresando al portal de YouTube.

Configuraciones del Router

```
Router
                                                                                     File Edit View Search Terminal Help
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 192.168.130.1 to network 0.0.0.0
     192.168.130.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
         10.10.2.0/24 [1/0] via 10.10.2.65
         10.10.2.64/30 is directly connected, FastEthernet0/0
     0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.130.1
Router#show ip interface brief
Interface
                               IP-Address
                                              OK? Method Status
                                                                                       Prot
ocol
FastEthernet0/0
                                                YES NVRAM up
                              10.10.2.66
                                                                                       up
FastEthernet1/0
                              192.168.130.205 YES NVRAM up
                                                                                       up
NVI0
                              unassigned
                                                 NO unset up
                                                                                       up
Router#
```

```
Router
File Edit View Search Terminal Help
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.2.66 255.255.255.252
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.130.205 255.255.255.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.130.1
ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 10.10.2.65
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/0 overload
access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.0
access-list 1 permit 10.10.2.0 0.0.0.255
no cdp log mismatch duplex
```

Configuración del Switch de nivel 3 llamado SWcore

```
File Edit View Search Terminal Help

line vty 0 4
login
!
!
end

SWCore#show ipro
SWCore#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.10.20.0 is directly connected, Vlan120


SWCore#
```


```
File Edit View Search Terminal Help
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan102
no ip address
!
interface Vlan120
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
!
no ip http server
no ip http server
no ip http secure-server
--More--
```


Configuración del Switch de nivel 3 llamado SWperimetro

```
SWPerimetro
File Edit View Search Terminal Help
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.2.65 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet1/0
switchport mode trunk
interface FastEthernet1/1
interface FastEthernet1/2
interface FastEthernet1/3
interface FastEthernet1/4
interface FastEthernet1/5
interface FastEthernet1/6
interface FastEthernet1/7
interface F_{astEthernet1/8}
 --Моге--
```

```
File Edit View Search Terminal Help
interface FastEthernet1/14
!
interface FastEthernet1/15
!
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan102
ip address 10.10.2.1 255.255.255.192
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.2.66
!
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
control-plane
!
```









Con la red de usuarios saliendo a Internet, nos disponemos a realizar la configuración de la red de servicios. Dado que los usuarios también podrán acceder a esta. Configuramos las zonas Green y Red del firewall.

Luego procedimos a hacer ping desde la red del Proxmox directamente desde el Firewall quien era el que nos daba conexión a la parte externa hasta la red en GNS3



El ping desde el firewall hasta la IP 10.10.20.65 ubicada en el Switch de nivel 3 SWcore en el GNS3 salió exitosamente



PROBLEMAS DURANTE LA PRÁCTICA:

- Tuvimos muchos inconvenientes con el direccionamiento inter vlan, creemos que quizá fue problema de un mal subnetting o de una mala tabla de direccionamiento.
- Pensamos que quizá la imagen del enrutador que cargamos al ser un router no cumplia con los estándares de switch de nivel tres que requeríamos
- Al no tener comunicación entre los switches de core y perímetro el enlace entre los servicios y el resto de la topología fue infructífera.
- Factores de tiempo y espacio de la sala. (Mal aprovechamiento de los recursos).
- VLANs nativas

Conclusiones:

Para concluir, esta práctica nos permitió entender que teníamos algunas falencias en la parte de infraestructura. Esto debido a que algunos criterios no eran claros en cuanto a la interconexión entre Vlans en Switchs de nivel tres a través de enlaces troncales. Por tal motivo no pudimos completar el objetivo del laboratorio, porque, aunque se logró establecer conexión entre el Proxmox y la infraestructura en el GNS3, no se pudo lograr comunicar el Proxmox con la red del laboratorio a través de dicha infraestructura, impidiéndonos de esta manera continuar con el proceso de aplicar calidad de servicio.