

9월 월마감 (기숙사 및 사택)

9월 마감자료 목록_솔루션	3
9월 완료사진_솔루션	4
01완료사진_(사택 8-402외 2세대 씽크대 수리)	6
02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-4차)	7
03완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차)	14
04완료사진_(기숙사 AB동 보일러 교체(반입및설치))	15
05완료사진_(기숙사 AB동 보일러 교체(배관및연도))	17
06완료사진_(기숙사 AB동 보일러 1대 교체(전기))	19
07완료사진_(기숙사 AB동 보일러 교체(가스))	20
08완료사진_(사택 어린이집 2층 및 3층 놀이터 누전보수)	22
09완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)	23
총괄표_취출구 미세먼지 측정값	23
필터 교체 사진-1	24
필터 교체 사진-2	25
필터 교체 사진-3	26
취출구 청소 사진	27
전열소자 청소 사진	28
취출구 미세먼지 측정-1	29
취출구 미세먼지 측정-2	30
취출구 미세먼지 측정-3	31
취출구 미세먼지 측정-4	32
취출구 미세먼지 측정-5	33
10완료사진_(사택 8-402 내부 창호교체(고층장비))	34
11완료사진_(사택 9-203 내부 창호교체(고층))	35
12완료사진_(사택 5-201 내부 창호교체(고층장비))	36
13완료사진_(사택 5-201 수장공사)	37
14완료사진_(사택 8-208 씽크대 씽크볼 교체)	38
15완료사진_(사택 2-107 수장공사)	39
16완료사진_(사택 2-303 수장공사)	40
17완료사진_(사택 2-307 수장공사)	41
18완료사진_(사택 어린이집 노후시설 보수(건축))	42
19완료사진_(사택 어린이집 노후시설 보수(전기))	43
20완료사진_(사택 2-308 수장공사)	45
21완료사진_(사택 2-308 씽크대 상하부장 문짝교체)	46
22완료사진_(사택 7-107 수장공사)	47
23완료사진_(사택 7-107 LED등기구 교체)	48
24완료사진_(사택 103-104동 옥외 도시가스 배관 도장)	50
25완료사진_(사택 8-205 작은방 걸레받이 설치)	51
26완료사진_(사택 어린이집 쿠션 안전매트 보수)	52
27완료사진_(임차사택 수장공사 방기력(분리막))	53
28완료사진_(임차사택 수장공사 박진섭(셀선행))	54
29완료사진_(임차사택 수장공사 박진섭(셀선행)_천장도배 추가)	55
9월 체크시트(관리소)_솔루션	56
01 사택 8-402 씽크대 수리	56
01 사택 8-509 씽크대 수리	57
01 사택 9-203 씽크대 수리	58
02 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-4차	59
03 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차	60
04 기숙사 AB동 보일러 교체(반입및설치)	61
05 기숙사 AB동 보일러 교체(배관및연도)	62
06 기숙사 AB동 보일러 1대 교체(전기)	63

07	기숙사 AB동 보일러 교체(가스).....	63
08	사택 어린이집 2층 및 3층 놀이터 누전보수.....	65
09	사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체.....	66
10	사택 8-402 내부 창호교체(고층장비).....	67
11	사택 9-203 내부 창호교체(고층).....	68
12	사택 5-201 내부 창호교체(고층장비).....	69
13	사택 5-201 수장공사.....	70
14	사택 8-208 씽크대 씽크볼 교체.....	71
15	사택 2-107 수장공사.....	72
16	사택 2-303 수장공사.....	73
17	사택 2-307 수장공사.....	74
18	사택 어린이집 노후시설 보수(건축).....	75
19	사택 어린이집 노후시설 보수(전기).....	76
20	사택 2-308 수장공사.....	77
21	사택 2-308 씽크대 상하부장 문짝교체.....	78
22	사택 7-107 수장공사.....	79
23	사택 7-107 LED등기구 교체.....	80
24	사택 103동-104동 옥외 도시가스 배관 도장.....	81
25	사택 8-205 작은방 걸레받이 설치.....	82
26	사택 어린이집 쿠션 안전매트 보수.....	83
9월	확인서(외부임차)_솔루션.....	84
01	완료확인서_(임차사택 수장공사 방기력(분리막)).....	85
02	완료확인서_(임차사택 수장공사 박진섭(셀선행)).....	86
03	완료확인서_(임차사택 수장공사 박진섭(셀선행)_천장도배 추가).....	87

□ □ □ □

콘텐츠

01	완료사진_	(사택 8-402외 2세대 싱크대 수리)	3
02	완료사진_	(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-4차)	4
03	완료사진_	(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차)	11
04	완료사진_	(기숙사 AB동 보일러 교체(반입및설치))	12
05	완료사진_	(기숙사 AB동 보일러 교체(배관및연도))	14
06	완료사진_	(기숙사 AB동 보일러 1대 교체(전기))	16
07	완료사진_	(기숙사 AB동 보일러 교체(가스))	17
08	완료사진_	(사택 어린이집 2층 및 3층 놀이터 누전보수)	19
09	완료사진_	(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)	20
	총괄표	취출구 미세먼지 측정값	20
	필터 교체 사진 - 1		21
	필터 교체 사진 - 2		22
	필터 교체 사진 - 3		23
	취출구 청소 사진		24
	전열소자 청소 사진		25
	취출구 미세먼지 측정 - 1		26
	취출구 미세먼지 측정 - 2		27
	취출구 미세먼지 측정 - 3		28
	취출구 미세먼지 측정 - 4		29
	취출구 미세먼지 측정 - 5		30
10	완료사진_	(사택 8-402 내부 창호교체(고층장비))	31
11	완료사진_	(사택 9-203 내부 창호교체(고층))	32
12	완료사진_	(사택 5-201 내부 창호교체(고층장비))	33
13	완료사진_	(사택 5-201 수장공사)	34
14	완료사진_	(사택 8-208 싱크대 싱크볼 교체)	35
15	완료사진_	(사택 2-107 수장공사)	36
16	완료사진_	(사택 2-303 수장공사)	37
17	완료사진_	(사택 2-307 수장공사)	38
18	완료사진_	(사택 어린이집 노후시설 보수(건축))	39
19	완료사진_	(사택 어린이집 노후시설 보수(전기))	40
20	완료사진_	(사택 2-308 수장공사)	42
21	완료사진_	(사택 2-308 싱크대 상하부장 문짝교체)	43
22	완료사진_	(사택 7-107 수장공사)	44
23	완료사진_	(사택 7-107 LED등기구 교체)	45
24	완료사진_	(사택 103-104동 옥외 도시가스 배관 도장)	47
25	완료사진_	(사택 8-205 작은방 걸레받이 설치)	48
26	완료사진_	(사택 어린이집 쿠션 안전매트 보수)	49
27	완료사진_	(임차사택 수장공사 방기력(분리막))	50
28	완료사진_	(임차사택 수장공사 박진섭(셀선행))	51
29	완료사진_	(임차사택 수장공사 박진섭(셀선행)_천장도배 추가)	52

콘텐츠

01	완료사진_ (사택 8-402외 2세대 싱크대 수리)	2
02	완료사진_ (기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-4차)	3
03	완료사진_ (기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차)	10
04	완료사진_ (기숙사 AB동 보일러 교체(반입및설치))	11
05	완료사진_ (기숙사 AB동 보일러 교체(배관및연도))	13
06	완료사진_ (기숙사 AB동 보일러 1대 교체(전기))	15
07	완료사진_ (기숙사 AB동 보일러 교체(가스))	17
08	완료사진_ (사택 어린이집 2층 및 3층 놀이터 누전보수)	19
09	완료사진_ (사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)	21
	총괄표 취출구 미세먼지 측정값	21
	필터 교체 사진 - 1	22
	필터 교체 사진 - 2	23
	필터 교체 사진 - 3	24
	취출구 청소 사진	25
	전열소자 청소 사진	26
	취출구 미세먼지 측정 - 1	27
	취출구 미세먼지 측정 - 2	28
	취출구 미세먼지 측정 - 3	29
	취출구 미세먼지 측정 - 4	30
	취출구 미세먼지 측정 - 5	31
10	완료사진_ (사택 8-402 내부 창호교체(고층장비))	32
11	완료사진_ (사택 9-203 내부 창호교체(고층))	33
12	완료사진_ (사택 5-201 내부 창호교체(고층장비))	34
13	완료사진_ (사택 5-201 수장공사)	35
14	완료사진_ (사택 8-208 싱크대 싱크볼 교체)	36
15	완료사진_ (사택 2-107 수장공사)	37
16	완료사진_ (사택 2-303 수장공사)	38
17	완료사진_ (사택 2-307 수장공사)	39
18	완료사진_ (사택 어린이집 노후시설 보수(건축))	40
19	완료사진_ (사택 어린이집 노후시설 보수(전기))	41
20	완료사진_ (사택 2-308 수장공사)	43
21	완료사진_ (사택 2-308 싱크대 상하부장 문짝교체)	44
22	완료사진_ (사택 7-107 수장공사)	45
23	완료사진_ (사택 7-107 LED등기구 교체)	46
24	완료사진_ (사택 103-104동 옥외 도시가스 배관 도장)	48
25	완료사진_ (사택 8-205 작은방 걸레받이 설치)	49
26	완료사진_ (사택 어린이집 쿠션 안전매트 보수)	50
27	완료사진_ (임차사택 수장공사 방기력(분리막))	51
28	완료사진_ (임차사택 수장공사 박진섭(셀선행))	52
29	완료사진_ (임차사택 수장공사 박진섭(셀선행)_천장도배 추가)	53

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.02 - 2024.07.10
공 사 명	사택 8-402외 2세대 싱크대 수리	제출일자	2024.09.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	7월29일,8월7일,8일,29일		
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/09/12		
작업사진 (전)						
내 용	8동 506호 작업 전 7/29		작업 전		작업 전	
작업사진 (중)						
내 용	작업 중		작업 중		작업 중	
작업사진 (후)						
내 용	작업 후		작업 후		작업 후	

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	7월29일,8월7일,8일,29일
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	제출일자	2024/09/12
작업사진 (전)			
내 용	AB동 기계실 보일러 작업 전 8/7	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	7월29일,8월7일,8일,29일	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/09/12	
작업사진 (전)					
내 용	AB동 기계실 보일러 작업 전 8/8		작업 전	작업 전	
작업사진 (중)					
내 용	작업 중		작업 중	작업 중	
작업사진 (후)					
내 용	작업 후		작업 후	작업 후	

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	7월29일,8월7일,8일,29일
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	제출일자	2024/09/12
작업사진 (전)			
내 용	2동 308호 작업 전 8/8	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후


공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	7월29일,8월7일,8일,29일
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	제출일자	2024/09/12
작업사진 (전)			
내 용	2동 307호 작업 전 8/8	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후


공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	7월29일,8월7일,8일,29일
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/09/12
작업사진 (전)				
내 용	어린이집 작업 전 8/8	작업 전	작업 전	
작업사진 (중)				
내 용	작업 중	작업 중	작업 중	
작업사진 (후)				
내 용	작업 후	작업 후	작업 후	

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	7월29일,8월7일,8일,29일	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)		제출일자	2024/09/12	
작업사진 (전)					
내 용	어린이집 지하 작업 전 8/29		작업 전		작업 전
작업사진 (중)					
내 용	작업 중		작업 중		작업 중
작업사진 (후)					
내 용	작업 후		작업 후		작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.01.25- 2024.04.08
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차	제출일자	2024.09.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	08월 02일
공 사 명	기숙사 AB동 보일러 교체(반입및설치)		제출일자	2024/09/13
작업사진 (전)				
내 용	작업 전		작업 전	
작업사진 (중)				
내 용	작업 중		작업 중	
작업사진 (후)				
내 용	작업 후		작업 후	

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	08월 02일
공 사 명	기숙사 AB동 보일러 교체(반입및설치)		제출일자	2024/09/13
작업사진 (전)				
내 용	작업 전	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)				
내 용	작업 중	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)				
내 용	작업 후	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	07월 26일,29일,31일, 08월 01일,03일,05일,06일,07일
공 사 명	기숙사 AB동 보일러 교체(배관및연도)	제출일자	2024/09/13
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)	     	   	 
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (중)	     	   	 
내 용	작업 중	작업 중	작업 중

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	07월 26일,29일,31일, 08월 01일,03일,05일,06일,07일
공 사 명	기숙사 AB동 보일러 교체(배관및연도)	제출일자	2024/09/13
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (중)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 08월
공 사 명	기숙사 AB동 보일러 1대 교체(전기)		제출일자	2024년 09월
작업사진				
내 용	전선관 설치	전선관 설치	케이블 포설	
작업사진				
내 용	결선작업	결선작업		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

사 진 대 지

공사명 : [ESPR92735521]기숙사 AB동 보일러 교체(가스)_CI24009965



보일러철거-작업전



보일러거철거,가스배관철거-작업중



맹 후랜지마감-작업 완료



신규보일러입고-작업중



신규보일러 가스배관설치-작업중



작업장 유해가스측정-작업중

사 진 대 지

공사명 : [ESPR92735521]기숙사 AB동 보일러 교체(가스)_CI24009965



가스배관설치-작업완료





가스배관설치-작업완료




가스흐름표시설치-작업완료



기밀시험-마노미터



공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 08월
공 사 명	사택 어린이집 2층 및 3층 놀이터 누전보수		제출일자	2024년 09월
작업사진				
내 용	누전보수 작업	누전보수 작업	누전보수 작업	
작업사진				
내 용	보수 완료	보수 완료	보수 완료	
작업사진				
내 용	보수 완료	보수 완료	보수 완료	
작업사진				
내 용	보수 완료	보수 완료	보수 완료	
작업사진				
내 용	보수 완료	보수 완료	보수 완료	

사택 어린이집 전열교환기 취출구 미세먼지 측정값


교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
달님반	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
해님반	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	36.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	24.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	38.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	24.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	32.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	19.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:10	16.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10:30	-3.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 53 PM2.5 기준 35 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : '24.08.10 / 권용주 매니저

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

전열교환기 필터 교체 작업 준비 및 교체품 사진







오염 필터 교체



소자 교체



고효율 필터 교체







에어세척 전



에어세척 중



에어세척 후



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후



전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후



전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후



원장실



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.05 - 2024.07.15
공 사 명	사택 8-402 내부 창호교체(고층장비)	제출일자	2024.09.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	설치(작업중)	설치(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.07.05 - 2024.07.12
공 사 명	사택 9-203 내부 창호교체(고층)	제출일자	2024.09.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	설치(작업중)	설치(작업중)	설치(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.05 - 2024.07.15	
공 사 명	사택 5-201 내부 창호교체(고층장비)		제출일자	2024.09.20	
작업사진					
	내 용		철거(작업후)		미장(작업후)
작업사진					
	내 용		설치(작업중)		교체(작업후)
작업사진					
	내 용				
작업사진					
	내 용				
작업사진					
	내 용				
작업사진					
	내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.08.02 - 2024.08.22	
공 사 명	사택 5-201 수장공사		제출일자	2024.09.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)		도장(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)		도장(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.08.02 - 2024.08.02
공 사 명	사택 8-208 싱크대 싱크볼 교체	제출일자	2024.09.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.22 - 2024.08.22
공 사 명	사택 2-107 수장공사		제출일자	2024.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.19 - 2024.08.23
공 사 명	사택 2-303 수장공사		제출일자	2024.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.07.19 - 2024.08.23
공 사 명	사택 2-307 수장공사		제출일자	2024.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.08.01 - 2024.08.08
공 사 명	사택 어린이집 노후시설 보수(건축)	제출일자	2024.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	실리콘(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	실리콘(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	경첩교체(작업전)		
작업사진			
내 용	경첩교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

표준단가 공사 품질/물량 점검

표 체 명	대양 ENC	일 시	2024년 09월
-------	--------	-----	-----------

공 사 명	사택 어린이집 노후시설 보수(전기)
-------	---------------------

공 사 업 체	등기구 교체	
	담당 : 홍정운	
	2. 폐기물 처리	해당 ☐ 해당없음 ☒
	폐기물 처리 : 해당사항 없음 천정내부 / 지하 공사 잔여물 : 해당사항 없음	
	3. 공사 마감 상태 : 작업현장은 공사전 현장과 동일하게 깨끗하게 정리정돈을 하였음.	
	4. 계획대비 차이발생 유무	해당 ☐ 해당없음 ☒

발 주 처	(주)에스앤아이코퍼레이션 담당자		
	성 명 : 이종근	서 명 :	
	직 위 :	성 명 :	서 명 :

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 08월
공 사 명	사택 어린이집 노후시설 보수(전기)		제출일자	2024년 09월
작업사진				
내 용	등기구 교체전	등기구 교체전	등기구 교체전	
작업사진				
내 용	등기구 교체전	등기구 교체전	등기구 교체전	
작업사진				
내 용	교체완료	교체완료	교체완료	
작업사진				
내 용	교체완료	교체완료		
작업사진				
내 용	보수 완료	보수 완료	보수 완료	


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.08.21 - 2024.08.28	
공 사 명	사택 2-308 수장공사		제출일자	2024.09.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)		도장(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)		도장(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.08.27 - 2024.08.27
공 사 명	사택 2-308 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.09.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.08.21 - 2024.08.28
공 사 명	사택 7-107 수장공사		제출일자	2024.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년 09월
공 사 명	사택 7-107 LED등기구 교체		제출일자	2024년 09월
작업사진				
	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.08.28 - 2024.08.29
공 사 명	사택 103-104동 옥외 도시가스 배관 도장		제출일자	2024.09.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)		바탕정리(작업중)	바탕정리(작업중)
작업사진				
내 용	도장(작업후)		도장(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.08.21 - 2024.08.21
공 사 명	사택 8-205 작은방 걸레받이 설치		제출일자	2024.09.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업전)	설치(작업후)
작업사진				
내 용	설치(작업후)		실리콘(작업전)	실리콘(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.08.30 - 2024.08.30	
공 사 명	사택 어린이집 쿠션 안전매트 보수		제출일자	2024.09.20	
작업사진					
	내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진					
	내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진					
	내 용				
작업사진					
	내 용				
작업사진					
	내 용				
작업사진					
	내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.08.08 - 2024.08.08
공 사 명	임차사택 수장공사 방기력(분리막)		제출일자	2024.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.08.27 - 2024.08.27
공 사 명	임차사택 수장공사 박진섭(셀선행)	제출일자	2024.09.20
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.08.27 - 2024.08.27
공 사 명	임차사택 수장공사 박진섭(셀선행)_천장도배 추가	제출일자	2024.09.20
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-402 쌍크대 수리				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 7 월 10 일						
현장점검인	이정리 (인) 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 (인) 점검인 (인)						

이경원 점검인(인)

이오이 점검안(인)

기타 공사 체크리스트

공사명	8-509 쌍크대 수리					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			0			
	도면 및 시방서 준수			0			
	작업 지시 이행도			0			
공사관리	안전/환경 규정 준수			0			
	작업에 적절한 안전보호구 착용			0			
	안전감독자의 역할			0			
	공사현장 정리/정돈			0			
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인			0			
	공사 전중후 협의 보고			0			
납기	일정내완료/납기단축기여도			0			
점검일시	2024 년 7 월 10 일						
현장점검인	이영희 점검인						
최종점검인	이희원 점검인						

공사명	9-203 씽크대 수리					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성			○			
	도면 및 시방서 준수			○			
	작업 지시 이행도			○			
공사관리	안전/환경 규정 준수			○			
	작업에 적절한 안전보호구 착용			○			
	안전감독자의 역할			○			
	공사현장 정리/정돈			○			
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인			○			
	공사 전중후 협의 보고			○			
납기	일정내완료/납기단축기여도			○			
점검일시	2024 년 11 월 10 일						
현장점검인	이정민 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

설비 긴급보수(4차) 체크리스트

공사명	설비 긴급보수					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		4				
	도면 및 시방서 준수		4				
	작업 지시 이행도		4				
공사관리	안전/환경 규정 준수		4				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		4				
	안전감독자의 역할		4				
	공사현장 정리/정돈		4				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		4				
	공사 전중후 협의 보고		4				
납기	일정내완료/납기단축기여도		4				
점검일시	2024년 8월 30일						
현장점검인	장영호 점검인(인)						
최종점검인	홍해원 점검인(인)						

건축 긴급보수(4차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 6 월 30 일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	노혜원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	AB동 보일러 교체(배관 및 연도)			공사업체	아트이엔지		
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 9월 2일						
현장점검인	장영진 (점검인(인))						
최종점검인	김희영 (점검인(인))						

기타 공사 체크리스트

공사명	AB동 보일러 교체(가스)					공사업체	이에이치솔루텍
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 8월 30일						
현장점검인	강영진 점검인(인)						
최종점검인	김태원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-402 내부 창호교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 7월 5일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

이광희 점검인원

54 해 위 점검인

기타 공사 체크리스트	
-------------	--

공사명	9-203 내부 창호교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단속기여도		0				
점검일시	2024년 11월 12일						
현장점검인	이장리 점검인						
최종점검인	최종점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-201 내부창호 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2004년 8월 22일						
현장점검인	이장희 점검인						
최종점검인	이해원 최종점검인						

수장공사 체크리스트

5 동 201 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	싱크대(7개(요메단다(3개), 쿠메단다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체, 난방분배기교체, 싱크대 상부 벽면 타일 부분보수), 안방 불박이장설치, 내부샤시 교체, 화장실우측방벽체파손(석고보드)보수 또는 교체, 거실벽면물딩 시트지 부분보수, 욕조라. 2개/화장실우측바탕, 문배란다창교체)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

2024 년 9 월 6 일
 이광희 점검인
 최재원 점검인

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-208 쌍크대 쌍크볼 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전종후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 8월 2일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노희완 점검인 (인)						

점검일시	2024년 8월 2일
------	-------------

인원증명인	이장원
-------	-----

최종점검인	노혁원 점검인 
-------	---

수장공사 체크리스트

2 동 107 호

20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 우수관 보수 또는 교체, 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체, 난방분배기교체), 앞,뒤베란다 벽면크랙 전체교체, 신발장 시트지 교체, 문골림-1개(화장실문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 8 월 29 일					
현장점검인		이정환 (인)					
최종점검인		이정환 (인)					

수장공사 체크리스트

2 동 303 호

20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 몰딩, 하부장옆 판(1개)포함)전체교체, 난방분배기 교체), 방충망-3개(뒤베란다(3개))교체		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 8 월 30 일

현장점검인

비리검

점검인

최종점검인

비리검

점검인

수장공사 체크리스트

2 동 307 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	빨래건조대 설치, 문골링-2개(거실좌측방문, 뒤베란다문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 8 월 29 일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

노혜원

점검인

기타 공사 체크리스트							
공사명	어린이집 노후시설 보수(건축)				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 8 월 8 일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	김혜진 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	어린이집 노수시설 보수(전기)					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 8 월 23 일						
현장점검인	이정리 (인) 점검인(인)						
최종점검인	노혜원 (인) 점검인(인)						

점검안(의)

복합인 점검인(인)

수장공사 체크리스트

2 동 308 호

20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다(천정,벽면)공팡이제거, 앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,몰딩포함)전체교체, 난방분배기교체), 뒤베란다 벽면 단열재 들뜸보수(창문상부), 주방우측방 불박이장 단열재 재시공(얼룩짐), 화장실 바닥타일 부분보수, 문걸림-1개(주방우측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

2024 년 8 월 30 일

점검일시

현장점검인

최종점검인



이강희 점검인
노재원 점검인

기타 공사 체크리스트							
공사명	2-308 씽크대 상하부장 문짝 교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 8월 29일						
현장점검인	이정현 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

7 동 107 호 18평

위 치	종영	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	문끌림-2개(화장실좌측방문, 화장실우측방문), 기존LED 조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시	2024 년 9 월 3 일
현장점검인	6/2821 점검인 
최종점검인	6 하 김 점검인 

기타 공사 체크리스트

공사명	103, 104동 옥외 도시가스 배관 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 8월 29일						
현장점검인	이장희 (인) 점검인						
최종점검인	노해원 (인) 점검인						

기타 공사 체크리스트	
-------------	--

공사명	8-205 작은방 걸레받이 설치					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 8 월 2 일						
현장점검인	이장희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

콘텐츠

01완료확인서_(임차사택 수장공사 방기력(분리막))..... 2

02완료확인서_(임차사택 수장공사 박진섭(셀선행))..... 3

03완료확인서_(임차사택 수장공사 박진섭(셀선행)_천장도배 추가)..... 4

내역서

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
임차사택 수장공사 방기력(분리)											
1.도배	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,587	223,480		266,920	광폭합지 벽지(LX하우시스, 휘앙세), 23년 11월 물가자료	
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	7,263	174,312		200,376		
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,587	178,784		213,536		
	방A 천정	㎡	16	1,086	17,376	7,263	116,208		133,584		
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825		
	방B 천정	㎡	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839		
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825		
	방C 천정	㎡	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839		
벽지 떼어내기 40% 적용			㎡	74		1,351	99,434		99,434		
소 계				184		199,824		1,231,354		1,431,178	
2.바닥재	거실 바닥 철거	㎡	15			4,054	60,810		60,810	LX하우시스, 청맥 1.8T	
	방A 바닥 철거	㎡	8			4,054	32,432		32,432		
	방B 바닥 철거	㎡	7			4,054	28,378		28,378		
	방C 바닥 철거	㎡	6			4,054	24,324		24,324		
	점착재(부분점착)	kg	4	12,525	50,100				50,100		
	거실 바닥	㎡	15	12,525	187,875	3,718	55,770		243,645		
	방A 바닥	㎡	8	12,525	100,200	3,718	29,744		129,944		
	방B 바닥	㎡	7	12,525	87,675	3,718	26,026		113,701		
	방C 바닥	㎡	6	12,525	75,150	3,718	22,308		97,458		
소 계				36		501,000		279,792		780,792	
합 계						700,824		1,511,146		2,211,970	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,563,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 방기영

근무부서: 물리막1팀

전화번호: 010-4632-17850

사택명: 초원아파트

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고(면적산출 근거)
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 박진섭(셀 선행개발) 58평형										
도배(실크벽지, LX하우시스,베스트)	방A 벽면, 확장형	m²	56	2,171	121,576	5,587	312,872		434,448	(4.69+4.69+7+7)*2.4=56
	방B 벽면, 확장형	m²	45	2,171	97,695	5,587	251,415		349,110	(3.8+3.8+5.65+5.65)*2.4=45
	방C 벽면, 확장형	m²	45	2,171	97,695	5,587	251,415		349,110	(5.53+5.53+3.8+3.8)*2.4=45
	방D 천정, 확장형	m²	43	2,171	93,353	5,587	240,241		333,594	(5.53+5.53+3.46+3.46)*4=43
	벽지 떼어내기 40% 적용	m²	76			1,351	102,136		102,136	
소 계			189		410,319		1,158,079		1,568,398	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,834,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 박진섭 근무부서: 셀 선행개발 전화번호: 010-2500-4174 사택명: 경방아비스빌

내역서

품명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고(면적산출 근거)
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 박진섭(셀 선행개발) 58평형										
도배(실크벽지, LX하우시스,베스트)	추가작업, 거실,주방 천정면	m²	74	2,171	160,654	7,263	537,462		698,116	(7.93*6.22)+(5.56*3.83)+(2.3*1.4)=73.83
	추가작업,방A 천정면, 확장형	m²	33	2,171	71,426	7,263	238,953		310,379	(7*4.7)=32.9
	벽지 떼어내기 40% 적용	m²	43			1,351	57,769		57,769	
소 계					232,080		834,183		1,066,263	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,256,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 박진섭 근무부서: cell 선행개발 전화번호: 010-2500-4174 사택명: 경남아파트빌