

콘텐츠

00집계현황_ (12월 월마감 기숙사 및 사택).....	2
01완료사진_ (사택 1-105 수장공사).....	3
02완료사진_ (사택 1-108 수장공사).....	4
03완료사진_ (기숙사 B동 201-4호 도어보수외 5세대).....	5
04완료사진_ (사택 1-403 수장공사).....	6
05완료사진_ (기숙사 B동 303-4호 EHP 에어컨 수리).....	7
12월 체크시트(관리소)_화학.....	8
01체크시트_ (사택 1-105 수장공사).....	9
체크리스트(수장공사, 12월 마감건).....	9
02체크시트_ (사택 1-108 수장공사).....	10
체크리스트(수장공사, 12월 마감건).....	10
03체크시트_ (기숙사 B동 201-4호 도배보수외 5세대).....	11
04체크시트_ (사택 1-403 수장공사).....	12
체크리스트(수장공사, 12월 마감건).....	12
05체크시트_ (기숙사 B동 303-4호 EHP 에어컨 수리).....	13

기숙사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	A/B (요율)
					14,470,000	13,827,725	==>일성-일반(4 건)	-4%
					1,686,000	1,078,225	==> 하이엠솔루텍(1 건)	-36%
					16,156,000	14,905,950	12월 마감건(5 건)	-8%
1	12월31일	사택 1-105 수장공사		2024-11-14	3,665,000	3,502,350	일성건축	-4%
2	12월31일	사택 1-108 수장공사		2024-11-14	2,555,000	2,441,325	일성건축	-4%
3	12월31일	기숙사 B동 201-4호 도배보수외 5세대		2024-12-13	5,324,000	5,087,975	일성건축	-4%
4	12월31일	사택 1-403 수장공사		2024-12-13	2,926,000	2,796,075	일성건축	-4%
5	12월31일	기숙사 B동 303-4호 EHP 에어컨 수리	수리 방법 협의후 변경 변경전 : 세대내 산소 용접으로 수리 계획 변경 후 : 실내기 분리후 외부에서 산소 용접후 세대내는 단순 연결 산소용접 작업 삭제로 화기기감시자등 안전인원 삭제	2024-12-09	1,686,000	1,078,225	하이엠솔루텍	-36%


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.11.19 - 2024.11.14	
공 사 명	사택 1-105 수장공사		제출일자	2024.12.20	
작업사진					
	내 용		도배(작업전)		장판(작업전)
작업사진					
	내 용		도배(작업후)		장판(작업후)
작업사진					
	내 용				
작업사진					
	내 용				
작업사진					
	내 용				
작업사진					
	내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.11.19 - 2024.11.14
공 사 명	사택 1-108 수장공사		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.11.29 - 2024.12.13	
공 사 명	기숙사 B동 201-4호 도배보수외 5세대		제출일자	2024.12.20	
작업사진					
내 용	교체(작업전)		문보수(작업전)		
작업사진					
내 용	교체(작업후)		문보수(작업후)		도어락교체(작업전)
작업사진					
내 용	도장(작업전)				
작업사진					
내 용	도장(작업후)		2단 수납장 구입		도어락교체(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용	롤스크린 (교체전)		롤스크린 (교체후)		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.04 - 2024.12.13
공 사 명	사택 1-403 수장공사	제출일자	2024.12.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	하이엠솔루텍		공사일자	2024.12.09 - 2024.12.09
공 사 명	기숙사 B동 303-4호 EHP 에어컨 수리		제출일자	2024.12.11
작업사진				
내 용	실내기 전원 차단	실외기 분리	실외기 냉매 차단 방출	
작업사진				
내 용	코일 파트 분리	코일 파트 외부 반출	수리 코일 파트 재설치	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

콘텐츠

01	체크시트_(사택 1-105 수장공사).....	2
	체크리스트(수장공사, 12월 마감건).....	2
02	체크시트_(사택 1-108 수장공사).....	3
	체크리스트(수장공사, 12월 마감건).....	3
03	체크시트_(기숙사 B동 201-4호 도배보수외 5세대).....	4
04	체크시트_(사택 1-403 수장공사).....	5
	체크리스트(수장공사, 12월 마감건).....	5
05	체크시트_(기숙사 B동 303-4호 EHP 에어컨 수리).....	6

수장공사 체크리스트

1 동 105 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 씽크대 하부장(씽크볼앞) 문짝1개 교체,		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 11 월 26 일					
현장점검인		이광희 (인)					
최종점검인		노해익 (인)					

수장공사 체크리스트

1 동 108 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽면 크랙 전체보수		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

2024 년 11 월 26 일

이 장의 점검인 (인)
이 해의 점검인 (인)

점검일시	
현장점검인	
최종점검인	

기타 공사 체크리스트

공사명	B-201-4와 5세대 도배보수 (B-202-3, 203-3, 302-3, 303-4, 304-1)					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 12 월 12 일						
현장점검인	이장원 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

1 동 403 호 20평

위 치	품 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 화장실좌측방 걸레받이 교체-3군데,		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 12 월 12 일

현장점검인

이광현 점검인

최종점검인

이광현 점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	B-303-4 EHP 에어컨수리				공사업체	하이엠솔루텍	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 12월 9일						
현장점검인	이광민 (인) 점검인						
최종점검인	노해원 (인) 점검인						