


기숙사 및 사택 3월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
	3월				58,593,000	56,842,775	==>일성-일반(18 건)	-3%
					966,000	934,175	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					1,192,000	1,145,950	==>수안(1 건)	-4%
					60,751,000	58,922,900	3월 마감건(20 건)	-3%
1	03월30일	사택 1-107 수장공사		2021-02-23	1,955,000	1,900,600	일성건축	-3%
2	03월30일	사택 1-107 작은방 단열작업		2021-02-08	886,000	858,925	일성건축	-3%
3	03월30일	사택 1-208 수장공사		2021-02-20	1,955,000	1,900,600	일성건축	-3%
4	03월30일	기숙사 B동 304-3호 도배보수외 13건		2021-03-03	8,082,000	7,803,425	일성건축	-4%
5	03월30일	기숙사 B동 201-2호 도배보수외 12건		2021-03-03	8,782,000	8,498,950	일성건축	-3%
6	03월30일	사택 6-102 내부 창호교체(저층)		2021-03-11	7,971,000	7,786,225	일성건축	-2%
7	03월30일	사택 6-102 불박이장 교체(저층)		2021-03-15	2,454,000	2,401,550	일성건축	-2%
8	03월30일	사택 6-102 수장공사		2021-03-19	4,732,000	4,585,950	일성건축	-3%
9	03월30일	사택 6-106 수장공사		2021-03-15	3,957,000	3,835,600	일성건축	-3%
10	03월30일	사택 104-202 베란다 누수보수(전 후면)		2021-03-04	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
11	03월30일	사택 104-202 수장공사		2021-03-16	4,409,000	4,279,575	일성건축	-3%
12	03월30일	사택 104-302 베란다 누수보수(전 후면)		2021-03-05	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
13	03월30일	사택 104-302 수장공사		2021-03-18	3,899,000	3,784,000	일성건축	-3%
14	03월30일	사택 104-402 베란다 누수보수(전 후면)		2021-03-15	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
15	03월30일	사택 104-402 수장공사		2021-03-18	2,975,000	2,887,450	일성건축	-3%
16	03월30일	사택 6-301 누수탐지 및 보수작업		2021-03-03	1,192,000	1,145,950	수안	-4%
17	03월30일	기숙사 B동 503-3호 방충망보수외 1건		2021-03-19	1,075,000	1,036,300	일성건축	-4%
18	03월30일	사택 1-307 작은방 단열작업		2021-03-12	886,000	858,925	일성건축	-3%
19	03월30일	사택 104-403 롤스크린 설치		2021-03-05	576,000	564,375	일성건축	-2%
20	03월30일	임차사택 수장공사 김민영(촉매개발)		2021-02-24	966,000	934,175	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.10- 2021.02.23
공 사 명	사택 1-107 수장공사	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.08 - 2021.02.08
공 사 명	사택 1-107 작은방 단열작업	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	곰팡이 (제거중))	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			





공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.06- 2021.02.20
공 사 명	사택 1-208 수장공사	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.25- 2021.03.03
공 사 명	기숙사 B동 304-3호 도배보수외 13건		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		보수(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		보수(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용	롤방충망(작업전)		도장(작업전)	
작업사진				
내 용	롤방충망(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.02.25 - 2021.03.03
공 사 명	기숙사 B동 201-2호 도배보수외 12건		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		롤방충망(작업전)	버티컬(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		롤방충망(작업후)	버티컬(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.03 - 2021.03.11
공 사 명	사택 6-102 내부창호교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		미장(작업후)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.03- 2021.03.15
공 사 명	사택 6-102 불박이장 교체		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		미장(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.16- 2021.03.19
공 사 명	사택 6-102 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업전)		건조대(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		건조대(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.02- 2021.03.15
공 사 명	사택 6-106 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	곰팡이제거(작업전)		곰팡이제거(작업전)	곰팡이제거(작업전)
작업사진				
내 용	곰팡이제거(작업후)		곰팡이제거(작업후)	곰팡이제거(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	장판(작업전)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.04- 2021.03.04
공 사 명	사택 104-202 베란다 누수보수		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.15 - 2021.03.17
공 사 명	사택 104-202 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.05- 2021.03.05
공 사 명	사택 104-302 베란다 누수보수		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.15 - 2021.03.19
공 사 명	사택 104-302 수장공사		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.08 - 2021.03.08
공 사 명	사택 104-402 베란다 누수보수	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.15- 2021.03.19
공 사 명	사택 104-402 수장공사	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	03월 26일
공 사 명	사택 6-301 누수탐지 및 보수작업		제출일자	03월 26일
작업사진 (전)				
내 용	사택 누수탐지 진행	압력계설치 및 확인		
작업사진 (중)				
내 용	도기 철거	도기 철거	배관 보수진행	
작업사진 (후)				
내 용	누수탐지 및 보수 완료	누수탐지 및 보수 완료	누수탐지 및 보수 완료	



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.18 - 2021.03.19
공 사 명	기숙사 B동 503-3호 방충망 보수외 1건		제출일자	2021.03.20
작업사진				
내 용	롤방충망(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	롤방충망(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.12- 2021.03.12
공 사 명	사택 1-307 작은방 단열작업	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	곰팡이(제거중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.05 - 2021.03.05
공 사 명	사택 104-403 롤스크린 설치	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	롤스크린(작업전)	롤스크린(작업전)	
작업사진			
내 용	롤스크린(작업후)	롤스크린(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.02.24 - 2021.02.24
공 사 명	임차사택 수장공사 김민영(축매개발)	제출일자	2021.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_1동107호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	방2 단열작업			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(20평)_1동208호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_6동102호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	V	V			
	방화도어 내부	m'	2	V	V			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	창호교체,불박이장 설치 빨레 건조대 교체,앞뒤 베란다 도장 앞베란다 우수관 교체 및 방충망 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_6동106호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	싱크대 교체,불박이장 설치, 집안 전체 곰팡이 제거			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-202호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞뒤 베란다 방수 도장 냉장고 수납장 천정 시트지			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동302호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞뒤 베란다 방수 도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-402호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞뒤 베란다 방수 도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							



의견조희

확인서가 접수되지 않아 서비스엔트리 결재로 대체

VENDOR	KR000840	(주)에스앤아이코퍼레이션	PO NO.	4508875390
품명	임차사택 수장공사 김민영(촉매개발)		금액(PO)	934,175
PLANT	1010	LGC 대전(통부) 기술연구원	구매조직	P100 LG화학 구매조직
WBS 요소			CostCenter	711104 기술원.사택/기숙사
공사완료일자 : 계약완료일	2021.03.31		실완료일	2021.03.12
공사구분 :	건축/영선			
검사자 : 주판부서	이 종근	에스앤아이코퍼레이션	시설부서	김민영 촉매.개발.CNT개발팀
기타사항				

평가항목	매우						주관부서		평가결과		매우						시설부서										
	우수	우수	보통	미흡	불량		기준		우수	우수	보통	미흡	불량		우수	우수	보통	미흡	불량								
1.공사품질(60)																											
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	8	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	8	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
2.공사관리(30)																											
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	2.5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
3.납기(10)																											
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	5	5	5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐							
*과거 평가항목							46	50.0	46																		
과거화면보기-2006.12이전							소 계 :		합 계 :																		
										92																	

(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

*변경후 엔터키를 입력해야 점수가 자동계산됩니다.