

기숙사 및 사택 5월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	5월				58,304,000	56,753,550	==>일성-일반(15 건)	-3%
					873,000	624,575	==>수안(1 건)	-40%
					59,177,000	57,378,125	5월 마감건(16 건)	-3%
1	05월31일	사택 1-402 수장공사		2021-04-29	2,803,000	2,719,750	일성건축	-3%
2	05월31일	기숙사 B동 401-2호외 4건 보수작업	B401-2 / B403-5 / B502-5 / B503-3 / B503-6	2021-05-12	4,113,000	3,968,900	일성건축	-4%
4	05월31일	사택 6-206 내부 창호교체(고층장비)		2021-04-19	8,622,000	8,417,250	일성건축	-2%
5	05월31일	사택 6-206 수장공사		2021-04-27	2,396,000	2,325,225	일성건축	-3%
6	05월31일	사택 6-302 앞베란다 우수관 보수 및 도장		2021-04-12	226,000	216,075	일성건축	-5%
7	05월31일	사택 6-303 수장공사		2021-04-29	3,545,000	3,441,075	일성건축	-3%
8	05월31일	사택 6-401 내부 창호교체(고층장비)		2021-04-16	8,622,000	8,417,250	일성건축	-2%
9	05월31일	사택 6-401 수장공사		2021-04-24	4,849,000	4,700,975	일성건축	-3%
10	05월31일	사택 104-203 수장공사		2021-04-07	2,697,000	2,606,875	일성건축	-3%
12	05월31일	사택 6-204 내부 창호교체(고층장비)		2021-04-13	8,622,000	8,417,250	일성건축	-2%
13	05월31일	사택 6-204 수장공사		2021-04-23	5,031,000	4,881,575	일성건축	-3%
14	05월31일	사택 6-204 싱크대 교체		2021-04-20	3,586,000	3,515,250	일성건축	-2%
15	05월31일	사택 6-204 주방 벽타일 설치		2021-04-18	903,000	872,900	일성건축	-3%
16	05월31일	사택 6-204 난방분배기 및 급수배관 보수	2차 네고	2021-04-23	873,000	624,575	수안	-40%
17	05월31일	사택 6-102 커튼설치		2021-04-16	1,422,000	1,400,725	일성건축	-2%
18	05월31일	사택 104-402 커튼설치		2021-04-12	867,000	852,475	일성건축	-2%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.26 - 2021.04.29
공 사 명	사택 1-402 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.12 - 2021.05.12
공 사 명	기숙사 B동 401-2호외 4건 보수작업		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	타일(작업전)		롤방충망(작업전)	
작업사진				
내 용	타일(작업후)		롤방충망(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		문끌림(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		문끌림(작업후)	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.08 - 2021.4.15
공 사 명	사택 6-206 내부창호 교체		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.19 - 2021.04.27
공 사 명	사택 6-206 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.12- 2021.04.12
공 사 명	사택 6-302 앞베란다 우수관 보수 및 도장		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.19 - 2021.04.29
공 사 명	사택 6-303 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	걸레받이(작업전)			
작업사진				
내 용	걸레받이(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.08 - 2021.04.16
공 사 명	사택 6-401 내부창호 교체		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		미장(작업후)	설치(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.17 - 2021.04.24
공 사 명	사택 6-401 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		걸레받이(작업전)	
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		걸레받이(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.06 - 2021.04.07
공 사 명	사택 104-203 수장공사	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.06 - 2021.04.13
공 사 명	사택 6-204 내부창호 교체		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.16- 2021.04.23
공 사 명	사택 6-204 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	걸레받이(작업전)		방충망(작업전)	신발장(작업전)
작업사진				
내 용	걸레받이(작업후)		방충망(작업후)	신발장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.08- 2021.04.20
공 사 명	사택 6-204 싱크대교체	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.18 - 2021.04.18
공 사 명	사택 6-204 주방 벽타일 설치	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	타일(작업전)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	04월 22일
공 사 명	사택 6-204 난방분배기 및 급수배관 보수	제출일자	04월 23일
작업사진 (전)			
내 용	분배기 교체		
작업사진 (중)			
내 용	분배기 및 배관 보수		
작업사진 (후)			
내 용	분배기 및 배관 보수 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.16 - 2021.04.16
공 사 명	사택 6-102 커튼 설치		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		설치(작업전)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)		설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.12 - 2021.04.12
공 사 명	사택 104-402 커튼설치	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-402호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12	V	V			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	뒤베란다(곰팡이 제거 및 단열재보수)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 6동-204호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,앞뒤베란다,방화문,수도계량기함,화장실문틀),내부샷시교체,신발장 시트지 보수,뒤베란다방충망2개 보수,씽크대교체,싱크대타일교체,수전배관이설,난방분배기교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(26평)_ 6동-206호									
1.도배		LG휘앙세 광폭							
		거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	V	V			
		거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
		방A 벽면(콘크리트면)	m²	32					
		방A 천정(석고보드면)	m²	16					
		방B 벽면(콘크리트면)	m²	32					
		방B 천정(석고보드면)	m²	11					
		방C 벽면(콘크리트면)	m²	32					
		방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2.바닥재		LG청맥							
		거실 바닥(부분접착)	m²	15	V	V			
		방A 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
		방B 바닥(부분접착)	m²	8					
		방C 바닥(부분접착)	m²	12					
3.도장		베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
		베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
		내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21					
		방화도어 내부	m²	2					
4.청소		준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타		도색(방문,문틀3곳,화장실문틀,방화문,수도계량기함)내부샷시교체,시트지교체(하부몰딩)			V	V			
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당		SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 6동-303호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,화장실문틀,방화문, 앞베란다)방문구멍보수(방1곳),시트지교체(하부몰딩)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종균 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 6동-401호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,앞뒤베란다,방화문,수도계량기함,화장실문틀),내부샷시교체,신발장 시트지 보수,앞베란다방충망1개 보수,문틀보수(방1곳),난방분배기교체 시트지교체(하부몰딩)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-203호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85					
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38					
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31					
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27					
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	걸레받이 방수(앞,뒤베란다) 뒷베란다 출입문 끌림			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							