

콘텐츠

10월 마감자료 목록_솔루션	3
10월 완료사진_솔루션	4
01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차)	4
02완료사진_(사택 102-506 수장공사)	5
03완료사진_(사택 어린이집 2층-3층 놀이터 바닥 청소)	6
04완료사진_(사택 2-305 수장공사)	7
05완료사진_(사택 2-305 씽크대 상하부장 문짝교체)	8
06완료사진_(사택 2-408 수장공사)	9
07완료사진_(사택 2-408 씽크대 상하부장 문짝교체)	10
08완료사진_(사택 5-105 수장공사)	11
09완료사진_(사택 5-105 씽크대 상하부장 문짝교체)	12
10완료사진_(사택 9-506 뒤베란다 외벽 단열작업)	13
11완료사진_(사택 9-506 앞베란다 좌측 다용도실 단열작업)	14
12완료사진_(사택 102-402 베란다 누수보수(전후면))	15
13완료사진_(사택 103-201 거실 단열작업)	16
14완료사진_(사택 103-201 수장공사)	17
15완료사진_(기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 교체)	18
16완료사진_(기숙사 및 사택 비상 발전기 소모품 교체)	19
10월 체크시트(관리소)_솔루션	20
01기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차	20
02사택 102-506 수장공사	21
03사택 어린이집 2층-3층 놀이터 바닥 청소	22
04사택 2-305 수장공사	23
05사택 2-305 씽크대 상하부장 문짝교체	24
06사택 2-408 수장공사	25
07사택 2-408 씽크대 상하부장 문짝교체	26
08사택 5-105 수장공사	27
09사택 5-105 씽크대 상하부장 문짝교체	28
10사택 9-506 뒤베란다 외벽 단열작업	29
11사택 9-506 앞베란다 좌측 다용도실 단열작업	30
12사택 102-402 베란다 누수보수(전후면)	31
13사택 103-201 거실 단열작업	32
14사택 103-201 수장공사	33
15기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 교체	34

16기숙사 및 사택 비상 발전기 소모품 교체.....	34
17사택 103-104 세대내 고장 보일러 납품.....	36
10월 확인서(세대내 보일러 납품)_솔루션.....	37
총액계약_완료확인_(사택 103-104 세대내 고장 보일러 납품).....	38
총액계약_설치확인서_(사택 103-104 세대내 고장 보일러 납품).....	42

기숙사 및 사택 10월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요일)
				시공사		34,782,700	34,782,700	==>일성-일반(14 건)		
						3,406,675	3,406,675	==>수안(1 건)		
						3,651,775	3,651,775	==>대양(1 건)		
						1,075,000	1,075,000	==>귀뚜라미(1 건)		
				투자/수선	수선	41,841,150	41,841,150			
					투자	1,075,000	1,075,000			
					합계	42,916,150	42,916,150	10월 마감건(17 건)	-	
1	수선	10월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차		2025-10-30	4,897,700	4,897,700	일성건축		
2	수선	10월31일	사택 102-506 수장공사		2025-09-10	4,708,500	4,708,500	일성건축		
3	수선	10월31일	사택 어린이집 2층-3층 놀이터 바닥 청소		2025-09-16	1,184,650	1,184,650	일성건축		
4	수선	10월31일	사택 2-305 수장공사		2025-09-29	2,845,525	2,845,525	일성건축		
5	수선	10월31일	사택 2-305 썬크대 상하부장 문짝교체		2025-09-26	1,230,875	1,230,875	일성건축		
6	수선	10월31일	사택 2-408 수장공사		2025-09-26	3,942,025	3,942,025	일성건축		
7	수선	10월31일	사택 2-408 썬크대 상하부장 문짝교체		2025-09-26	1,230,875	1,230,875	일성건축		
8	수선	10월31일	사택 5-105 수장공사		2025-09-19	5,234,175	5,234,175	일성건축		
9	수선	10월31일	사택 5-105 썬크대 상하부장 문짝교체		2025-09-26	1,174,975	1,174,975	일성건축		
10	수선	10월31일	사택 9-506 뒤베란다 외벽 단열작업		2025-09-11	450,425	450,425	일성건축		
11	수선	10월31일	사택 9-506 앞베란다 좌측 다용도실 단열작업		2025-09-10	1,054,575	1,054,575	일성건축		
12	수선	10월31일	사택 102-402 베란다 누수보수(전후면)		2025-09-09	1,431,900	1,431,900	일성건축		
13	수선	10월31일	사택 103-201 거실 단열작업		2025-09-09	688,000	688,000	일성건축		
14	수선	10월31일	사택 103-201 수장공사		2025-09-19	4,708,500	4,708,500	일성건축		
15	수선	10월31일	기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 교체		2025-09-30	3,406,675	3,406,675	수안		
16	수선	10월31일	기숙사 및 사택 비상 발전기 소모품 교체		2025-09-30	3,651,775	3,651,775	대양이엔씨		
17	투자	10월31일	사택 103-104 세대내 고장 보일러 납품		2025-09-30	1,075,000	1,075,000	귀뚜라미보일러		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.05- 2025.10.14
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차		제출일자	2025.10.20
작업사진				
내 용	이설(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	이설(작업후)		장판(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.03 - 2025.09.10
공 사 명	사택 102-506 수장공사	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.15 - 2025.09.16
공 사 명	사택 어린이집 2층-3층 놀이터 바닥청소	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	청소(작업전)	청소(작업전)	
작업사진			
내 용	청소(작업후)	청소(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.12 - 2025.09.29
공 사 명	사택 2-305 수장공사	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.26 - 2025.09.26
공 사 명	사택 2-305 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.11 - 2025.09.29
공 사 명	사택 2-408 수장공사	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.26 - 2025.09.26
공 사 명	사택 2-408 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.10 - 2025.09.19
공 사 명	사택 5-105 수장공사		제출일자	2025.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.26 - 2025.09.26
공 사 명	사택 5-105 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.11 - 2025.09.11
공 사 명	사택 9-506 뒤베란다 외벽 단열작업	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.10 - 2025.09.10
공 사 명	사택 9-506 앞베란다 좌측 다용도실 단열작업	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.09 - 2025.09.09
공 사 명	사택 102-402 베란다 누수보수(전후면)	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.09 - 2025.09.09
공 사 명	사택 103-201 거실 단열작업	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.09 - 2025.09.19
공 사 명	사택 103-201 수장공사		제출일자	2025.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2025.09.30
공 사 명	기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 교체	제출일자	2025.10.13
작업사진 (전)			
내 용	기존 안전밸브 설치 사진	기존 안전밸브 설치 사진	기존 안전밸브 설치 사진
작업사진 (중)			
내 용	기존 안전밸브 해체	기존 안전밸브 해체	기존 안전밸브 해체
작업사진 (후)			
내 용	신규 안전밸브 설치 완료	신규 안전밸브 설치 완료	신규 안전밸브 설치 완료

공사완료 보고서

업 체 명	대양 이엔지	공사일자	2025.09.23
공 사 명	기숙사 및 사택 비상 발전기 소모품 교체	제출일자	2025.10.16
작업사진 (전)			
내 용	교체용 소모품	엔진오일	오일 필터
작업사진 (중)			
내 용	엔진 오일	오일 필터	에어 크리너
작업사진 (후)			
내 용	에어크리너	히터 호스	시운전

건축 긴급보수(6차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 6차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공상품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 10 월 30 일						
현장점검인	장영리 점검인(인)						
최종점검인	송해원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

102 동 506호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌김, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌김, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌김, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌김, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(거실좌측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업, 걸레받이교체-5군데(거실(1군데), 거실좌측방(2군데)), 거실 외부샤시 벽면 단열재 들뜸 재시공, 문걸림-2개(안방문, 거실좌측방문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 10 월 13 일

현장점검인

이정희 점검인

최종점검인

김희원 점검인

기타 공사 체크리스트							
공사명	어린이집 2층, 3층 놀이터 바닥 청소					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2025년 9월 16일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	노해원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

2 동 305 호

20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(앞베란다(1개),뒤베란다(2개))교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체,난방분배기 교체), 싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 10 월 13 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트							
공사명	2-305 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025년 9월 26일						
현장점검인	장영근 (인)						
최종점검인	노희원 (인)						

수장공사 체크리스트

2 동 408호

20평

위 치	품명	구 조	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-2개(앞베란다(2개))교체, 주방 싱크대(상부장, 하부장) 문짝(하부장열판(1개))교체, 서랍장, 물딩포함)전체 교체, 싱크대 상판전체 실리콘 재코팅작업, 뒤베란다 벽면 크랙 전체 보수, 거실좌측방, 주방우측방(2개소) 벽면 단열재 재시공-걸레받이 교체포함, 걸레받이 교체-1군데(화장실문옆), 문끌림-1개(주방우측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025년 10월 13일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트							
공사명	2-408 씽크대 상하부장 문짝 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 9월 26일						
현장점검인	강영근 점검인(인)						
최종점검인	노해원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

5 동 105 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체, 난방분배기교체),싱크대상판전체실리콘재코킹작업,앞,뒤 베란다 창측벽면 누수점검 및 보수,		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 10 월 13 일

현장점검인

이정희 점검인

최종점검인

김재원 점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	5-105 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 9 월 26일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	남리원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	9-506 뒤편란다 외벽 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025년 9월 11일						
현장점검인	장영호 점검인(인)						
최종점검인	남해원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	102-402 베란다 누수보수(전후면)					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 9 월 9 일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	남해원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	103-201 거실 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 9 월 9 일						
현장점검인	장영 점검인 (인)						
최종점검인	남해왕 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

103 동 201 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(주방우측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 싱크대 가스레인지대 우측열판(1개)교체, 싱크대 상판 전체 실리콘재코킹작업, 창문측 벽면 단열재재시공(거실-걸레받이교체포함), 걸레받이 교체-3군데(거실(2군데), 주방우측방입구(1군데)), 문골림-4개(안방화장실문, 안방문, 거실화장실문, 주방우측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 10 월 13 일					
현장점검인		6월 22일 점검인 (인)					
최종점검인		5월 22일 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 교체					공사업체	수안
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025년 9월 30일						
현장점검인	장영주 점검인 (인)						
최종점검인	남희원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	기숙사 및 사택 비상발전기 소모품 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2023년 9월 30일						
현장점검인	강영근 점검인(인)						
최종점검인	노해원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	103동 104호 세대내 고장 보일러 납품					공사업체	귀뚜라미
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025년 9월 30일						
현장점검인	장영재 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

콘텐츠

총액계약_완료확인_(사택 103-104 세대내 고장 보일러 납품).....	2
총액계약_설치확인서_(사택 103-104 세대내 고장 보일러 납품).....	6

103동 104호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 09. 11

유엔미시스템

103동 104호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 103동 104호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 9월 11일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 고장(터짐)으로 가스누설. 보일러 교체 요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진




보일러 사진



103동 104호

9월 11일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 31.4 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 001790325
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 9 월 11 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20, 103동 104호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 9 월 11 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)

