




콘텐츠

4월	완료사진_솔루션	3
	01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차)	3
	02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차)	4
	03완료사진_(기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장)	7
	03완료사진_(기숙사동 소방 주펌프 후로셀 유량계 교체)	8
	05완료사진_(사택 2-401 수장작업)	10
	06완료사진_(사택 2-401 씽크대 상하부장 문짝교체)	11
	07완료사진_(사택 5-104 안방 단열작업)	12
	08완료사진_(사택 5-106 수장작업)	13
	09완료사진_(사택 7-102 수장작업)	14
	10완료사진_(사택 7-402 수장작업)	15
	11완료사진_(사택 5-206 수장작업)	16
	12완료사진_(사택 5-206 씽크대 상하부장 문짝교체)	17
	13완료사진_(사택 5-206 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업)	18
	14완료사진_(사택 5-505 수장작업)	19
	15완료사진_(사택 5-505 뒤베란다 다용도실 1개소 단열작업)	20
	16완료사진_(사택 5-505 씽크대 상하부장 문짝교체)	21
	17완료사진_(사택 9-405 수장작업)	22
	18완료사진_(사택 9-102 외벽 단열작업)	23
	19완료사진_(사택 102-403 UBR욕조 누수 수리)	24
	20완료사진_(사택 8-301 작은방 단열작업)	25
	21완료사진_(사택 9-306 수장작업)	26
	22완료사진_(사택 103-202 베란다 누수(전면))	27
	23완료사진_(사택 5동 경비실 방화문 교체)	28
	24완료사진_(사택 9-106 세대내 보일러 납품)	29
4월	체크시트(관리소)_솔루션	33
	01 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차_1	33
	02 기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-1차	34
	03 기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장	35
	A동 204-2(3번 면)	43
	A동 401-1(3번 면)	35
	A동 403-3(2_5번 면)	36
	A동 403-4(2_3번 면)	37
	A동 404-6(2_3_5번 면)	38
	A동 601-5(2_3번 면)	44
	A동 601-6(2_3번 면)	45
	A동 602-2(2_3번 면)	46
	A동 604-1(3번 면)	47
	A동 604-2(2_6번 면)	48
	A동 604-4(2_3_4번 면)	49
	A동 702-5(2_3번 면)	39
	A동 802-1(6번 면)	50
	A동 802-3(3번 단열재 보수후)	51
	A동 803-4(3번 면)	52
	A동 804-2(2번 면)	53
	A동 1002-3(2_3_4_5번 면)	40
	A동 1002-5(2_3_4_5번 면)	41
	B동 601-5(1_2_3_4 천장면)	54
	B동 603-4(2_3번 면)	55
	B동 604-1(1_2_6번 면)	56
	B동 702-5(1_2_3번 면)	42

04	기숙사동 소방 주펌프 후로셀 유량계.....	56
05	사택 2-401 수장작업.....	58
06	사택 2-401 씽크대 상하부장 문짝교체.....	59
07	사택 5-104 안방 단열작업.....	60
08	사택 5-106 수장작업.....	61
09	사택 7-102 수장작업.....	62
10	사택 7-402 수장작업.....	63
11	사택 5-206 수장작업.....	64
12	사택 5-206 씽크대 상하부장 문짝교체.....	65
13	사택 5-206 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업.....	66
14	사택 5-505 수장작업.....	67
15	사택 5-505 뒤베란다 다용도실 1개소 단열작업.....	68
16	사택 5-505 씽크대 상하부장 문짝교체.....	69
17	사택 9-405 수장작업.....	70
18	사택 9-102 외벽 단열작업.....	71
19	사택 102-403 UBR욕조 누수 수리.....	72
20	사택 8-301 작은방 단열작업.....	73
21	사택 9-306 수장작업.....	74
22	사택 103-202 베란다 누수(전면).....	75
23	사택 5동 경비실 방화문 교체.....	76
24	사택 9-106 세대내 보일러 납품.....	77

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.19- 2026.03.31	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차		제출일자	2026.04.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 03. 18
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차	제출일자	2026. 04. 14
작업사진 (전)			
내 용	5동 106호 기존 보일러 분배기 확인	5동 106호 보일러 분배기 탈거	5동 106호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			
내 용	5동 206호 기존 보일러 분배기 확인	5동 206호 보일러 분배기 탈거	5동 206호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			
내 용	5동 505호 기존 보일러 분배기 확인	5동 505호 보일러 분배기 탈거	5동 505호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			
내 용	5동 505호 빨래건조대 설치 장소 확인	5동 505호 빨래건조대 설치	5동 505호 빨래건조대 설치



공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 03. 18
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차	제출일자	2026. 04. 14
작업사진 (중)			
내 용	2동 401호 기존 보일러 분배기 확인	2동 401호 보일러 분배기 탈거	2동 401호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			
내 용	2동 401호 빨래건조대 설치 장소 확인	2동 401호 빨래건조대 설치	2동 401호 빨래건조대 설치
작업사진 (중)			
내 용	2동 102호 기존 보일러 분배기 확인	2동 102호 보일러 분배기 탈거	2동 102호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			



공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 03. 18
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차		제출일자	2026. 04. 14
내 용	8동 506호 기존 보일러 분배기 확인	8동 506호 보일러 분배기 탈거	8동 506호 보일러 분배기 신규 설치	
작업사진 (중)				
내 용	기존 동관 확인	기존 동관 철거		
작업사진 (후)				
내 용	신규 동관 설치	보온 완료		



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.24- 2026.03.10
공 사 명	기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도장(작업후)		도장(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2026년 03월 06일
공 사 명	기숙사동 소방 주철프 후로셀 유량계		제출일시	2026년 03월 22일
작업사진				
내 용	공사전	사택 A동 유량계 교체 전	공사후	사택 A동 유량계 교체 후
작업사진				
내 용	공사전	사택 3동 유량계 교체 전	공사전	사택 3동 유량계 교체 전

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2026년 03월 06일
공 사 명	기숙사동 소방 주철프 후로셀 유량계		제출일시	2026년 03월 22일
작업사진				
내 용	공사중	사택 3동 유량계 교체 중	공사중	사택 3동 유량계 교체 중
작업사진				
내 용	공사후	사택 3동 유량계 교체 후	공사후	사택 3동 유량계 교체 후


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.27- 2026.03.18
공 사 명	사택 2-401 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.16- 2026.03.16
공 사 명	사택 2-401 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.05- 2026.03.05
공 사 명	사택 5-104 안방 단열작업	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.05- 2026.03.03
공 사 명	사택 5-106 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.03- 2026.03.18
공 사 명	사택 7-102 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.04- 2026.03.17
공 사 명	사택 7-402 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.12- 2026.03.17
공 사 명	사택 5-206 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.16- 2026.03.16
공 사 명	사택 5-206 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.11- 2026.03.11
공 사 명	사택 5-206 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업		제출일자	2026.04.20
작업사진	  			
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.13- 2026.03.31
공 사 명	사택 5-505 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.10- 2026.03.10
공 사 명	사택 5-505 뒤 베란다 다용도실 1개소 단열작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.16- 2026.03.16
공 사 명	사택 5-505 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.11 - 2026.04.02
공 사 명	사택 9-405 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.09- 2026.03.09
공 사 명	사택 9-102 외벽 단열작업	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	불박이장재설치(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.06- 2026.03.06
공 사 명	사택 102-403 UBR 욕조 누수 수리	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	담수테스트(작업중)
작업사진			
내 용	실리콘(작업중)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.30- 2026.03.31
공 사 명	사택 8-301 작은방 단열작업	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	도배(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.17- 2026.04.04
공 사 명	사택 9-306 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.19- 2026.03.19
공 사 명	사택 103-202 베란다 누수(전면)	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.26- 2026.03.27
공 사 명	사택 5동 경비실 방화문 교체		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

9동 106호 보일러 교체 작업의뢰서

2026. 02. 20

유엔미시스템

9동 106호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 9동 106호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2026년 02월 20일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 보일러 고장(열교환기고장으로 가스버너 터짐. 가스누출)으로 보일러 교체 요함
(기존 보일러 단종으로 수리 불가)

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진





기타 공사 체크리스트

공사명	A-401-1 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		△				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		△				
	안전감독자의 역할		△				
	공사현장 정리/정돈		△				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이 광희 점검인 (인)						
최종점검인	남 허익 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-403-3 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이정현 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-403-4 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광현 점검인						
최종점검인	노혜권 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-702-5 천환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	A-1002-3 천환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 항의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이정리 점검인 (인)						
최종점검인	남희관 점검인 (인)						

2026 년 3 월 18 일

이경희 점검인(인)

54 회차 점검인 

기타 공사 체크리스트

공사명	A-1002-5 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노해관 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-204-2 천환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 항의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이 광범 점검인 (인)						
최종점검인	노 해 진 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-601-5 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 종료후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이정원 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-601-6 천황경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2006 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-602-2 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노혜원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-604-2 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		4				
	도면 및 시방서 준수		4				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-604-4 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이강희 점검인						
최종점검인	남희완 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	B-603-4 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026년 3월 18일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	B-604-1 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 18 일						
현장점검인	이광희 (인) 점검인						
최종점검인	노혜원 (인) 점검인						

수장공사 체크리스트

2 동 401호

20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-5개(앞베란다(3개), 뒤베란다(2개))교체, 주방싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체, 주방난방분배기교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 앞,뒤베란다벽면크랙전체보수, 빨래건조대설치		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 4월 13일					
현장점검인		이강희 점검인 (인)					
최종점검인		이희원 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	2-401 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026 년 3 월 16 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해인 점검인						

수장공사 체크리스트

5 동 106 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(앞베란다(1개))교체, 주방난방분배기교체, 신발장 시트지교체, 뒤편다창고열 누수점검및보수,		○	○		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 4 월 13 일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

노혜덕

점검인

수장공사 체크리스트

7 등 102 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체보수.		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 4 월 14 일

현장점검인

이광희 점검인 (인)

최종점검인

노해권 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

7 동 402 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물림				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	기존LED조명교체,		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 4 월 14 일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		홍배근 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

5 동 206 호

24명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물당포함)전체교체, 주방난방배기교체, 싱크대상판전체실리콘재코팅작업, 뒤베란다창고열누수점검및보수, 앞베란다창고단열재시공, 문골방-1개(앞베란다창고문)		○	○		☒ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 4월 14일					
현장점검인		이광희 점검인					
최종점검인		최종점검인					

수장공사 체크리스트

5 동 505 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(알베란다(1개), 뒤베란다(4개))교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물당포함)전체교체, 주방난방분배기교체, 주방렌지후드교체(소음), 빨래건조대 설치, 뒤베란다창고단열재시공, 문걸림-2개(현관입구방문, 뒤베란다창고문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 4월 13일					
현장점검인		이정원 (인)					
최종점검인		김해관 (인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	5-505 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 3 월 10 일						
현장점검인	이 광원 점검인						
최종점검인	노 해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-505 성크대 상하부장 문책교체					공사업체	일정
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		4				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		4				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 3 월 16 일						
현장점검인	이정원 점검인						
최종점검인	이해원 점검인						

수장공사 체크리스트

9 동 405 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-6개(앞베란다(2개), 뒤베란다(4개))교체, 문쿨링-1개(방화문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 4월 14일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	102-403 UBR 옥조 누수 수리					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 회의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
경감일시	2026년 3월 13일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	노혜원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-301 작은방 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 4월 1일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노현우 점검인						

수장공사 체크리스트

9 동 306 호

26편

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인트				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타			○			☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 4 월 13 일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

노해원

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	103-202 베란다 걸레받이, 방수(알베란다) 작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 정의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 3월 19일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노희영 점검인						

기타 공사 체크리스트							
공사명	5동 경비실 방화문 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 3월 27일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노해근 점검인 (인)						

8026 43 월간 일

이광희 점검인 (인)

55 5/12 점검인

