


콘텐츠

01	완료사진_	(사택 9-401 세대내 누수 천장 보수)	2
02	완료사진_	(사택 8-206 수장공사)	3
03	완료사진_	(사택 9-303 수장공사)	4
04	완료사진_	(사택 102-201 수장공사)	5
05	완료사진_	(기숙사 A동 401-6호외 4세대 도배)	6
06	완료사진_	(사택 9-106 수장공사)	7
07	완료사진_	(사택 9-303 천장 처짐 부분 보수)	8
08	완료사진_	(사택 9-501 거실 누수로 인한 훼손 장판 교체)	9
09	완료사진_	(사택 103-406 작은방 단열작업)	10
10	완료사진_	(사택 102-305 고장 보일러 납품)	11
10	완료사진_	(사택 103-406 고장 보일러 납품)	15
11	완료사진_	(사택 어린이집 주방 트렌치 부분 보수)	19

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.14 - 2025.02.14
공 사 명	사택 9-401 세대내 누수 천장 보수	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	
작업사진			
내 용	도수(작업후)	도수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.04 - 2025.02.10
공 사 명	사택 8-206 수장공사		제출일자	2025.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.03 - 2025.02.13	
공 사 명	사택 9-303 수장공사		제출일자	2025.03.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)		도장(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)		도장(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.05 - 2025.02.14
공 사 명	사택 102-201 수장공사	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.12 - 2025.02.14	
공 사 명	기숙사 A동 401-6호외 4세대 도배		제출일자	2025.03.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)		도배(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)		도배(작업후)
작업사진					
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)		
작업사진					
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)		
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.02.04 - 2025.02.21
공 사 명	사택 9-106 수장공사	제출일자	2025.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.07 - 2025.02.07
공 사 명	사택 9-303 천장 처짐 부분 보수		제출일자	2025.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서


업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.013 - 2025.02.13
공 사 명	사택 9-501 거실 누수로 인한 훼손 장판 교체		제출일자	2025.03.20
작업사진				
내 용	장판(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	장판(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.012 - 2025.02.12
공 사 명	사택 103-406 작은방 단열작업		제출일자	2025.03.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업후)		도배(작업전)	도배(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

102동 305호

1월9월 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

102동 305호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 01 03

유엔미시스템

102동 305호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 102동 305호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 1월 3일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 노후화로 인한 고장(가스연소과정에 폐가스누출(CO2))으로 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진



103동 406호

1월21일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 406호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 01 20

유엔미시스템

103동 406호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 103동 406호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 1월 20일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 노후화로 인한 고장(열교환기, 배풍기, 순환모터)으로 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.028 - 2025.02.28
공 사 명	사택 어린이집 주방 트렌치 부분 보수		제출일자	2025.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				