

콘텐츠




5월	마감자료 목록_솔루션	3
5월	완료사진_솔루션	4
	01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-2차)	4
	02완료사진_(사택 7-506 LED등기구 교체)	5
	03완료사진_(사택 8-502 수장공사)	6
	04완료사진_(사택 8-502 싱크대 상하부장 문짝교체)	7
	05완료사진_(사택 102-205 수장공사)	8
	06완료사진_(사택 2-404 수장공사)	9
	07완료사진_(사택 2-404 싱크대 상하부장 문짝교체)	10
	08완료사진_(기숙사 A동 303-5호외 7세대 도배보수)	11
	09완료사진_(사택 2-203외 5세대 누수 난방분배기 교체)	12
	10완료사진_(사택 2-108 싱크대 상하부장 문짝교체)	13
	11완료사진_(사택 2-108 수장공사)	14
	12완료사진_(사택 9-304 수장공사)	15
	13완료사진_(사택 103-303 수장공사)	16
5월	체크시트(관리소)_솔루션	17
	01체크시트_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-2차)	17
	02체크시트_(사택 7-506 LED등기구 교체)	18
	03체크시트_(사택 8-502 수장공사)	19
	04체크시트_(사택 8-502 싱크대 상하부장 문짝교체)	20
	05체크시트_(사택 102-205 수장공사)	21
	06체크시트_(사택 2-404 수장공사)	22
	07체크시트_(사택 2-404 싱크대 상하부장 문짝교체)	23
	08체크시트_(기숙사 A동 303-5호외 7세대 도배보수)	24
	09체크시트_(사택 2-203외 5세대 누수 난방분배기 교체)	25
	10체크시트_(사택 2-108 싱크대 상하부장 문짝교체)	26
	11체크시트_(사택 2-108 수장공사)	27
	12체크시트_(사택 9-304 수장공사)	28
	13체크시트_(사택 103-303 수장공사)	29
	14체크시트_(사택 102-405 고장 보일러 납품)	30
	14체크시트_(사택 103-206 고장 보일러 납품)	31
	14체크시트_(사택 103-401 고장 보일러 납품)	32
5월	확인서(세대내 보일러 납품)_솔루션	33
	설치확인1_(사택 102-405외 2세대 고장 보일러 납품)	33

01총액계약_설치확인서_(사택 102-405 고장 보일러 납품))	32
02총액계약_설치확인서_(사택 103-206 고장 보일러 납품))	34
03총액계약_설치확인서_(사택 103-401 고장 보일러 납품))	35
설치확인2_(사택 102-405외 2세대 고장 보일러 납품))	36
01총액계약_작업요청서_(사택 102-405 고장 보일러 납품))	37
02총액계약_작업요청서_(사택 103-206 고장 보일러 납품))	41
03총액계약_작업요청서_(사택 103-401 고장 보일러 납품))	45

기숙사 및 사택 5월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

[illegible]

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.10 - 2025.04.08
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-2차		제출일자	2025.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2025년 03월
공 사 명	사택 7-506 LED등기구 교체		제출일자	2025년 03월
작업사진				
내 용	전등교체 전		전등교체중	전등교체 중
작업사진				
내 용	전등교체 후		전등교체 후	전등교체 후
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.07 - 2025.04.15
공 사 명	사택 8-502 수장공사	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.08 - 2025.04.08
공 사 명	사택 8-502 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.08 - 2025.04.15
공 사 명	사택 102-205 수장공사	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.18 - 2025.04.25
공 사 명	사택 2-404 수장고사	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.08 - 2025.04.08
공 사 명	사택 2-404 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.16 - 2025.04.16
공 사 명	기숙사 A동 303-5호외 7세대 도배보수		제출일자	2025.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2025.04.21.~22일
공 사 명	사택 2-203외 5세대 누수 난방분배기 교체	제출일자	2025.05.19
작업사진	• 사택 누수 난방분배기 교체 목록 아트에서 교체 완료(2월) 25-04-21 계약명: 사택 2-203외 5세대 누수 난방분배기 교체 ① 2동203호 => 분배기 4구 => 2동 108호로 변경 ② 2동 404호 => 분배기 4구 ③ 5동 501호 => 분배기 4구 ④ 8동 502호 => 분개기 5구 ⑤ 9동 304호 => 분개기 5구 ⑥ 9동 503호 => 분개기 5구		
내 용	교체 대상 목록		싱크대 임시 철거
작업사진		 	
내 용	조립	조정 및 분배기 철거	설치
작업사진			
내 용	완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.04.30 - 2025.04.30
공 사 명	사택 2-108 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.21 - 2025.04.30
공 사 명	사택 2-108 수장공사		제출일자	2025.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.17 - 2025.04.25
공 사 명	사택 9-304 수장공사		제출일자	2025.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.18- 2025.04.28
공 사 명	사택 103-303 수장공사		제출일자	2025.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

건축 긴급보수(2차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 2차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		4				
	도면 및 시방서 준수		4				
	작업 지시 이행도		4				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		4				
	공사 전중후 협의 보고		4				
납기	일정내완료/납기단축기여도		4				
점검일시	2026 년 5 월 13 일						
현장점검인	이 광희 점검인 (인)						
최종점검인	조혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	7-506 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025 년 4 월 10 일						
현장점검인	이 광희 점검인(인)						
최종점검인	남해원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

8 동 502 호

26명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체,난방분배기교체, 싱크대상판전체 실리콘재코킹작업, 화장실좌측방 천정 누수점검 및 보수		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 4 월 18 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	8-502 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사항질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 형의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025 년 4 월 8 일						
현장점검인	이강희 점검인 (인)						
최종점검인	노해원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

102 동 205 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	거실화장실 욕조 배수관 교체, 주방싱크대 가스레지장 (좌측,우측)열판교체, 방충망-1개(거실우측방,주방우측 방,뒤베란다)교체, 문끌림-2개(거실우측방문,거실화장 실문),주방 우측방(입구측) 걸레받이 파손(2개소)보수또 는교체		○	0		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 4 월 18 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

2 동 404 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-5개(앞베란다(3개),뒤베란다(2개))교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(열판(타공)1개교체,서랍장,물딩포함)전체교체, 난방분배기교체),싱크대상판전체 실리콘재코킹작업, 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수		○	○		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 5 월 7 일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

박지현

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	2-404 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 4월 8일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남해진 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-303-5외 7세대 도배보수 (A동 벽도배 A-303-5, 503-3, 701-3, 701-5 / A동 벽, 천장 도배 A-702-1 B동 벽도배 B-901-4, 1002-2 / B동 벽, 천장 도배 B-704-4)					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 4 월 16일						
현장점검인	이 광희 점검인(인)						
최종점검인	남 해 환 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	2-203외 6세대 난방분배기 교체 (2-108, 2-404, 5-501, 8-502, 9-304, 9-503)					공사업체	동운
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025 년 4 월 25 일						
현장점검인	이 광희 점검인(인)						
최종점검인	정리인 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	2-108 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025년 4월 25일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						

수장공사 체크리스트

2 동 108 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체,주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩,옆판(1개)교체포함)전체교체,난방분배기교체),싱크대 상판전체 실리콘재코킹작업(싱크볼테두리포함),주방우측방 누수점검및 보수,빨래건조대설치,뒤베란다벽면크랙전체보수,화장실샤워기열벽타일부분보수,화장실벽면모서리(4군데)실리콘코킹작업,걸레받이교체-5군데(거실(4군데),거실좌측방(1군데))		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

2025년 5월 7일

점검일시

현장점검인

최종점검인

점검인

점검인

수장공사 체크리스트

9 동 304 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-4개(뒤베란다(4개))교체, 주방(난방분배기교체), 문골림-2개(앞베란다우측창고문, 앞베란다좌측창고문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 5 월 9 일

현장점검인

이광희 (인)

최종점검인

최종점검인 (인)

수장공사 체크리스트

103 동 303 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	물방충망-1개(거실), 일반방충망-3개(주방우측방, 주방 좌측방, 뒤베란다), 걸레받이교체-1개(주방우측방입구), 외부샤시창문시트지제거-3군데(앞베란다창고(1군데), 거실창문(1군데), 주방우측방창문(1군데)), 씽크대상판전체실리콘재코킹작업		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 5 월 9 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

기타 공사 체크리스트

공사명	102-405 보일러 교체					공사업체	귀뚜라미
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025년 4월 1일						
현장점검인	남해권 점검인 (인)						
최종점검인	남해권 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	103-206 보일러 교체					공사업체	귀뚜라미
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025년 3월 25일						
현장점검인	남해원 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 002470325
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 4 월 1 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,102동 405호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 4 월 1 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 002260325
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 3 월 25 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,103동 206호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 3 월 25 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘텐싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 001740225
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 3 월 27 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,103동 401호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 3 월 27 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 ( 인)

콘텐츠

01	총액계약_작업요청서_(사택 102-405 고장 보일러 납품))	2
02	총액계약_작업요청서_(사택 103-206 고장 보일러 납품))	6
03	총액계약_작업요청서_(사택 103-401 고장 보일러 납품))	10

102동 405호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 04. 01

유엔미시스템

102동 405호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 102동 405호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 4월 1일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 누수로 부품다수 고장 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진




보일러 사진



102동 405호

4월 1일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 206호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 03. 25

유엔미시스템

103동 206호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 103동 206호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 3월 25일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 누수로(열교환기, 배풍기, 순환모터 고장) 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진




보일러 사진



103동 206호

3월 25일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 401호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 03. 27

유엔미시스템

103동 401호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 103동 401호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 3월 27일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 열교환기 누수로(열교환기, 배풍기, 순환모터 고장) 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진




보일러 사진



103동 401호

3월 27일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음