

콘텐츠

7월 마감자료 목록_솔루션	3
7월 완료사진_솔루션	4
01완료사진_ { 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차}	4
02완료사진_ { 사택 7-302 수장공사}	5
03완료사진_ { 사택 8-209 수장공사}	6
04완료사진_ { 사택 2-301 수장공사}	7
05완료사진_ { 사택 2-301 씽크대 상하부장 문짝교체}	8
06완료사진_ { 사택 5-204 수장공사}	9
07완료사진_ { 사택 5-204 씽크대 상하부장 문짝교체}	10
08완료사진_ { 사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체}	11
09완료사진_ { 기숙사 A동 계단실 지반수용 트렌치(건축)}	12
10완료사진_ { 기숙사 A동 계단실 지반수용 유도 배관(기계)}	13
11완료사진_ { 사택 2-201 수장공사}	14
12완료사진_ { 사택 2-201 씽크대 하부장 문짝교체}	15
13완료사진_ { 사택 7-405 수장공사}	16
14완료사진_ { 사택 9-302 수장공사}	17
15완료사진_ { 사택 7-302외 1세대 LED등기구 교체}	18
16완료사진_ { 사택 7-303 방1-2 천장 도배 작업}	19
18완료사진_ { 사택 101-204 수장공사}	20
19완료사진_ { 임차사택 수장공사 김주영(Cell선행)}	21
20완료사진_ { 임차사택 수장공사 임다애(소형Cell)}	22
7월 체크시트(관리소)_솔루션	23
01 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차	23
02 사택 7-302 수장공사	24
03 사택 8-209 수장공사	25
04 사택 2-301 수장공사	26
05 사택 2-301 씽크대 상하부장 문짝교체	27
06 사택 5-204 수장공사	28
07 사택 5-204 씽크대 상하부장 문짝교체	29
08 사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체	30
09 기숙사 A동 계단실 지반수용 트렌치(건축)	31
10 기숙사 A동 계단실 지반수용 유도 배관(기계)	32
11 사택 2-201 수장공사	33
12 사택 2-201 씽크대 하부장 문짝교체	34

13	사택 7-405 수장공사.....	34
14	사택 9-302 수장공사.....	36
15	사택 7-302외 1세대 LED등기구 교체.....	37
16	사택 7-303 방1-2 천장 도배 작업.....	38
17	사택 101-301외 2세대 고장 보일러 납품.....	39
18	사택 101-204 수장공사.....	40
7월	확인서(세대내 보일러 납품)_솔루션.....	41
	17완료사진_(사택 101-301외 2세대 고장 보일러 납품).....	41
	01작업요청서_(사택 101-301 고장 보일러 납품).....	42
	02작업요청서_(사택 102-302 고장 보일러 납품).....	46
	03작업요청서_(사택 103-101 고장 보일러 납품).....	50
	17확인서_(사택 101-301외 2세대 고장 보일러 납품).....	54
	01총액계약_설치확인서_(사택 101-301 고장 보일러 납품).....	55
	02총액계약_설치확인서_(사택 102-302 고장 보일러 납품).....	56
	03총액계약_설치확인서_(사택 103-101 고장 보일러 납품).....	57
7월	확인서(외부임차)_솔루션.....	58
	표준단가_완료확인서_(임차사택 수장공사 김주영(Cell선행)).....	58
	표준단가_완료확인서_(임차사택 수장공사 임다애(소형Cell)).....	59

기숙사 및 사택 7월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요일)
				시공사		59,226,050	59,226,050	==>일성-일반(15 건)		
						4,337,625	4,337,625	==>일성-임차사택(2 건)		
						778,300	778,300	==>수안(1 건)		
						1,187,875	1,187,875	==>대양(1 건)		
						3,225,000	3,225,000	==>귀뚜라미보일러(1 건)		
				투자/수선	수선	65,529,850	65,529,850	수장작업 및 기타 보수		
					투자	3,225,000	3,225,000	귀뚜라미 보일러		
					합계	68,754,850	68,754,850	7월 마감건(20 건)	-	
1	수선	07월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차		2025-05-20	4,897,700	4,897,700	일성건축		
2	수선	07월31일	사택 7-302 수장공사		2025-05-29	3,594,800	3,594,800	일성건축		
3	수선	07월31일	사택 8-209 수장공사		2025-05-29	5,571,725	5,571,725	일성건축		
4	수선	07월31일	사택 2-301 수장공사		2025-06-11	2,989,575	2,989,575	일성건축		
5	수선	07월31일	사택 2-301 씽크대 상하부장 문짝교체		2025-05-29	1,230,875	1,230,875	일성건축		
6	수선	07월31일	사택 5-204 수장공사		2025-06-11	4,593,475	4,593,475	일성건축		
7	수선	07월31일	사택 5-204 씽크대 상하부장 문짝교체		2025-05-29	1,174,975	1,174,975	일성건축		
8	수선	07월31일	사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체		2025-06-13	11,487,450	11,487,450	일성건축		
9	수선	07월31일	기숙사 A동 계단실 지반수용 트렌치(건축)		2025-06-05	5,490,025	5,490,025	일성건축		
10	수선	07월31일	기숙사 A동 계단실 지반수용 유도 배관(기계)		2025-07-10	778,300	778,300	수안		
11	수선	07월31일	사택 2-201 수장공사		2025-07-01	3,384,100	3,384,100	일성건축		
12	수선	07월31일	사택 2-201 씽크대 하부장 문짝교체		2025-05-29	609,525	609,525	일성건축		
13	수선	07월31일	사택 7-405 수장공사		2025-07-01	3,594,800	3,594,800	일성건축		
14	수선	07월31일	사택 9-302 수장공사		2025-06-27	5,571,725	5,571,725	일성건축		
15	수선	07월31일	사택 7-302외 1세대 LED등기구 교체	대상: 7동 302호 7동 405호	2025-07-08	1,187,875	1,187,875	대양이엔씨		
16	수선	07월31일	사택 7-303 방1-2 천장 도배 작업		2025-06-17	326,800	326,800	일성건축		
17	투자	07월31일	사택 101-301 고장 보일러 납품	대상: 101-301호/ 102-302/103-101	2025-06-30	3,225,000	3,225,000	귀뚜라미보일러		
18	수선	07월31일	사택 101-204 수장공사		2025-06-20	4,708,500	4,708,500	일성건축		
19	수선	07월31일	임차사택 수장공사 김주영(Cell선행)		2025-06-24	881,500	881,500	일성건축		
20	수선	07월31일	임차사택 수장공사 임다애(소형Cell)		2025-07-01	3,456,125	3,456,125	일성건축		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.09 - 2025.05.20	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차		제출일자	2025.07.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.20- 2025.05.29
공 사 명	사택 7-302 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.21 - 2025.05.29
공 사 명	사택 8-209 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.28- 2025.06.11
공 사 명	사택 2-301 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.29- 2025.05.29
공 사 명	사택 2-301 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.29- 2025.06.11
공 사 명	사택 5-204 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.29- 2025.05.29
공 사 명	사택 5-204 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.09- 2025.06.13
공 사 명	사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.26 - 2025.06.05
공 사 명	기숙사 A동 계단실 지반수용 트렌치(건축)		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	커팅(작업전)		커팅(작업전)	
작업사진				
내 용	바닥 구배(작업중)		방수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2025.06.05
공 사 명	기숙사 A동 계단실 지반수용 유도 배관(기계)		제출일자	2025.07.08
작업사진 (전)				
내 용	계단실 지반수용 유도배관 라인확인	계단실 지반수용 유도배관 라인확인	계단실 지반수용 유도배관 라인확인	
작업사진 (중)				
내 용	배관 라인 타공 완료	배관 라인 타공 완료	배관 라인 타공 완료	
작업사진 (후)				
내 용	유도배관 설치완료	유도배관 설치완료	유도배관 설치완료	
작업사진 (후)				
내 용	유도배관 설치완료			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.17- 2025.07.01
공 사 명	사택 2-201 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.29- 2025.05.29
공 사 명	사택 2-201 싱크대 하부장 문짝교체	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.17- 2025.07.01
공 사 명	사택 7-405 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.16- 2025.06.27
공 사 명	사택 9-302 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2025년 07월
공 사 명	사택 7-302외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2025년 07월
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.17- 2025.06.17
공 사 명	사택 7-303 방1-2 천장 도배 작업		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	도배(작업중)	도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.11- 2025.06.20
공 사 명	사택 101-204 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.06.24- 2025.06.24
공 사 명	임차사택 수장공사 김주영(Cell선행)	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	장판(작업전)		
작업사진			
내 용	장판(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.30- 2025.07.01
공 사 명	임차사택 수장공사 임다애(소형Cell)		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

건축 긴급보수(3차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 3차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0.				
점검일시	2026 년 7 월 9 일						
현장점검인	이 광희 (인) 점검인						
최종점검인	남 해진 (인) 점검인						

수장공사 체크리스트

7 동 302 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실 세면대 파손으로 교체, 기존LED조명교체		○	⊗		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 7 월 8 일					
현장점검인		이정희 점검인					
최종점검인		김재원 점검인					

수장공사 체크리스트

8 동 209 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 화장실우측방문 문짝합판 들뜸 보수, 뒤베란다 외부샤시 천정 누수점검 및 보수		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 7 월 8 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

2 동 301 호 20명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체,난방분배기교체), 앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체교체, 시트지 보수-3개소(화장실문측면,주방좌측방 불박이장 문틀하단(2개소)), 문골림-3개(주방좌측방불박이장문짝(2개),뒤베란다문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 7 월 7 일

현장점검인

이광희

점검인(인)

최종점검인

김희진

점검인(인)

수장공사 체크리스트

5 동 204 호

24명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접촉상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-6개(앞베란다(3개),뒤베란다(3개))교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물당포함)전체 교체, 난방분배기교체), 뒤베란다 창고열 벽면 누수점검 및보수, 문골림-2개(앞베란다창고문,뒤베란다창고문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 7 월 8 일					
현장점검인		이광희 (인) 점검인					
최종점검인		이재원 (인) 점검인					

수장공사 체크리스트

2 동 201 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-2개(뒤베란다2개)교체, 주방(싱크대(하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체, 신발장시트지교체, 화장실문 측면 시트지 또는 페인트 보수작업, 싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 7 월 7 일

현장점검인

이강희 점검인

최종점검인

김해운 점검인

수장공사 체크리스트

7 동 405 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	주방(싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업), 앞,뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 걸레받이 교체-1개(거실(1개)), 문골림-1개(주방좌측방문), 기존LED조명교체		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025 년 7 월 7 일					
현장점검인		이광희 (인) 점검인 (인)					
최종점검인		박재원 (인) 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

9 동 302 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(뒤베란다(3개))교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025 년 7 월 8 일

현장점검인

이광희 점검인(인)

최종점검인

홍재원 점검인(인)

기타 공사 체크리스트

공사명	7-303 방 1, 2 천장 도배					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 형의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025. 6. 17 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노해인 점검인						

수장공사 체크리스트

101 동 204 호 26평

위 치	종 명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(거실좌측방(1개), 뒤베란다(1개), 주방좌측방(1개))교체, 주방싱크대 상판 전체 실리콘 재코팅작업, 걸레받이교체-4개(거실(1개), 거실좌측방(1개), 현관입구(1개), 주방입구(1개))		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2025년 7월 7일

현장점검인

이정희 (인)
김재원 (인)

최종점검인

김재원 (인)

콘텐츠

01	작업요청서_(사택 101-301 고장 보일러 납품)	2
02	작업요청서_(사택 102-302 고장 보일러 납품)	6
03	작업요청서_(사택 103-101 고장 보일러 납품)	10

101동 301호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 05. 07

유엔미시스템

101동 301호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 101동 301호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 5월 7일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 점화시 소음(열교환기 고장)으로 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진



101동 301호

5월 8일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

102동 302호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 05. 15

유엔미시스템

102동 302호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 102동 302호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 5월 15일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 온수불량으로 삼방밸브, 컨트롤러를 교체하였으나 계속적으로 같은증상 발생
원인은 열교환기 누수로 인한 다수부품 고장임. 이에 보일러 교체를 요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진





참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 101호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 05. 07

유엔미시스템

103동 101호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 103동 101호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 5월 7일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 점화시 소음(열교환기 고장)으로 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진



103동 101호

5월 9일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

콘텐츠

01	총액계약_설치확인서_(사택 101-301 고장 보일러 납품)	2
02	총액계약_설치확인서_(사택 102-302 고장 보일러 납품)	3
03	총액계약_설치확인서_(사택 103-101 고장 보일러 납품)	4

친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 008880425
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 5 월 8 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,101동 301호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 5 월 8 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 008360425
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 5 월 15 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길20, 102동 302호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 5 월 15 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 008700425
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 5 월 9 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,103동 101호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 5 월 9 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



내역서

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	
임차사택 수장공사-임대 책임										
1.도배	거실 벽면	㎡	40							
	거실 천정	㎡	24							
	방A 벽면	㎡	32							
	방A 천정	㎡	16							
	방B 벽면	㎡	25							
	방B 천정	㎡	11							
	방C 벽면	㎡	25							
	방C 천정	㎡	11							
소계			198		0		0		0	
2.바닥재	거실 바닥	㎡	22.20	10,855	240,981	6,668	148,032		389,013	
	방A 바닥	㎡	10.40	10,855	112,892	6,668	69,348		182,240	
	방B 바닥	㎡	5.20	10,855	56,446	6,668	34,674		91,120	
	방C 바닥	㎡	4.60	10,855	49,933	6,668	30,673		80,606	
소계			42.4		460,252		282,727		742,979	
합계					460,252		282,727		742,979	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩820,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김주영

근무부서: (el) 선형개발센터

전화번호: 016-5108-8393

사택명: 성북수 아파트

내역서

품명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사-임다에 책임										
1.도배	거실 벽면	m²	40	1,057	42,280	8,840	353,596		395,876	
	거실 천정	m²	24	1,057	25,368	11,617	278,818		304,186	
	방A 벽면	m²	32	1,057	33,824	8,840	282,877		316,701	
	방A 천정	m²	16	1,057	16,912	11,617	185,878		202,790	
	방B 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방B 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
	방C 벽면	m²	25	1,057	26,425	8,840	220,998		247,423	
	방C 천정	m²	11	1,057	11,627	11,617	127,791		139,418	
소 계			198		194,488		1,798,747		1,993,235	
2.바닥재	거실 바닥	m²	22.20	10,855	240,981	6,668	148,032		389,013	
	방A 바닥	m²	10.40	10,855	112,892	6,668	69,348		182,240	
	방B 바닥	m²	5.20	10,855	56,446	6,668	34,674		91,120	
	방C 바닥	m²	4.60	10,855	49,933	6,668	30,673		80,606	
소 계			42.4		460,252		282,727		742,979	
합 계					654,740		2,081,474		2,736,214	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩3,215,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 임 라 씨

근무부서: 설계발 46d12.4팀

전화번호: 010-4124-0910

사택명: 상록아파트