

기숙사 및 사택 6월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
	6월				148,286,000	143,898,425	==>일성-일반(48 건)	-3%
					6,722,000	6,509,125	==>일성-임차사택(3 건)	-3%
					8,114,000	7,808,800	==>수안(4 건)	-4%
					2,177,000	1,655,500	==>하이엠솔루텍(1 건)	-32%
					4,852,000	4,407,500	==>부스타(1 건)	-10%
					5,645,000	5,310,500	==>한신비텍(1 건)	-6%
					175,796,000	169,589,850	6월 마감건(58 건)	-4%
1	06월30일	사택 7-304 수장공사		2021-06-01	2,555,000	2,480,025	일성건축	-3%
2	06월30일	사택 102-306 수장공사		2021-05-28	4,339,000	4,209,700	일성건축	-3%
3	06월30일	사택 2-203 수장공사		2021-05-16	1,953,000	1,894,150	일성건축	-3%
4	06월30일	사택 9-503 전면 외부창호 보강작업		2021-05-24	855,000	826,675	일성건축	-3%
5	06월30일	사택 102-301외 1세대 수장공사	102동 301호: 도배(방3-벽) / 안방문 1개 보수 102동 201호: 작은방-1 , 2=>2개소 문보수	2021-05-29	1,250,000	1,205,075	일성건축	-4%
6	06월30일	사택 101-102 수장공사		2021-05-25	4,339,000	4,209,700	일성건축	-3%
7	06월30일	사택 101-103 수장공사		2021-05-25	4,339,000	4,209,700	일성건축	-3%
8	06월30일	사택 101-403 베란다 누수보수(전후면)		2021-05-18	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
9	06월30일	사택 101-403 수장공사		2021-05-26	4,339,000	4,209,700	일성건축	-3%
10	06월30일	사택 7-305 수장공사		2021-05-26	2,074,000	2,014,550	일성건축	-3%
11	06월30일	사택 101-304 베란다 누수보수(전후면)		2021-05-20	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
12	06월30일	사택 101-304 수장공사		2021-05-28	3,575,000	3,471,175	일성건축	-3%
13	06월30일	사택 101-304 작은방 단열작업		2021-05-17	2,551,000	2,470,350	일성건축	-3%
14	06월30일	사택 102-204 수장공사		2021-06-02	1,404,000	1,363,100	일성건축	-3%
15	06월30일	사택 103-203 베란다 누수보수(전후면)		2021-05-28	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
16	06월30일	사택 103-203 수장공사		2021-06-04	3,071,000	2,975,600	일성건축	-3%
17	06월30일	사택 2-208 수장공사		2021-06-07	3,009,000	2,924,000	일성건축	-3%
18	06월30일	사택 101-203 베란다 누수보수(전후면)		2021-05-26	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
19	06월30일	사택 101-203 수장공사		2021-06-07	4,615,000	4,475,225	일성건축	-3%
20	06월30일	사택 102-203 베란다 누수보수(전후면)		2021-05-20	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
21	06월30일	사택 102-203 수장공사		2021-06-03	4,070,000	3,949,550	일성건축	-3%
22	06월30일	사택 102-206 베란다 누수보수(전면)		2021-05-20	811,000	782,600	일성건축	-4%
23	06월30일	사택 102-206 수장공사		2021-06-02	4,339,000	4,209,700	일성건축	-3%
24	06월30일	사택 102-504 베란다 누수보수(전후면)		2021-05-21	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
25	06월30일	사택 102-504 수장공사		2021-06-08	4,072,000	3,951,700	일성건축	-3%
26	06월30일	사택 어린이집 전열교환기 보수		2021-06-12	2,177,000	1,655,500	하이엠솔루텍	-32%
27	06월30일	기숙사 3동 지하 발전기실 환기창 설치		2021-05-13	579,000	560,075	일성건축	-3%
28	06월30일	사택 7동 놀이터 미끄럼대 난간대 설치		2021-05-21	770,000	753,575	일성건축	-2%
29	06월30일	사택 8-307 내부 창호교체(고층장비)		2021-05-28	8,992,000	8,776,300	일성건축	-2%
30	06월30일	사택 8-307 불박이장 신설(고층장비)		2021-06-03	3,020,000	2,958,400	일성건축	-2%
31	06월30일	사택 8-307 수장공사		2021-06-11	3,778,000	3,668,975	일성건축	-3%
32	06월30일	사택 8-506 불박이장 신설(고층장비)		2021-06-04	3,020,000	2,958,400	일성건축	-2%
33	06월30일	사택 8-506 내부 창호교체(고층장비)		2021-05-31	8,992,000	8,776,300	일성건축	-2%
34	06월30일	사택 8-506 수장공사		2021-06-11	3,374,000	3,273,375	일성건축	-3%
35	06월30일	사택 9-301 난방분배기 및 급수배관 보수		2021-06-14	686,000	624,575	수안	-10%
36	06월30일	사택 9-301 주방 벽타일 설치		2021-06-03	903,000	872,900	일성건축	-3%
37	06월30일	사택 9-301 내부 창호교체(고층장비)		2021-06-01	9,277,000	9,054,725	일성건축	-2%
38	06월30일	사택 9-301 불박이장 교체(고층)		2021-06-08	2,652,000	2,602,575	일성건축	-2%
39	06월30일	사택 9-301 수장공사		2021-06-14	4,613,000	4,476,300	일성건축	-3%
40	06월30일	사택 9-301 썬크대 교체(고층장비)		2021-06-08	3,808,000	3,733,475	일성건축	-2%
41	06월30일	사택 9-301 앞베란다 다용도실 단열작업		2021-05-24	1,241,000	1,200,775	일성건축	-3%
42	06월30일	사택 101-404 수장공사		2021-06-15	3,733,000	3,623,825	일성건축	-3%
43	06월30일	사택 103-202 UBR욕조 누수보수		2021-05-21	731,000	705,200	일성건축	-4%
44	06월30일	사택 103-202 수장공사		2021-06-14	3,655,000	3,548,575	일성건축	-3%
45	06월30일	사택 103-202 작은방 단열작업		2021-05-18	2,551,000	2,470,350	일성건축	-3%
46	06월30일	사택 5-303 수장공사		2021-05-02	3,266,000	2,945,500	일성건축	-11%
47	06월30일	사택 5-303 내부 창호교체(고층장비)		2021-04-28	8,410,000	8,204,400	일성건축	-3%
48	06월30일	사택 5-303 화장실 위생도기 보수작업		2021-06-14	641,000	622,425	수안	-3%
49	06월30일	사택 103동 지하 주차장 배수펌프 교체		2021-06-14	5,742,000	5,596,450	수안	-3%
50	06월30일	기숙사 A동 11층 엘리베이터앞 점자블럭 교체		2021-05-13	1,404,000	1,354,500	일성건축	-4%
51	06월30일	사택 103-104 베란다 누수보수(전후면)		2021-05-26	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
52	06월30일	사택 103-104 수장공사		2021-06-09	2,626,000	2,540,225	일성건축	-3%
53	06월30일	기숙사 AB동 한신보일러 효율개선 작업		2021-06-14	5,645,000	5,310,500	한신비텍	-6%
54	06월30일	기숙사 3동 부스타보일러 수리		2021-06-14	4,852,000	4,407,500	부스타보일러	-10%
55	06월30일	사택 5-303 누수탐지 및 보수		2021-06-14	1,045,000	965,350	수안	-8%
56	06월30일	임차사택 수장공사 취지환(소형전지)		2021-05-18	2,812,000	2,729,425	일성건축	-3%
Confidential	30일	임차사택 수장공사 정미희(자동차개발)		2021-05-20	1,955,000	1,889,850	일성건축	-
Confidential	30일	임차사택 수장공사 홍유리(전극기반)		2021-05-31	1,955,000	1,889,850	일성건축	-

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.20 - 2021.06.01
공 사 명	사택 7-304 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.22 - 2021.05.26
공 사 명	사택 102-306 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.21 - 2021.05.16
공 사 명	사택 2-203 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)		
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.24 - 2021.05.25
공 사 명	사택 9-503 전면 외부창호 보강작업		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	보강(작업전)		보강(작업중)	보강(작업중)
작업사진				
내 용	보강(작업중)		보강(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.09 - 2021.05.29
공 사 명	사택 102-301외 1세대 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.23 - 2021.05.25
공 사 명	사택 101-102 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.24 - 2021.05.25
공 사 명	사택 101-103 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.18 - 2021.05.18
공 사 명	사택 101-403 베란다 누수보수		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.23 - 2021.05.26
공 사 명	사택 101-403 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.23 - 2021.06.01
공 사 명	사택 7-305 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.20 - 2021.05.20
공 사 명	사택 101-304 베란다 누수보수		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.24 - 2021.05.28
공 사 명	사택 101-304 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.17 - 2021.05.17
공 사 명	사택 101-304 작은방 단열작업		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.27 - 2021.06.02
공 사 명	사택 102-204수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.28 - 2021.05.28
공 사 명	사택 103-203 베란다 누수보수		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.26 - 2021.06.08
공 사 명	사택 103-203수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.27 - 2021.06.19
공 사 명	사택 2-208수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.26 - 2021.05.26
공 사 명	사택 101-203 베란다 누수보수		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.25 - 2021.06.08
공 사 명	사택 101-203수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.20 - 2021.05.20
공 사 명	사택 102-203 베란다 누수보수		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.24 - 2021.06.04
공 사 명	사택 102-203수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.20 - 2021.05.20
공 사 명	사택 102-206 베란다 누수보수		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.24 - 2021.06.04
공 사 명	사택 102-206수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.21 - 2021.05.21
공 사 명	사택 102-504 베란다 누수보수	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.25 - 2021.06.10
공 사 명	사택 102-504수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

■ 어린이집 전열교환기 필터 미세먼지 측정값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
달님반	72.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	57.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-57.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-48.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	78.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	71.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-58.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-55.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
해님반	58.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	42.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-37.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-29.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	55.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	45.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-39.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-34.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	89.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	81.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-61.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-69.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	71.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	64.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	53.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	31.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-33.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	51.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	36.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-30.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-22.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	57.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-38.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-22.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교무실	29.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	62.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	23.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-38.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-35.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 44 PM2.5기준 30 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : '21.06.05 / 하재연 주임

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

4) 전열 소자의 경우 2~3년 주기로 교체 권장이며 현재 상태는 교체를 필요로 하고 있습니다

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.13 - 2021.05.13
공 사 명	기숙사 3동 지하 발전기실 환기창 설치	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.21 - 2021.05.21
공 사 명	사택 7동 놀이터 미끄럼대 난간대 설치	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.21 - 2021.05.28
공 사 명	사택 8-307 내부 창호교체	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.06.03 - 2021.06.03
공 사 명	사택 8-307 불박이장 신설	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.07 - 2021.06.11
공 사 명	사택 8-307 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.06.04 - 2021.06.04
공 사 명	사택 8-506 불박이장 신설	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.21 - 2021.05.31
공 사 명	사택 8-506 내부 창호교체		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.07 - 2021.06.11
공 사 명	사택 8-506 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	05월 14일
공 사 명	사택 9-301 난방분배기 및 급수배관 보수		제출일자	05월 17일
작업사진 (전)				
내 용	난방 분배기 교체			
작업사진 (중)				
내 용	난방 분배기 교체		난방 분배기 교체	난방 분배기 교체
작업사진 (후)				
내 용	난방 분배기 교체		수전 교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.18 - 2021.06.03
공 사 명	사택 9-301 주방 벽타일 설치		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.22 - 2021.06.01
공 사 명	사택 9-301 내부 창호교체		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.17 - 2021.06.08
공 사 명	사택 9-301 불박이장 교체	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.06.03 - 2021.06.14
공 사 명	사택 9-301 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		건조대(작업전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		건조대(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.17 - 2021.06.08
공 사 명	사택 9-301 싱크대 교체	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.24 - 2021.05.24
공 사 명	사택 9-301 앞베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.06.08 - 2021.06.15
공 사 명	사택 101-404 수장공사	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.21 - 2021.05.21
공 사 명	사택 103-202 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.26 - 2021.06.14
공 사 명	사택 103-202 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.18 - 2021.05.18
공 사 명	사택 103-202 작은방 단열작업		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.29 - 2021.05.02
공 사 명	사택 5-303 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	코킹(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	코킹(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.23 - 2021.04.28
공 사 명	사택 5-303 내부 창호교체	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	05월 14일
공 사 명	사택 5-303 화장실 위생도기 보수작업		제출일자	05월 17일
작업사진 (전)				
내 용	세면대 급수 호스 교체	세면대 급수 호스 교체	양변기 철거 및 재설치	
작업사진 (중)				
내 용	수전 교체	수전 교체	수전 교체	
작업사진 (후)				
내 용	세탁기 배수 욕가 교체	세탁기 배수 욕가 교체		

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2021-05-14,28
공 사 명	사택 103동 지하 주차장 배수펌프 교체		제출일자	
작업사진 (전)				
내 용	집수정 펌프 교체	집수정 펌프 교체	집수정 펌프 교체	
작업사진 (중)				
내 용	펌프 교체 및 서포터 제작설치	펌프 교체 및 서포터 제작설치	펌프 교체	
작업사진 (후)				
내 용	펌프 교체	펌프 교체	펌프 교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.13 - 2021.05.13
공 사 명	기숙사 A동 11층 엘리베이터 앞 점자블럭 교체	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.26 - 2021.05.26
공 사 명	사택 103-104 베란다 누수보수	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.27 - 2021.06.09
공 사 명	사택 103-104 수장공사		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

기숙사A.B동 한신 보일러 효율개선 작업

화학대전기술연구원운영센터

(1호기)

(주) 한 신 비 텍

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업 전,후 비교

일 자

2021.06.-01




▶ 정비 및 청소작업 전



▶ 정비 및 청소작업 후

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 연소실 청소작업 전	▶ 연소실 청소작업 후		

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 후연실 청소작업 전		▶ 후연실 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 핀 튜브 청소작업 전		▶ 핀 튜브 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 동 탈청제 순환 작업		▶ 중화 방청제 순환작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 버너 분리 작업	▶ 후 연실 분해작업		

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업

일 자

2021.06.-01



▶ 연소실 청소 작업



▶ 후 연실 청소 작업

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 후 연실 청소 작업		▶ 후 연실 청소 작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 가스버너 불꽃 조정 작업		▶ 가스버너 불꽃 조정 작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업

일 자

2021.06.-01



▶ 버너 연비측정용 센서 설치



▶ 버너 연비 조정 작업

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 버너 연비측정용 기기		▶ 버너 연비측정용 기기	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	진 공 작 업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 보일러 진공작업		▶ 진공 작업 후 진공상태	

기숙사A.B동 한신 보일러 효율개선 작업

화학대전기술연구원운영센터

(2호기)

(주) 한 신 비 텍

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업 전,후 비교

일 자

2021.06.-01





▶ 정비 및 청소작업 전



▶ 정비 및 청소작업 후


■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 연소실 청소작업 전		▶ 연소실 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 후연실 청소작업 전		▶ 후연실 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 핀 튜브 청소작업 전		▶ 핀 튜브 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 동 탈청제 순환 작업		▶ 중화 방청제 순환작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 버너 분리 작업		▶ 후 연실 분해작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명

정비 및 청소작업

일 자

2021.06.-01



▶ 연소실 청소 작업



▶ 후 연실 청소 작업

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 후 연실 청소 작업		▶ 후 연실 청소 작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 버너 연비측정용 센서 설치		▶ 버너 연비 조정 작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 버너 연비측정용 기기		▶ 버너 연비측정용 기기	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 버너 외부 청소 작업		▶ 보일러 외부 청소 작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명


보일러 진공 작업

일 자

2021.06.-01



▶ 진 공 작 업



▶ 진공 작업 후 진공상태

기숙사A.B동 한신 보일러 효율개선 작업

화학대전기술연구원운영센터

(3호기)

(주) 한 신 비 텍

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 정비 및 청소작업 전		▶ 정비 및 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 연소실 청소작업 전		▶ 연소실 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 후연실 청소작업 전		▶ 후연실 청소작업 후	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업 전,후 비교	일 자	2021.06.-01
			
▶ 핀 튜브 청소작업 전		▶ 핀 튜브 청소작업 후	


■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 동 탈청제 순환 작업		▶ 중화 방청제 순환작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 버너 분리 작업		▶ 후 연실 분해작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 연소실 청소 작업		▶ 후 연실 청소 작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 후 연실 청소 작업		▶ 후 연실 청소 작업	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 버너 연비측정용 센서 설치	▶ 버너 연비 조정 작업		

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 버너 연비측정용 기기		▶ 버너 연비측정용 기기	

■ 기숙사A,B동 한신 보일러 효율개선 작업

공 정 명	정비 및 청소작업	일 자	2021.06.-01
			
▶ 보일러 진공 작업		▶ 보일러 진공 작업	

일련번호		폐수 (위)수탁 처리확인서				
제 220210000019000682 호						
위탁자	① 상호 (사업장 명칭)		한신보일러		③ 대표자	김영준
	② 소재지	사업장 소재지	대전광역시 서구 둔산로 133 현대아이텔 1114호		④ 전화번호	042-485-0935
		배출 인계지	대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20 LG사원아파트 기계실			
수탁자	⑤ 상호 (사업장 명칭)		한조케미칼		⑦ 대표자	정동희
	⑥ 소재지		충청남도 예산군 예산읍 충서로 1354 창소리 168		⑧ 전화번호	041-334-2977
구분			⑨ 단위	⑩ 수량	⑪ 비고	
폐수종류(부호)						
보일러세관(탈청)(B-1)			m3	0.300		
⑫ (배출자) 특기사항						
⑫ (처리자) 특기사항						
폐수부호	H-1 도금산화계 H-2 도금환원계 H-3 도금혼합 H-4 실험실 폐수 H-5 그 밖의 중금속 A-1 폐산 K-1 폐알칼리 M-1 그 밖의 금속 P-1 사진현상 P-2 사진정착 P-3 사진세척수 P-4 인쇄제판정착 P-5 인쇄제판현상 P-6 인쇄제판세척수 B-1 보일러세관(탈청) B-2 보일러세관(중화) G 귀금속 가공수 EX 그 밖의 폐수 (⑭ 란의 특기사항에 폐수의 종류 성상 등을 적습니다.)					
「물환경보전법 시행규칙」 별표 14 제2호마목에 따라 위 사실을 확인합니다. 2021 년 06 월 05 일 차량번호94머2400 확인자 : 정석희 운전자 : 정석희 확인자 : 김영준						

작업완료계

공사명 : 기숙사 3동 부스타보일러 수리

수신 : (주)에스앤아이코퍼레이션

제목 : 기숙사 3동 부스타보일러 수리 작업완료계 제출의건

귀하와 체결한 기숙사 3동 부스타보일러 수리의 공정율이 100% 진행됨에 따라
다음과 같이 대금청구와 작업완료계를 제출합니다.

----- 다 음 -----

1) 작업기간 : 2021년 06월 11일 (1일간)

2) 계약금액 : 일금 사백오십일만 원정 (₩ 4,510,000 .VAT포함)

3) 선금금 : 일금 원정 (₩ .VAT포함)

4) 중간기성금액 : 일금 원정 (₩ .VAT포함)

5) 완료금액 : 일금 사백오십일만 원정 (₩ 4,510,000 .VAT포함)

별첨 : 1. 작업사진첨표지 -1부.

2. 작업사진첨 -1부.

2021년 6월15일

주 소 : 충북 진천군 이월면 2길 18
상 호 : (주) 부스타
대 표 : 유승협



(주)에스앤아이코퍼레이션 貴中

작업 사진첩

공사명 : 진공온수보일러세관작업

공사일정 : 2021년 6 월 11 일부터 2021년 6 월 11 일까지

LG화학사원아파트 貴中

고객 만족을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다

(주)부-스타



급탕열교환기솔브러쉬작업



급탕열교환기세척작업



난방열교환기솔브러쉬작업



난방열교환기세척작업



급탕열교환기연마작업전



급탕열교환기연마작업



난방열교환기연마작업전



난방열교환기연마작




급탕집합관소제및패킹교체작업전



급탕집합관소제및패킹교



난방집합관소제및패킹교체작업전



난방집합관소제및패킹교



급탕열교환기솔브러쉬작업



급탕열교환기세척작업



난방열교환기솔브러쉬작업



난방열교환기세척작업



급탕열교환기연마작업전



급탕열교환기연마작업후



난방열교환기연마작업전



난방열교환기연마작



급탕집합관교체및패킹교체작업전



급탕집합관교체및패킹교



난방집합관교체및패킹교체작업전




난방집합관교체및패킹교



가스버너정비작업



화실청소작업



가스버너정비작업




화실청소작업



세관장비설치작업



집합관분해작업



급,난방센서소재작업전



급,난방센서소재작업



집합관조립작업



집합관패킹면연마작업



집합관조립작업



집합관패킹작업



연소비측정작업



부속기기도색작업

Fuel:	Natural gas
O2ref:	3.0 %
CO2Max:	11.9 %
Flue Gas	
9.41 %	CO2
0.0 %	qAgr.
26.51	Lambda
4.4 %	O2
28 ppm	CO
-0.33 mbar	Draught
35 ppm	Undiluted CO
%	Effg
33.1 °C	Ambient temp
18 ppm	NOx
17 ppm	NO
0.62 l/min	Pump flow
5.0 %	NO2 addition

연소비측정작업

System type	Air Heat
ADDRESS	
Fuel:	Natural gas
O2ref:	3.0 %
CO2Max:	11.9 %
Flue Gas	
10.14 %	CO2
0.0 %	qAgr.
17.32	Lambda
3.1 %	O2
142 ppm	CO
-0.20 mbar	Draught
167 ppm	Undiluted
%	Effg
32.3 °C	Ambient temp
36 ppm	NOx
34 ppm	NO
0.65 l/min	Pump flow
5.0 %	NO2 addition

연소비측정작업



진공 확인작업



진공 확인작업

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	06월 22일
공 사 명	사택 5-303 누수탐지 및 보수		제출일자	
작업사진 (전)				
내 용	누수탐지 및 보수작업		누수탐지 및 보수작업	
작업사진 (중)				
내 용	대변기 철거 및 세면대 철거		대변기 철거 및 세면대 철거	
작업사진 (후)				
내 용	보수작업 완료		보수작업 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.15 - 2021.05.18
공 사 명	임차사택 수장공사 최지환(소형전지)		제출일자	2021.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.19 - 2021.05.20
공 사 명	임차사택 수장공사 정미희(자동차개발)	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.27 - 2021.05.30
공 사 명	임차사택 수장공사 홍유리(전극기반)	제출일자	2021.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-304호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	뒤베란다 탄성코트 부분 보수,앞베란다 다용도실 선반 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-306호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m'	70					
	앞뒤베란다 걸레받이 방수/도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

[illegible]

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-301호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85					
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38					
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27					
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7					
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m'	70					
	거실 욕조배수구 누수 안방문 끌림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-201호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38					
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27					
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7					
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞뒤베란다 걸레받이 방수/도장 1,2번방 방문 골림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-102호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞뒤베란다 걸레받이 방수/벽도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-103호									
1.도배	LG휘앙세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V				
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V				
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V				
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	V	V				
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V				
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	V	V				
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V				
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V				
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V				
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70						
5.기타	앞뒤베란다 걸레받이 방수/벽도장			V	V				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)								
공사 담당	SNI : 이종근 (인)								

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-403호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞뒤베란다 걸레받이 방수/벽도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

[illegible]

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-304호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31					
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7					
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞뒤베란다 걸레받이 방수/벽도장 3번 방문 끌림 보수 3번방 단열			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-204호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85					
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38					
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7					
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-203호									
1.도배	LG휘앙세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	40						
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	10						
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32						
	방B 천정(석고보드면)	m'	8						
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31						
	방C 천정(석고보드면)	m'	8						
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9						
	방B 바닥(부분접착)	m'	7						
	방C 바닥(부분접착)	m'	7						
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11						
5.기타	준공청소(특별인부)	m'	70						
	앞,뒤베란다 방수/도장			V	V				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)								
공사 담당	SNI : 이종근 (인)								

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-208호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색:문,문틀-방2곳, 뒤베란다 문틀 뒤베란다 우수관 누수보수 싱크대 타일보수,신발장 시트지 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-203호									
1.도배	LG취양세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V				
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V				
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32						
	방B 천정(석고보드면)	m'	8						
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31						
	방C 천정(석고보드면)	m'	8						
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V				
	방B 바닥(부분접착)	m'	7						
	방C 바닥(부분접착)	m'	7						
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70						
5.기타	앞뒤베란다 걸레받이 방수/벽도장 1,3번 방문 골림 보수			V	V				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)								
공사 담당	SNI : 이종근 (인)								

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-203호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m²	70					
	앞뒤베란다 걸레받이 방수/벽 도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-206호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
5.기타	준공청소(특별인부) 앞뒤베란다 방수/도장	m'	70					
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-504호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m²	70					
	앞,뒤베란다 방수/도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-307호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,방화문) 내부샷시 교체,방충망2곳 교체,불박이장 교체(안방),신발장 시트지 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-506호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,방화문) 내부샷시 교체,불박이장 설치 화장실 타일 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-301호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,방화문,앞뒤베란다, 거실 걸레받이),앞베란다 단열보수 내부샷시 교체,불박이장 교체 (싱크대 교체,타일 교체),신발장 시트지 보수,수전 배관 이설,난방분배기 교체,화장실 타일 보수,건조대 설치,앞베란다 선반 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-404호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m²	70					
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 담당		SNI : 이종근 (인)						

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-202호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70					
5.기타	공팡이제거 및 단열보수(1번방) 신발장 내부 시트지 교체 화장실 욕조 배수관 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-303호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	10					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	45					
5.기타	도색(방화문,앞뒤베란다벽),내부샷시교체,불박이장설치,도어클로저,말굽,안전고리,싱크대 코킹 작업 뒤베란다 방충망 교체(1곳)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-104호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27					
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m'	70					
	앞,뒤베란다 방수/도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 정비회(자동차 전지개발)												
1.도배	LG취임세 공복											
	거실 벽면	m	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	재료비 물가지료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 천정	m	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	m	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	m	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	m	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	m	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	방C 벽면	m	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방C 천정	m	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	벽지 떼어내기 80% 적용	m	147			1,140	167,808				167,808	
소 계			184		174,616		1,041,354				1,215,970	
2.바닥재	LG청약											
	거실 바닥 절거	m										노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥 절거	m										
	방B 바닥 절거	m										
	방C 바닥 절거	m										
	접착제(부분접착)	kg										2019년 품셈 적용
	거실 바닥	m										재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	m										
	방B 바닥	m										
	방C 바닥	m										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	m	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					174,616		1,298,034		0		1,472,650	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,758,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 정미희 근무부서: 세미 제품개발 전화번호: 010-7499-8244 사택명: 초원 아파트

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
:임차사택 수장공사 취지관(소형전지)												
1.도배	LG위양세 광복											
	거실 벽면	㎡	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 천정	㎡	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	㎡	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	㎡	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	㎡	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	방C 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방C 천정	㎡	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
벽지 대어내기 80% 적용	㎡	147			1,140	167,808				167,808		
소 계			184		174,616		1,041,354				1,215,970	
2.바닥재	LG청역											
	거실 바닥 절거	㎡	15			3,422	51,330				51,330	노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥 절거	㎡	8			3,422	27,376				27,376	
	방B 바닥 절거	㎡	7			3,422	23,954				23,954	
	방C 바닥 절거	㎡	6			3,422	20,532				20,532	
	접착제(부분접착)	kg	4	23,100	92,400						92,400	2019년 품셈 적용
	거실 바닥	㎡	15	10,725	160,875	3,152	47,280				208,155	재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	㎡	8	10,725	85,800	3,152	25,216				111,016	
	방B 바닥	㎡	7	10,725	75,075	3,152	22,064				97,139	
	방C 바닥	㎡	6	10,725	64,350	3,152	18,912				83,262	
소 계			36		478,500		236,664				715,164	
3.경소	준공청소(특별면부)	㎡	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					653,116		1,534,698		0		2,187,814	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,539,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 최지환 근무부서: 재계관리 전화번호: 010-3374 사택명: 초원아파트 110동 121호
-6956

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
:영차사택 수질공사 용유리(전크기반기술)												
1.도배	LG취양세 광목											재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 벽면	㎡	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	
	거실 천정	㎡	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	㎡	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	㎡	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	㎡	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	방C 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방C 천정	㎡	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,140	167,808				167,808	
소 계			184		174,616		1,041,354				1,215,970	
2.바닥재	LG청택											노무비 2021 DB 적용
	거실 바닥 절거	㎡	15									
	방A 바닥 절거	㎡	8									
	방B 바닥 절거	㎡	7									
	방C 바닥 절거	㎡	6									2019년 품셈 적용
	접착재(부분접착)	kg	4									
	거실 바닥	㎡	15									재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	㎡	8									
	방B 바닥	㎡	7									
	방C 바닥	㎡	6									
소 계			36		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별언부)	㎡	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					174,616		1,298,034		0		1,472,650	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 W1,758,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 홍유리

근무부서: 전국기반기술

전화번호: 010-5781-6838

사택명: 초원4파드 101동 101호