

기숙사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰+7.5%)	업체	A/B (요일)
					88,294,000	84,963,700	==>일성-일반(24 건)	-4%
					1,643,000	1,589,925	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					3,863,000	3,613,075	==>수안(4 건)	-7%
					4,506,000	1,796,325	==>이유솔루션(1 건)	-151%
					26,918,000	26,122,450	==>대양이앤씨(5 건)	-3%
					2,177,000	1,655,500	==>하이엘솔루션(1 건)	-32%
					127,401,000	119,740,975	12월 마감건(36 건)	-6%
1	12월31일	사택 103-301 수장공사		2021-12-06	4,339,000	4,210,775	일성건축	-3%
2	12월31일	사택 101-301 수장공사		2021-12-06	2,944,000	2,846,600	일성건축	-3%
3	12월31일	사택 8-303 수장공사		2021-12-08	3,003,000	2,922,925	일성건축	-3%
4	12월31일	사택 9-401 내부 창호교체(고층장비)		2021-11-18	9,277,000	9,060,100	일성건축	-2%
5	12월31일	사택 9-401 불박이장 교체(고층장비)		2021-11-23	3,307,000	3,232,525	일성건축	-2%
6	12월31일	사택 9-401 수장공사		2021-12-08	5,208,000	5,055,725	일성건축	-3%
7	12월31일	사택 9-401 썬크대 교체(고층)		2021-11-23	3,153,000	3,103,525	일성건축	-2%
8	12월31일	사택 9-401 베란다 다용도실 단열작업		2021-11-17	1,241,000	1,202,925	일성건축	-3%
9	12월31일	사택 9-401 누수 난방분배기 교체	누수부위 확인후 2차 nego	2021-11-30	636,000	576,200	수안	-10%
10	12월31일	사택 102-506 수장공사		2021-11-23	3,899,000	3,787,225	일성건축	-3%
11	12월31일	사택 103-301 안방 및 작은방 단열작업		2021-11-24	1,547,000	1,502,850	일성건축	-3%
12	12월31일	기숙사 3동 미화원 휴게실 전기온돌 패널 설치		2021-11-03	1,182,000	1,156,700	대양이앤씨	-2%
13	12월31일	기숙사 및 사택 전기실 배터리 교체		2021-11-30	8,893,000	8,727,925	대양이앤씨	-2%
14	12월31일	사택 어린이집 스피커 및 전원 작업		2021-11-21	14,223,000	13,873,900	대양이앤씨	-3%
15	12월31일	사택 어린이집 안전매트 보수작업		2021-11-28	4,492,000	4,421,475	일성건축	-2%
16	12월31일	사택 어린이집 빔프로젝트용 송출기 전원 작업		2021-11-21	1,406,000	1,379,225	대양이앤씨	-2%
17	12월31일	사택 어린이집 전열교환기 고효율필터 교체	필터교체 작업 속소로 2차 nego	2021-11-29	2,177,000	1,655,500	하이엘솔루션	-32%
18	12월31일	사택 8-506 앞베란다 바닥 타일교체		2021-11-30	4,317,000	4,174,225	일성건축	-3%
19	12월31일	기숙사 A동 201-6호 도배보수외 4건		2021-12-03	3,176,000	3,071,275	일성건축	-3%
20	12월31일	사택 2-106 수장공사		2021-12-01	3,198,000	3,103,525	일성건축	-3%
21	12월31일	사택 2-407 도어보수	작업항목 속소로 2차 nego	2021-11-23	201,000	180,600	일성건축	-11%
22	12월31일	사택 2동 6-7라인 지붕누수 보수(고층장비)		2021-11-26	3,503,000	3,373,350	일성건축	-4%
23	12월31일	기숙사 3동 무인택배함 설치(건축)	함설치 도면 작성후 2차 nego	2021-11-24	9,605,000	8,401,125	일성건축	-14%
24	12월31일	기숙사 3동 무인택배함 설치(전기)		2021-11-25	1,214,000	984,700	대양이앤씨	-23%
25	12월31일	사택 9-204외 1세대 수장공사		2021-12-09	3,531,000	3,429,250	일성건축	-3%
26	12월31일	기숙사 3동 지하 급탕탱크용 대류펌프 교체		2021-11-17	1,137,000	1,106,175	수안	-3%
27	12월31일	사택 어린이집 CCTV 전원 설치 작업	전기공종에서 통신공종으로 변경후 2차 nego	2021-11-21	4,506,000	1,796,325	이유솔루션	-151%
28	12월31일	기숙사 3동 328호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-12-13	2,040,000	1,980,150	일성건축	-3%
29	12월31일	기숙사 A동 801-1호외 1건 도배보수		2021-12-13	1,455,000	1,407,175	일성건축	-3%
30	12월31일	사택 8-401 내부 창호교체(고층장비)		2021-12-06	8,992,000	8,780,600	일성건축	-2%
31	12월31일	사택 8-401 불박이장 신설(고층장비)		2021-12-08	3,020,000	2,959,475	일성건축	-2%
32	12월31일	사택 8-401 수장공사		2021-12-13	2,617,000	2,535,925	일성건축	-3%
33	12월31일	사택 8-407 누수탐지 및 보수		2021-11-16	1,045,000	965,350	수안	-8%
34	12월31일	사택 9-404 누수탐지 및 보수		2021-11-16	1,045,000	965,350	수안	-8%
35	12월31일	사택 103-103 베란다 누수벽 보수		2021-12-09	229,000	220,375	일성건축	-4%
36	12월31일	임차사택 수장공사 이준희(기술전력)		2021-11-26	1,643,000	1,589,925	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.27 - 2021.12.06
공 사 명	사택 103-301 수장공사		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.16 - 2021.12.06
공 사 명	사택 101-301 수장공사		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.17 - 2021.12.08
공 사 명	사택 8-303 수장공사	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)	방충망(작업전)	
작업사진			
내 용	신발장(작업후)	방충망(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.17 - 2021.11.18
공 사 명	사택 9-401 내부 창호교체		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.23 - 2021.11.23
공 사 명	사택 9-401 불박이장 교체		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.22 - 2021.12.08
공 사 명	사택 9-401 수장공사		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	건조대(작업전)		타일(작업중)	
작업사진				
내 용	건조대(작업후)		타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.23 - 2021.11.23
공 사 명	사택 9-401 싱크대 교체	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.17 - 2021.11.17
공 사 명	사택 9-401 베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.18 - 2021.11.23
공 사 명	사택 102-506 수장공사	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.23 - 2021.11.24
공 사 명	사택 103-301 안방 및 작은방 단열작업		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업전)		곰팡이제거(작업후)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2021년
공 사 명	기숙사 3동 미화원 휴게실 전기온돌 판넬		제출일자	2021년
작업사진				
내 용	판넬 작업		판넬 작업	판넬 작업
작업사진				
내 용	판넬 작업		판넬 작업	판넬 작업
작업사진				
내 용	조절기 설치			
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC	공사일자	2021년
공 사 명	기숙사 및 사택 전기실 배터리	제출일자	2021년
작업사진			
내 용	배터리 교체	배터리 교체	배터리 교체
작업사진			
내 용	배터리 교체	배터리 교체	배터리 교체
작업사진			
내 용	배터리 교체		
작업사진			
내 용			


공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2021년
공 사 명	사택 어린이집 스피커 및 전원 작업		제출일자	2021년
작업사진				
내 용	공사 전	공사 전	케이블 포설	
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설	케이블 포설 및 덕트 설치	
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설	기구 타공	
작업사진				
내 용	케이블 포설	기구 타공	케이블 포설	
작업사진				
내 용	케이블 포설	설치 완료	설치 완료	
작업사진				
내 용	설치 완료	설치 완료	설치 완료	
작업사진				
내 용	설치 완료	설치 완료	설치 완료	
작업사진				
내 용	설치 완료			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.28 - 2021.11.28
공 사 명	사택 어린이집 안전매트 보수작업	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2021년
공 사 명	사택 어린이집 빔프로젝트용 송출기 전원 작업		제출일자	2021년
작업사진				
내 용	송출기 전원 작업	송출기 전원 작업	송출기 전원 작업	송출기 전원 작업
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

■ 화학 어린이집 전열교환기 필터 미세먼지 측정값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
달님반	51.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	36.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	29.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-22.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	54.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	38.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	25.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-29.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
해님반	105.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	69.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-84.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-55.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	45.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-25.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	71.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	64.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	26.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-45.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-41.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	71.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	57.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-50.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-44.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	89.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	81.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	44.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	26.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-45.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-55.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	58.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	42.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	26.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-32.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교무실	66.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-51.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	67.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:00	24.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-42.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-33.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	


- 1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 44 PM2.5기준 30 기준으로 측정함
- 2) 측정일자 / 측정인원 : `21.11.20 / 임상길 선임/이정민주임/박두리주임
- 3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
- 4) 전열 소자의경우 2~3년 주기로 교체 권장이며 현재 상태는 교체를 필요로하고있습니다

사진대지



작업내용

해님반 전



작업내용

해님반 중



작업내용

해님반 후



작업내용

작업 전



작업내용

작업 중



작업내용

작업 후

사진대지



작업내용

달님반 전



작업내용

달님반 중



작업내용

달님반 후



작업내용

작업



작업내용

작업



작업내용

작업

사진대지



작업내용

별님반 전



작업내용

별님반 중




작업내용

별님반 후



작업내용

작업 전



작업내용

작업 중



작업내용

작업 후

사진대지



작업내용

창의교실 전



작업내용

창의교실 중



작업내용

창의교실 후



작업내용

작업



작업내용

작업



작업내용

작업

사진대지



작업내용

유희교실 전



작업내용

유희교실 중



작업내용

유희교실 후



작업내용

작업 전



작업내용

작업 중



작업내용

작업 후

사진대지



작업내용

식당 전



작업내용

식당 중



작업내용

식당 후



작업내용

무지개반



작업내용

무지개반



작업내용

무지개반

사진대지



작업내용

은하수반 전




작업내용

은하수반 중



작업내용

은하수반 후



작업내용

교사실 전



작업내용

교사실 중



작업내용

교사실 후


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.22 - 2021.11.30
공 사 명	사택 8-506 앞베란다 바닥 타일교체	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업중)	철거(작업후)
작업사진			
내 용	창호보강 및 방수(작업후)	2차 방수(작업후)	바닥(양생후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.03 - 2021.12.03
공 사 명	기숙사 A동 201-6호 도배보수외 4건		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	버티컬(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	버티컬(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.17 - 2021.11.23
공 사 명	사택 2-106 수장공사		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.23 - 2021.11.23
공 사 명	사택 2-407 도어보수	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.25 - 2021.11.26
공 사 명	사택 2동 6-7라인 지붕누수 보수		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		청소(작업중)	청소(작업후)
작업사진				
내 용	기와교체(작업중)		기와교체(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.24 - 2021.11.24
공 사 명	기숙사 3동 무인택배함 설치	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2021년
공 사 명	기숙사 3동 무인택배함 설치		제출일자	2021년
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설	케이블 포설	
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설	케이블 포설	
작업사진				
내 용	작업완료			
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.11.17 - 2021.12.09
공 사 명	사택 9-204 외 1세대 수장공사		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	우수관 교체(작업전)			
작업사진				
내 용	우수관 교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	11월 17일
공 사 명	기숙사 3동 지하 급탕탱크용 대류펌프 교체		제출일자	12월 15일
작업사진 (전)				
내 용	대류펌프 교체	대류펌프 교체		
작업사진 (중)				
내 용	대류펌프 교체			
작업사진 (후)				
내 용	대류펌프 교체	대류펌프 교체		



공사 완료 보고서

업 체 명	이유솔루션		공사일시	2021 년 11 월 20 일
공 사 명	사택 어린이집 CCTV 전원 설치 작업		제출일시	2021 년 11 월 22 일
작업사진	 			
내 용	작업내용	UTP CABLE 포설	작업내용	CCTV설치 전
작업사진	 			
내 용	작업내용	CCTV설치 완료	작업내용	CCTV화질 및 화각 확인

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.13 - 2021.12.13
공 사 명	기숙사 3동 528호 소음개선작업		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.13 - 2021.12.13
공 사 명	기숙사 A동 801-1호외 1건 도배보수		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.06 - 2021.12.06
공 사 명	사택 8-401 내부 창호교체		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.12.08 - 2021.12.08
공 사 명	사택 8-401 불박이장 신설	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.13 - 2021.12.13
공 사 명	사택 8-401 수장공사		제출일자	2021.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	우수관 교체(작업전)	신발장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	우수관 교체(작업후)	신발장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	12월 15일
공 사 명	사택 8-407 누수탐지 및 보수		제출일자	12월 15일
작업사진 (전)				
내 용	누수탐지 및 보수	누수탐지 및 보수		
작업사진 (중)				
내 용	누수탐지 및 보수			
작업사진 (후)				
내 용	누수탐지 및 보수	누수탐지 및 보수	누수탐지 및 보수	



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	12월 15일
공 사 명	사택 9-404 누수탐지 및 보수		제출일자	12월 15일
작업사진 (전)				
내 용	누수탐지 및 보수	누수탐지 및 보수		
작업사진 (중)				
내 용	누수탐지 및 보수	누수탐지 및 보수		
작업사진 (후)				
내 용	누수탐지 및 보수	누수탐지 및 보수		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.12.09 - 2021.12.09
공 사 명	사택 103-103 베란다 누수벽 보수	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.11.26 - 2021.11.26
공 사 명	임차사택 수장공사 이준희(기술전략)	제출일자	2021.12.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 이준희(기술전락)												
1.도배	LG휘알세 광택											재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 벽면	㎡	40	949	37,960	4,140	165,600				203,560	
	거실 천정	㎡	24	949	22,776	5,943	142,632				165,408	
	방A 벽면	㎡	32	949	30,368	4,140	132,480				162,848	
	방A 천정	㎡	16	949	15,184	5,943	95,088				110,272	
	방B 벽면	㎡	25	949	23,725	4,140	103,500				127,225	
	방B 천정	㎡	11	949	10,439	5,943	65,373				75,812	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	118			1,140	134,976				134,976	
소 계			148		140,452		839,649				980,101	
2.바닥재	LG청택											노무비 2021 DB 적용
	거실 바닥 철거	㎡										
	방A 바닥 철거	㎡										
	방B 바닥 철거	㎡										
	방C 바닥 철거	㎡										
	접착제(부분접착)	kg										2019년 품셈 적용
	거실 바닥	㎡										재료비 2021 DB KCC제품 적용, 노무비 2021 DB 적용
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡										
	방C 바닥	㎡										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			5,704	256,680				256,680	2020년 실내건축 일위
소 계							256,680				256,680	
합 계					140,452		1,096,329		0		1,236,781	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,477,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이준희

근무부서:

open innovation

전화번호:

010-2464-4502

사택명:

사이언스 타운 615호

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-106호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도장(문,문틀-3곳,방화문 내부) 앞뒤베란다 시트지 제거,작은방 문끌림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-303호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	도장(방화문 내부), 신발장 시트지 교체 앞베란다 방충망 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-401호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21					
	방화도어 내부	m ²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40					
5.기타	내부샷시 교체,불박이장 설치,신발장 시트지 교체,앞베란다 우수관 교체 및 주변 도색 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-204호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	도장(방화문 내부,수도계량기함) 안방 문골림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-401호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26					
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21					
	방화도어 내부	㎡	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40					
5.기타	내부샷시 교체,불박이장 설치(안방) 앞베란다 빨래건조대 교체 난방 분배기 교체,싱크대 교체 화장실 타일 보수 및 실리콘 코킹,신발장 시트지 교체,뒤베란다 도시가스 배관 옆 마감 처리			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-301호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27					
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7					
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞,뒤베란다 방수/도장,2번방 단열재 탈락 보수,안방 걸레받이 탈락 및 장판 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-506호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
5.기타	준공청소(특별인부)	m²	70					
확인자		사택관리 소장 : 남해원						
공사 담당		SNI : 이종근						

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-301호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7					
	방C 바닥(부분접착)	m²	7					
3.페인트	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70					
5.기타	앞,뒤베란다 방수/도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							