

9월 마감 작업 진행 현황 집계표

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	특이사항	입찰 종류	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	9월					102,500,000	99,789,025	==>일성-일반(34 건)	-3%
						2,591,000	2,501,525	==>일성-임차사택(2 건)	-4%
						9,589,000	9,296,600	==>수안(5 건)	-3%
						114,680,000	111,587,150	9월 마감건(41 건)	-3%
1	09월30일	기숙사 및 사택 합동안전보건점검 개선작업	8월마감->9월마감으로 변경	표준단가	2020-08-25	4,788,000	4,661,200	수안	-3%
2	09월30일	기숙사 AB동 지하기계실 온수순환펌프 수리	8월마감->9월마감으로 변경	표준단가	2020-08-27	879,000	856,775	수안	-3%
3	09월30일	기숙사 A동 903-4 발코니 타일교체	8월마감->9월마감으로 변경	표준단가	2020-09-14	6,211,000	6,023,225	일성건축	-3%
4	09월30일	사택 6-405 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-09-04	6,850,000	6,702,625	일성건축	-2%
5	09월30일	사택 8-407 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-09-04	7,765,000	7,584,125	일성건축	-2%
6	09월30일	사택 8-309 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-09-10	7,765,000	7,584,125	일성건축	-2%
7	09월30일	사택 8-510 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-09-10	6,924,000	6,775,725	일성건축	-2%
8	09월30일	사택 6-405외 2세대 내부창호 내측몰딩 작업		표준단가	2020-09-04	1,808,000	1,747,950	일성건축	-3%
9	09월30일	사택 2동 우수맨홀 보수작업		표준단가	2020-09-04	3,106,000	3,001,400	일성건축	-3%
10	09월30일	사택 8-309 수장공사		표준단가	2020-09-18	3,368,000	3,268,000	일성건축	-3%
11	09월30일	사택 9-403 누수천장 복원작업		표준단가	2020-08-24	772,000	743,900	일성건축	-4%
12	09월30일	사택 101-201 수장공사		표준단가	2020-08-27	3,299,000	3,197,050	일성건축	-3%
13	09월30일	사택 101-201 베란다 누수보수		표준단가	2020-08-20	1,019,000	983,625	일성건축	-4%
14	09월30일	사택 101-201 화장실 UBR 욕조 누수보수		표준단가	2020-08-19	593,000	570,825	일성건축	-4%
15	09월30일	기숙사 3-204 도배보수		표준단가	2020-09-10	473,000	455,800	일성건축	-4%
16	09월30일	기숙사 3동 5층 세탁실 창호부위 내벽 누수보수		표준단가	2020-09-15	1,188,000	1,152,400	일성건축	-3%
17	09월30일	기숙사 AB동 지하 1층 벽면 누수보수		표준단가	2020-09-18	1,368,000	1,330,850	일성건축	-3%
18	09월30일	사택 1-102 썬크대 보수		표준단가	2020-09-09	674,000	660,050	일성건축	-2%
19	09월30일	사택 1-102 화장실 바닥구배 작업		표준단가	2020-09-10	1,932,000	1,865,125	일성건축	-4%
20	09월30일	사택 1-201 단열작업		표준단가	2020-09-04	3,068,000	2,972,375	일성건축	-3%
21	09월30일	사택 1-201 수장공사		표준단가	2020-09-15	2,833,000	2,748,775	일성건축	-3%
22	09월30일	사택 7-404 수장공사		표준단가	2020-09-15	2,833,000	2,748,775	일성건축	-3%
23	09월30일	사택 7-502 수장공사		표준단가	2020-09-14	2,020,000	1,961,875	일성건축	-3%
24	09월30일	사택 7-504 수장공사		표준단가	2020-09-14	2,020,000	1,961,875	일성건축	-3%
25	09월30일	사택 102동 지하 전기실 외부 천장누수보수		표준단가	2020-09-10	1,754,000	1,709,250	일성건축	-3%
26	09월30일	기숙사 A동 602-2호외 2세대 보수작업		표준단가	2020-09-10	1,606,000	1,554,450	일성건축	-3%
27	09월30일	사택 6-202 누수탐지 및 보수작업		표준단가	2020-09-10	1,131,000	1,087,900	수안	-4%
28	09월30일	사택 6-202 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-09-15	6,850,000	6,702,625	일성건축	-2%
29	09월30일	사택 9-201 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-09-17	8,017,000	7,831,375	일성건축	-2%
30	09월30일	사택 9-201 불박이장 교체(고층장비)	사택 6-202 썬크대 및 불박이장(고층)묶음	표준단가	2020-09-18	3,124,000	3,055,150	일성건축	-2%
31	09월30일	사택 6-102 누수천장 원복작업		표준단가	2020-09-07	843,000	812,700	일성건축	-4%
32	09월30일	사택 6-202 불박이장 교체(고층)	사택 9-201 불박이장(고층장비)묶음	표준단가	2020-09-17	2,324,000	2,280,075	일성건축	-2%
33	09월30일	사택 6-202 썬크대 교체(고층)	사택 9-201 불박이장(고층장비)묶음	표준단가	2020-09-17	2,809,000	2,763,825	일성건축	-2%
34	09월30일	사택 8-304 썬크대 보수작업	기성계획수립 10월31일=>9월30일로 변경	표준단가	2020-09-10	232,000	204,250	일성건축	-14%
35	09월30일	사택 103-102 수장공사		표준단가	2020-09-17	3,637,000	3,530,300	일성건축	-3%
36	09월30일	사택 103-402 수장공사		표준단가	2020-09-16	1,492,000	1,450,175	일성건축	-3%
37	09월30일	사택 어린이집 누수 천장보수 작업	주말작업(토,일)	표준단가	2020-09-06	1,923,000	1,854,375	일성건축	-4%
38	09월30일	사택 어린이집 누수 배관교체 작업	주말작업(토)	표준단가	2020-09-05	1,262,000	1,222,275	수안	-3%
39	09월30일	사택 1동 지하 오수배관 통수 및 세척작업		표준단가	2020-09-05	1,529,000	1,468,450	수안	-4%
40	09월30일	임차사택 수장공사 선경호(기반기술)	준공청소는 주말작업	표준단가	2020-08-22	2,065,000	1,995,200	일성건축	
41	09월30일	임차사택 수장공사 김경락(무기분석)	준공청소	표준단가	2020-09-02	526,000	506,325	일성건축	

수장공사 Check List

2020년 09월 21일

품 명		규 격	단 위	수 량	검 수 현 황		비 고
					완 료	미 흡	
1동 201호 수장공사							
1.도배		LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)					※ 방1.방2. 거실 광폭공사
		거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
		거실 천정(㎡)	㎡	17	0		
		방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
		방A 천정(㎡)	㎡	12	0		
		방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
		방B 천정(㎡)	㎡	12	0		
		방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
		방C 천정(㎡)	㎡	12	0		
		주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
		벽지붙기	㎡	142	0		
		벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
2.바닥재		LG청택					
		거실 바닥(㎡)	㎡	17	0		
		방A 바닥(㎡)	㎡	12	0		
		방B 바닥(㎡)	㎡	12	0		
		방C 바닥(㎡)	㎡	12	0		
3.도장		KCC합성수지					
		베란다 전면(㎡)	㎡	22			
		베란다 후면(㎡)	㎡	30	0		
		내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	20			
		방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물		폐기물(작업부산물)	식	1	0		
		준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자		에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장공사 Check List

2020년 09월 21일

품 명		규 격		단위	수 량	검 수 현 황		비 고
						완료	미흡	
7동 404호 수장공사								
1.도배		LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						
		거실 벽면(㎡)	㎡	43	0			
		거실 천정(㎡)	㎡	17	0			
		방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
		방A 천정(㎡)	㎡	12	0			
		방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
		방B 천정(㎡)	㎡	12	0			
		방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
		방C 천정(㎡)	㎡	12	0			
		주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
		벽지돌기	㎡	142	0			
		벽 부직포붙이기	㎡	142	0			
		2.바닥재		LG청택				
거실 바닥(㎡)	㎡			17	0			
방A 바닥(㎡)	㎡			12	0			
방B 바닥(㎡)	㎡			12	0			
방C 바닥(㎡)	㎡			12	0			
3.도장		KCC합성수지						
		베란다 전면(㎡)	㎡	22				
		베란다 후면(㎡)	㎡	30	0			
		내부(문,틀,울딩,기타)	㎡	20				
		방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물		폐기물(작업부산물)	식	1	0			
		준공청소(보통인부)	인	2	0			
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사검수자		에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장공사 Check List

2020년 09월 21일

2020년 09월 21일

품 명	규 격	단 위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완 료	미 흡	
7동 502호 수장공사						
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)					
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
	거실 천정(㎡)	㎡	17			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방A 천정(㎡)	㎡	12			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방B 천정(㎡)	㎡	12			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방C 천정(㎡)	㎡	12			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
	벽지뜯기	㎡	142	0		
	벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
	2.바닥재	LG청택				
거실 바닥(㎡)		㎡	17	0		
방A 바닥(㎡)		㎡	12	0		
방B 바닥(㎡)		㎡	12	0		
방C 바닥(㎡)		㎡	12	0		
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	20			
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0		
	준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장공사 Check List

2020년 09월 21일

품 명		규 격	단 위	수 량	검 수 현 황		비 고
					완 료	미 흡	
7동 504호 수장공사							
1.도배		LG휘앙세 광꼭(1롤 16.51㎡)					
		거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
		거실 천정(㎡)	㎡	17			
		방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
		방A 천정(㎡)	㎡	12			
		방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
		방B 천정(㎡)	㎡	12			
		방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
		방C 천정(㎡)	㎡	12			
		주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
		벽지돋기	㎡	142	0		
		벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
	2.바닥재		LG청택				
		거실 바닥(㎡)	㎡	17	0		
		방A 바닥(㎡)	㎡	12	0		
		방B 바닥(㎡)	㎡	12	0		
		방C 바닥(㎡)	㎡	12	0		
3.도장		KCC합성수지					
		베란다 전면(㎡)	㎡	22			
		베란다 후면(㎡)	㎡	30			
		내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	20			
		방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물		폐기물(작업부산물)	식	1	0		
		준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자		에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장 공사 Check List

2020년 09월 21일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8동 309 수장공사							
1.도배	LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)						
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지뜯기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀,울딩,기타)	㎡	25				
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1				
	준공청소(보통인부)	인	3				
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 09월 21일

2020년 09월 21일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항	
				완료	재시공	미흡		
신축사택 101동 201호								
1.도배		LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)					* 앞.뒤 베란다 방수 욕조 배수관 교체	
		거실 벽면(㎡)	㎡	99	0			
		거실 천정(㎡)	㎡	50	0			
		방A 벽면(㎡)	㎡	44	0			
		방A 천정(㎡)	㎡	17	0			
		방B 벽면(㎡)	㎡	40	0			
		방B 천정(㎡)	㎡	16	0			
		방C 벽면(㎡)	㎡	35	0			
		방C 천정(㎡)	㎡	11	0			
		벽지 뜯기	㎡	217	0			
		벽 부직포붙이기	㎡	217	0			
	2.바닥재		LG청택					
		거실 바닥(㎡)	㎡	50	0			
		방A 바닥(㎡)	㎡	17				
		방B 바닥(㎡)	㎡	16				
		방C 바닥(㎡)	㎡	11				
3.도장		KCC합성수지						
		베란다 전면(㎡)	㎡	25				
		베란다 후면(㎡)	㎡	27				
4.청소 및 폐기물		폐기물(작업부산물)	식	1	0			
		준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자		에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 09월 21일

2020년 09월 21일

품 명		규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
신축사택 103동 102호								
1.도배		LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)						* 휘앙세라 15% 3도 배후 3개
		거실 벽면(㎡)	㎡	99	0			
		거실 천정(㎡)	㎡	50				
		방A 벽면(㎡)	㎡	44	0			
		방A 천정(㎡)	㎡	17				
		방B 벽면(㎡)	㎡	40	0			
		방B 천정(㎡)	㎡	16				
		방C 벽면(㎡)	㎡	35	0			
		방C 천정(㎡)	㎡	11				
		벽지돋기	㎡	217	0			
		벽 부직포붙이기	㎡	217	0			
	2.바닥재		LG청맥					
		거실 바닥(㎡)	㎡	50				
		방A 바닥(㎡)	㎡	17				
		방B 바닥(㎡)	㎡	16				
		방C 바닥(㎡)	㎡	11				
3.도장		KCC합성수지						
		베란다 전면(㎡)	㎡	25				
		베란다 후면(㎡)	㎡	27	0			
4.청소 및 폐기물		폐기물(작업부산물)	식	1	0			
		준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자		에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 09월 21일

2020년 09월 21일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
신축사택 103동 402호							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						* 방물처리 3개
	거실 벽면(㎡)	㎡	99				
	거실 천정(㎡)	㎡	50				
	방A 벽면(㎡)	㎡	44				
	방A 천정(㎡)	㎡	17				
	방B 벽면(㎡)	㎡	40				
	방B 천정(㎡)	㎡	16				
	방C 벽면(㎡)	㎡	35				
	방C 천정(㎡)	㎡	11				
	벽지뜯기	㎡	217				
	벽 부직포붙이기	㎡	217				
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	50	0			
	방A 바닥(㎡)	㎡	17				
	방B 바닥(㎡)	㎡	16				
	방C 바닥(㎡)	㎡	11	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	25				
	베란다 후면(㎡)	㎡	27				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 선경호(기반기술)											
1.도배	LG취양세 광폭										
	거실 벽면	m'	40	949	37,960	5,601	224,040				262,000
	거실 천정	m'	24	949	22,776	5,601	134,424				157,200
	방A 벽면	m'	32	949	30,368	5,601	179,232				209,600
	방A 천정	m'	16	949	15,184	5,601	89,616				104,800
	방B 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방B 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
	방C 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방C 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
소 계			184		174,616		1,030,584				1,205,200
2.바닥재	LG청맥										
	거실 바닥 철거	m'									
	방A 바닥 철거	m'									
	방B 바닥 철거	m'									
	방C 바닥 철거	m'									
	접착제(부분접착)	kg									
	거실 바닥	m'									
	방A 바닥	m'									
	방B 바닥	m'									
	방C 바닥	m'									
소 계			0		0		0				0
3.청소	주말할증적용	m'	45			5,174	349,245				349,245
소 계						349,245				349,245	
합 계					174,616		1,379,829		0		1,554,445

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,856,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 선경호

근무부서: 기반기술

전화번호: 010-6756

사택명: LG화학 조원아파트

화학공정기술

-6054

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 김경락(무기분석)											
1.도배	LG휘양세 광폭										
	거실 벽면	m'									
	거실 천정	m'									
	방A 벽면	m'									
	방A 천정	m'									
	방B 벽면	m'									
	방B 천정	m'									
	방C 벽면	m'									
	방C 천정	m'									
소 계			0		0		0				0
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 칠거	m'									
	방A 바닥 칠거	m'									
	방B 바닥 칠거	m'									
	방C 바닥 칠거	m'									
	접착제(부분접착)	kg									
	거실 바닥	m'									
	방A 바닥	m'									
	방B 바닥	m'									
	방C 바닥	m'									
소 계			0		0		0				0
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830					232,830
4.현장정리		m'	10			15,522	155,220				155,220
소 계						155,220					155,220
합 계					0		388,050		0		388,050

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩471,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김경락 근무부서: LG화학 CIO. 박민준 전화번호: 010-5870-6276 사택명: 세동아파트

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.08.13-2020.08.25
공 사 명	기숙사 및 사택 합동안전보건점검 개선작업		제출일자	2020.08.28
작업사진 (전)				
	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	
				
	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	
작업사진 (중)				
	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	
				
	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	
작업사진 (후)				
	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	
	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	사택 유틸리티 배관 스티커 부착	

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.08.13-2020.08.25
공 사 명	기숙사 및 사택 합동안전보건점검 개선작업		제출일자	2020.08.28
내 용	게이지 레인지 범위 표시	게이지 레인지 범위 표시	게이지 레인지 범위 표시	
작업사진 (중)				
내 용	회전체 보호커버 설치	회전체 보호커버 설치	회전체 보호커버 설치	
작업사진 (후)				
내 용	팽창탱크 안전밸브 설치	팽창탱크 안전밸브 설치	팽창탱크 안전밸브 설치	

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020-08-13,27
공 사 명	기숙사 AB동 지하기계실 온수순환펌프 수리		제출일자	2020.09.17
작업사진 (전)				
내 용	온수순환펌프 누수발생		온수순환펌프 누수발생	
작업사진 (중)				
내 용	펌프 철거 후 부품 교체		펌프 철거 후 부품 교체	
작업사진 (중)				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020-08-13,27
공 사 명	기숙사 AB동 지하기계실 온수순환펌프 수리		제출일자	2020.09.17
내 용	베어링 , 씰 및 인펠라 교체	베어링 , 씰 및 인펠라 교체	베어링 , 씰 및 인펠라 교체	
작업사진 (중)				
내 용	베어링 , 씰 및 인펠라 교체	베어링 , 씰 및 인펠라 교체	베어링 , 씰 및 인펠라 교체	
작업사진 (후)				
내 용	교체 후 재조립	교체 후 재조립	교체 후 재조립	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.08.21 - 2020.09.14
공 사 명	기숙사 A동 903-4 발코니 타일교체		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		타일(철거중)	
작업사진				
내 용	타일(철거중)		바닥(작업중)	
작업사진				
내 용	타일(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.08.24- 2020.09.04
공 사 명	사택 6-405 내부 창호교체		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	미장(작업후)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.08.24 - 2020.09.04
공 사 명	사택 8-407 내부 창호교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)	미장(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.08.25 - 2020.09.10
공 사 명	사택 8-309 내부 창호교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	설치(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.08.25 - 2020.09.10
공 사 명	사택 8-510 내부 창호교체		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진				
내 용	미장(작업후)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.04- 2020.09.04
공 사 명	사택 6-405 외 2세대 내부창호 내측몰딩 작업		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	몰딩(작업전)		몰딩(작업전)	
작업사진				
내 용	몰딩(작업후)		몰딩(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.01 - 2020.09.04
공 사 명	사택 2동 우수맨홀 보수작업	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.07 - 2020.09.18
공 사 명	사택 8-309 수장공사	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	우수배관(작업전)		
작업사진			
내 용	우수배관(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.08.24 - 2020.08.24
공 사 명	사택 9-403 누수천장 복원작업	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.08.24- 2020.08.27
공 사 명	사택 101-201 수장공사	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.08.20- 2020.08.20
공 사 명	사택 101-201 베란다 누수보수	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.08.19- 2020.08.19
공 사 명	사택 101-201 화장실 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.10 - 2020.09.10
공 사 명	기숙사 3-204 도배보수	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.15 - 2020.09.17
공 사 명	기숙사 3동 5층 세탁실 창호부위 내벽 누수보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.17 - 2020.09.17
공 사 명	기숙사 AB동 지하 1층 벽면 누수보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.09- 2020.09.09
공 사 명	사택 1-102 싱크대 보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.07 - 2020.09.08
공 사 명	사택 1-102 화장실 바닥구배 작업		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	타일(작업전)		타일(작업중)	타일(작업중)
작업사진				
내 용	타일(작업중)		타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.02- 2020.09.03
공 사 명	사택 1-201 단열작업		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.10 - 2020.09.15
공 사 명	사택 1-201 수장공사		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.11 - 2020.09.15
공 사 명	사택 7-404 수장공사	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.09- 2020.09.14
공 사 명	사택 7-502 수장공사		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.08 - 2020.09.14
공 사 명	사택 7-504 수장공사	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.10 - 2020.09.10
공 사 명	사택 102 지하 전기실 외부 천장 누수보수		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.03 - 2020.09.10
공 사 명	기숙사 A동 602-2호외 2세대 보수작업		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		타일(작업전)	롤방충망(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		타일(작업후)	롤방충망(작업후)
작업사진				
내 용	블라인드(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	블라인드(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	2020.09.02-2020.09.11
공 사 명	사택 6-202누수탐지 및 보수작업	제출일자	2020.09.22
작업사진 (전)			
내 용	누수탐지		
작업사진 (중)			
내 용	압테스트 진행	압테스트 진행	
작업사진 (후)			
내 용	압테스트 진행	압테스트 진행	



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.02 - 2020.09.15
공 사 명	사택 6-202 내부 창호교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.02- 2020.09.17
공 사 명	사택 9-201 내부 창호교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	철거(작업중)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.02 - 2020.09.17
공 사 명	사택 9-201 불박이장 교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	미장(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.07 - 2020.09.07
공 사 명	사택 6-102 누수천장 원복작업		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.02- 2020.09.17
공 사 명	사택 6-202 불박이장 교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	미장(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.02 - 2020.09.17
공 사 명	사택 6-202 싱크대 교체	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.09.10- 2020.09.10
공 사 명	사택 8-304 싱크대 보수작업		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.14- 2020.09.17
공 사 명	사택 103-102 수장공사	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.08 - 2020.09.16
공 사 명	사택 103-402 수장공사	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	문보수(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	문보수(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			






공사 완료 보고서




업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.05- 2020.09.06
공 사 명	사택 어린이집 누수 천장보수 작업	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	09월 05일
공 사 명	사택 어린이집 누수 배관교체 작업		제출일자	09월 21일
작업사진 (전)				
내 용	누수 배관 철거	누수 배관 철거	누수 배관 철거	
작업사진 (중)				
내 용	신규 배관 설치 작업	신규 배관 설치 작업	신규 배관 설치 작업	
작업사진 (후)				
내 용	배관 설치 후 보온작업	배관 설치 후 보온작업	배관 설치 후 보온작업	

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	09월 23일
공 사 명	사택 1동 지하 오수배관 통수 및 세척작업		제출일자	09월 24일
작업사진 (전)				
내 용	오수배관 통수 작업 진행	오수배관 통수 작업 진행	오수배관 통수 작업 진행	
작업사진 (중)				
내 용	오수배관 통수 작업 진행	오수배관 통수 작업 진행	오수배관 통수 작업 진행	
작업사진 (후)				
내 용	통수 작업 및 배관 교체 완료	통수 작업 및 배관 교체 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.08.21 - 2020.08.22
공 사 명	임차사택 수장공사 선경호(기반기술)		제출일자	2020.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.09.02- 2020.09.02
공 사 명	임차사택 수장공사 김경락(무기분석)	제출일자	2020.08.20
작업사진			
내 용	청소(작업전)		
작업사진			
내 용	청소(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

