

기숙사 및 사택 4월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	4월				112,566,000	109,139,375	==>일성-일반(37 건)	-3%
					1,427,000	1,216,900	==>수안(2 건)	-17%
					113,993,000	110,356,275	4월 마감건(39 건)	-3%
1	04월30일	기숙사 3동 431호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-03-23	2,040,000	1,978,000	일성건축	-3%
2	04월30일	사택 2-101 수장공사		2021-04-13	4,266,000	4,149,500	일성건축	-3%
3	04월30일	사택 2-202 수장공사		2021-03-26	2,240,000	2,174,725	일성건축	-3%
4	04월30일	사택 103-405 베란다 누수보수(전후면)		2021-03-10	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
5	04월30일	사택 103-405 수장공사		2021-03-24	2,371,000	2,301,575	일성건축	-3%
6	04월30일	사택 103-404 베란다 누수보수(전후면)		2021-03-11	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
7	04월30일	사택 103-404 수장공사		2021-03-25	3,146,000	3,050,850	일성건축	-3%
8	04월30일	사택 5-105 불박이장 신설(저층)		2021-03-25	2,328,000	2,290,825	일성건축	-2%
9	04월30일	사택 5-205 불박이장 신설(고층장비)		2021-03-25	2,988,000	2,921,850	일성건축	-2%
10	04월30일	사택 7-207 수장공사		2021-03-15	1,729,000	1,679,150	일성건축	-3%
11	04월30일	사택 8-109 내부 창호교체(저층)		2021-03-12	8,345,000	7,855,025	일성건축	-6%
12	04월30일	사택 8-109 불박이장 신설(저층)		2021-03-16	2,365,000	2,327,375	일성건축	-2%
13	04월30일	사택 8-109 수장공사		2021-03-24	4,466,000	4,334,400	일성건축	-3%
14	04월30일	사택 8-502 천장보수 및 누수점검		2021-03-22	757,000	729,925	일성건축	-4%
15	04월30일	사택 9-304 거실천장 도배 및 주방타일 설치		2021-03-17	2,165,000	2,093,025	일성건축	-3%
16	04월30일	기숙사 3동 207호외 1건 도배보수	207호/412호 [207호 / 412호]>=>신규 작업요청서 접수후 비용공제 예정=>중복	2021-03-26	1,008,000	973,950	일성건축	-3%
17	04월30일	기숙사 A동 304-6호외 6건 도배보수	A304-6 / A703-5 / A1002-1 / B601-6 / B802-3 / B802-5 / B902-5	2021-03-26	3,058,000	2,964,850	일성건축	-3%
18	04월30일	사택 2-201 수장공사		2021-04-13	2,998,000	2,913,250	일성건축	-3%
19	04월30일	사택 2-306 수장공사		2021-04-09	2,415,000	2,348,875	일성건축	-3%
20	04월30일	사택 2-306 화장실 바닥 타일교체		2021-03-31	1,464,000	1,411,475	일성건축	-4%
21	04월30일	사택 2-404 수장공사		2021-04-06	1,524,000	1,474,900	일성건축	-3%
22	04월30일	기숙사 3동 110호 소음개선작업(벽전체도배)		2021-04-08	2,040,000	1,978,000	일성건축	-3%
23	04월30일	기숙사 3동 112호외 2건 도배보수	112호/207호/412호 [207호 / 412호]>=>신규 작업요청서 접수후 비용공제 예정=>중복	2021-04-08	1,512,000	1,460,925	일성건축	-3%
24	04월30일	기숙사 A동 202-3호 도배보수외 8건	A202-3(방) / A202-3(도) / A304-4 / A501-4 / A502-1 / A501-6 / A502-2 / A702-4 / A1002-5	2021-04-16	7,072,000	6,840,225	일성건축	-3%
25	04월30일	기숙사 B동 603-2호 도배보수외 2건	B603-2 / B801-1 / B1003-1	2021-04-15	2,774,000	2,683,200	일성건축	-3%
26	04월30일	사택 5-104 불박이장 신설(저층)		2021-04-02	2,328,000	2,290,825	일성건축	-2%
27	05월31일	사택 9-303 씽크대 철거 및 원복 작업		2021-03-24	567,000	545,025	일성건축	-4%
28	05월31일	사택 9-303 누수 난방분배기 교체		2021-03-24	586,000	567,600	수안	-3%
29	04월30일	사택 9-304 난방분배기 및 급수배관 보수		2021-03-17	841,000	649,300	수안	-30%
30	04월30일	사택 101동 3-4라인 승강기 피트 누수보수		2021-04-30	4,002,000	3,859,250	일성건축	-4%
31	04월30일	사택 103-303 베란다 누수보수(전후면)		2021-04-05	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
32	04월30일	사택 103-303 수장공사		2021-04-19	4,527,000	4,390,300	일성건축	-3%
33	04월30일	사택 103-405 UBR욕조 누수보수		2021-03-30	731,000	705,200	일성건축	-4%
34	04월30일	사택 5-505 내부 창호교체(고층장비)		2021-03-30	8,155,000	7,958,225	일성건축	-2%
35	04월30일	사택 9-302 전면 다용도실 단열작업		2021-04-02	1,241,000	1,200,775	일성건축	-3%
36	04월30일	사택 9-305 내부 창호교체(고층장비)		2021-03-29	8,952,000	8,741,900	일성건축	-2%
37	04월30일	사택 9-305 수장공사		2021-03-29	3,783,000	3,670,050	일성건축	-3%
38	04월30일	사택 8-305 도배추가 작업		2021-04-08	249,000	239,725	일성건축	-4%
39	04월30일	사택 9-502 내부 창호교체(고층장비)		2021-03-30	8,961,000	8,741,900	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.16 - 2021.03.23
공 사 명	기숙사 3동 431호 소음개선작업		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.19- 2021.04.13
공 사 명	사택 2-101 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		불박이장단열(작업전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		불박이장단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.22 - 2021.03.26
공 사 명	사택 2-202 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.10 - 2021.03.10
공 사 명	사택 103-405 베란다 누수보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.17 - 2021.03.24
공 사 명	사택 103-405 수장공사	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.11 - 2021.03.11
공 사 명	사택 103-404 베란다 누수보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.17 - 2021.03.25
공 사 명	사택 103-404 수장공사	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	걸레받이(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	걸레받이(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.25 - 2021.03.25
공 사 명	사택 5-105 불박이장 신설		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.25 - 2021.03.25
공 사 명	사택 5-205 불박이장 신설		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.11- 2021.03.15
공 사 명	사택 7-207 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.03.08- 2021.03.12
공 사 명	사택 8-109 내부 창호교체	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.16- 2021.03.16
공 사 명	사택 8-109 불박이장 신설		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.17- 2021.03.24
공 사 명	사택 8-109 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	세면기(작업전)		신발장(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		신발장(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.22- 2021.03.22
공 사 명	사택 8-502 천장보수 및 누수점검		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.15- 2021.03.17
공 사 명	사택 9-304 거실천장 도배 및 주방타일 설치		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	석고(철거중)		벽보강(작업중)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.26 - 2021.03.26
공 사 명	기숙사 3동 207호외 1건 도배보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.26 - 2021.03.26
공 사 명	기숙사 A동 304-6호외 6건 도배보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		버티컬(작업전)	롤방충망(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		버티컬(작업후)	롤방충망(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.19 - 2021.04.13
공 사 명	사택 2-201 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		불박이장 단열(작업전)	방충망(작업전)
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		불박이장 단열(작업후)	방충망(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.07 - 2021.04.09
공 사 명	사택 2-306 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)			
작업사진				
내 용	신발장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.31 - 2021.03.31
공 사 명	사택 2-306 화장실 바닥 타일교체		제출일자	2021.04.20
작업사진			 	
내 용	타일(작업전)		타일(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.25- 2021.04.06
공 사 명	사택 2-404 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.06- 2021.04.08
공 사 명	기숙사 3동 110호 소음개선작업		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.08- 2021.04.08
공 사 명	기숙사 3동 112호외 2건 도배보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.06- 2021.04.16
공 사 명	기숙사 A동 202-3호 도배보수외 8건		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	버티컬(작업전)		타일(작업전)	롤방충망(작업전)
작업사진				
내 용	버티컬(작업후)		타일(작업후)	롤방충망(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.09- 2021.04.15
공 사 명	기숙사 B동 603-2호 도배보수외 2건		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		롤방충망(작업전)	버티컬(작업전)
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		롤방충망(작업후)	버티컬(작업후)
작업사진				
내 용	타일(작업전)			
작업사진				
내 용	타일(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.02- 2021.04.02
공 사 명	사택 5-104 불박이장 신설		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.24- 2021.03.24
공 사 명	사택 9-303 싱크대 철거 및 원목작업		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		재설치(작업중)	
작업사진				
내 용	재설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	04월 16일
공 사 명	사택 9-303 누수 난방분배기 교체		제출일자	04월 19일
작업사진 (전)				
내 용	분배기 교체	분배기 교체		
작업사진 (중)				
내 용	분배기 교체 및 배관 수정	분배기 교체 및 배관 수정		
작업사진 (후)				
내 용	분배기 교체 완료	분배기 교체 완료		

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	04월 16일
공 사 명	사택 9-304 난방분배기 및 급수배관 보수		제출일자	04월 19일
작업사진 (전)				
내 용	분배기 교체			
작업사진 (중)				
내 용	분배기 교체 및 배관 보수		분배기 교체 및 배관 보수	
작업사진 (후)				
내 용	분배기 교체 완료 및 배관 보수 완료		분배기 교체 완료 및 배관 보수 완료	



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.31- 2021.04.01
공 사 명	사택 101동 3-4라인 승강기 피트 누수보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.05- 2021.04.05
공 사 명	사택 103-303 베란다 누수보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.09 - 2021.04.16
공 사 명	사택 103-303 수장공사	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.30 - 2021.03.30
공 사 명	사택 103-405 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.29 - 2021.03.30
공 사 명	사택 5-505 내부 창호교체		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.02 - 2021.04.02
공 사 명	사택 9-302 전면 다용도실 단열작업		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.25 - 2021.03.29
공 사 명	사택 9-305 내부 창호교체		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.14 - 2021.04.20
공 사 명	사택 9-305 수장공사		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.08 - 2021.04.08
공 사 명	사택 8-305 도배추가 작업	제출일자	2021.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.03.30 - 2021.03.30
공 사 명	사택 9-502 내부 창호교체		제출일자	2021.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_2동101호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도장(문,문틀3곳,앞뒤베란다 걸레받이) 불박이장내부 단열재 시공(2곳) 신발장 시트지 보수,안방 방충망 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동201호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	안방 불박이장 내부 단열필름 시공 도색(현관문,방문 틀2곳,앞뒤베란다 걸레받이,벽),신발장 시트지,앞베란다 방충망 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동202호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(문,방문 틀3곳,앞뒤베란다 걸레받이),신발장 시트지			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_2동306호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	신발장 시트지 보수 뒤베란다 우수관 주변 보수 및 곰팡이 제거, 앞베란다 걸레받이 도색 화장실 타일 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(20평)_2동404호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18					
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	도장(문,문틀3곳)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)- 7동207호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	앞베란다 방충망 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_8동109호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도장(각 방문 틀,앞뒤베란다) 화장실 세면대 교체,내부샷시 교체 불박이장 설치			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_9동305호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	내부샷시 교체 도색(앞 위베란다/벽,천청,방화문 내부 방3곳 문,문틀)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_103동303호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞 뒤베란다 방수 도장 작은방 문닫힘불량			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_ 103동404호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32					
	방B 천정(석고보드면)	m²	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31					
	방C 천정(석고보드면)	m²	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7					
	방C 바닥(부분접착)	m²	7					
	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70					
5.기타	앞,뒤베란다 방수 도장 방1문달형 보수 방1 걸레받이 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_ 103동405호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	31					
	방C 천정(석고보드면)	m'	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
	방C 바닥(부분접착)	m'	7					
	베란다 수성페인트(전면)	m'	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	70					
5.기타	앞,뒤베란다 방수 도장 욕조 배수관 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							